

RESOLUCIÓN No. 4043

**"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTO SILVICULTURAL EN ESPACIO PÚBLICO"**

**EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

De conformidad con la Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996, Decreto Distrital 472 de 2003, las disposiciones conferidas en el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 y en especial las facultades otorgadas en las disposiciones consagradas en el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, así como la Resolución 3691 del 13 de mayo de 2009 y

**CONSIDERANDO**

**ANTECEDENTES**

Que con radicado 2008 ER 57331 del 12 de Diciembre de 2008, la señora **CARMEN HELENA CABRERA SAAVEDRA** identificada con cédula de ciudadanía **No. 52.563.214**, en su calidad de Representante del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"** solicitó a la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, permiso para realizar tratamiento silvicultural a individuos arbóreos ubicados en espacio público, de la Avenida del Dorado Calle 26 entre Avenida Cali y Avenida Boyacá localidad (10) de Engativa del Distrito Capital.

Que esta Secretaría dispuso mediante Auto, iniciar el trámite Administrativo Ambiental para permiso o autorización de tratamiento silvicultural a individuos arbóreos ubicados en espacio público, de la Avenida el Dorado Calle 26 entre Avenidas Cali y Boyacá en la localidad décima (10) de Engativa, del Distrito Capital, a favor del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"** En cumplimiento del artículo 7 del decreto distrital 472 del 2003.

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Dirección de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental, Oficina de Control de Flora y Fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, previa visita realizada el 7 de enero de 2009, emitió Concepto Técnico 2009GTS834 del 30 de Abril de 2009, en virtud del cual establece: "*SE CONCEPTÚAN: CONSERVAR: 164, BLOQUEO Y TRASLADO: 181, TALA: 219 Y TRATAMIENTO INTEGRAL 1, TOTAL 565 (...).*"

Que así mismo, manifiesta el Concepto Técnico referido que: "*La vegetación evaluada y registrada en el presente concepto técnico... SI requiere salvoconducto de movilización, dado que la tala SI genera madera comercial*".

Que de otra parte, el Concepto Técnico establece la compensación requerida indicando: "*El beneficiario deberá garantizar la persistencia del recurso forestal, mediante el pago de IVPs individuos vegetales plantados... El titular del permiso debe **CONSIGNAR**, el valor de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ML (**\$51.911.143**) M/cte equivalente a un total de **377.8 IVP** y **104.47 SMLLV**. Por último con relación a la Resolución No. 2173/03, se debe exigir al usuario (Consignar en el SUPERCADÉ de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudos conceptos varios, con el código **E-06-604 "Evaluación/ seguimiento/ tala "**), la suma de **\$496.900** de acuerdo con el No. 11890, generado por el Sistema de Información Ambiental -SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente para el caso de la Evaluación y Seguimiento*".

Que los árboles autorizados para bloqueo y traslado, se les debe realizar mantenimiento durante treinta y seis (36) meses, con actividades de plateo, riego y fertilización, el IVP calculado no incluye descuentos por implementación del diseño paisajístico. Este deberá presentarse treinta (30) días después a partir de la fecha de notificación para su análisis y aprobación. Los traslados se realizarán de forma técnica atendiendo las recomendaciones dadas e informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, y al Jardín Botánico José Celestino Mútis, la ubicación de los árboles de traslado con actualización del censo.

## CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Nacional consagra en el artículo 8º, "*Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.*"

Que el artículo 79 Ibídem, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el



manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que así mismo el Decreto Distrital 472 de 2003, reglamenta lo relacionado con la arborización, aprovechamiento, tala, poda, transplante o reubicación del arbolado urbano y definen las responsabilidades de las entidades Distritales en relación con el tema, por lo cual, el artículo quinto contempla lo relacionado con el espacio Público, indicando: *"El Jardín Botánico José Celestino Mutis es la entidad responsable de la arborización, tala, poda, aprovechamiento, transplante o reubicación del arbolado urbano en el espacio de uso público de la ciudad, salvo las siguientes excepciones especiales que la misma norma contempla, lo cual, tiene fundamento habida cuenta, que dicha Entidad es la responsable de planificar la arborización, estando obligada a elaborar el inventario y georeferenciación del arbolado urbano ubicado en el espacio de uso público del Distrito Capital, incluyendo los datos de seguimiento a su crecimiento, desarrollo y estado fitosanitario, procurando su actualización."*

Que de igual manera el artículo 7 *Ibidem*, desarrolla lo referente a los permisos o autorizaciones de tala, aprovechamiento, transplante o reubicación en espacio público, indicando: *"Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo quinto del presente Decreto, se requiere permiso o autorización previa del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA - la tala, aprovechamiento, transplante o reubicación de arbolado urbano en el espacio de uso público. El DAMA elaborara la ficha técnica, evaluara la solicitud y emitirá el respectivo Concepto Técnico con base en el cual se otorgara o negara el permiso o autorización. En los casos señalados en los literales a y d del artículo quinto del presente Decreto, el interesado deberá presentar el inventario forestal y la ficha técnica a consideración del DAMA. PARÁGRAFO.- En caso de que un ciudadano, persona natural o jurídica, solicite la tala, transplante o reubicación de arbolado urbano ubicado en espacio público, el DAMA evaluara la solicitud e iniciara el tramite a nombre del Jardín Botánico José Celestino Mutis."*

Que hora bien, dado el hecho que el Jardín Botánico José Celestino Mutis, es responsable de la arborización urbana y de aplicar el manual adoptado para ello, la normatividad Distrital, dispone que las obligaciones de compensación que estén a su cargo, serán estimadas en individuos vegetales plantados - IVP -, pero se cumplirán a través de su programa de Arborización que incluye plantación y mantenimiento del arbolado urbano.

Que con fundamento en lo expuesto en los párrafos que anteceden y en el Concepto Técnico No. 2009GTS834 del 30 de Abril de 2009, esta Secretaría considera viable autorizar las siguientes **TALAS:** 5 de PINO, 2 de NOGAL, 1 de ROBLE, 26 de SAUCO, 6 de TIBAR, 8 CAJETO, 1 de CAYENO, 19 de CEREZO, 1 de CHILCO, 1 de CIPRÉS, 26 de URAPAN, 1 de DURAZNO, 1 de EUGENIA, 3 de AYUELO, 1 de CHICALÁ, 1 de CARBONERO, 2 de MERMELADA, 13 de DURAZNILLO, 6 de PALMA YUCA, 23 de HOLLY LISO, 8 de PINO

PÁTULA, 1 de RETAMO LISO, 7 ACACIA NEGRA, 1 de CAUCHO COMÚN, 1 de SAUCE LLORÓN, 3 de PALMA DE CERA, 4 de AGUACATE COMÚN, 1 de ARAUCARIA REAL, 2 de CIPRÉS JAPONÉS, 8 de ABUTILÓN BLANCO, 4 de ACÁCIA JAPONESA, 1 de ALCAPARRO ENANO, 1 de CAUCHO SABANERO, 7 de EUCALIPRO COMÚN, 7 de JAZMÍN DEL CABO. 2 de EUCALIPTO POMARROSO, 2 de GUAYACÁN, 1 de LIGUSTRO, 6 de ACACIA BARATINGA, 5 de CALLISTEMO, para un total de **219**.

Que de igual forma se determinará la **CONSERVACIÓN** de 2 PINO, 77 ROBLES, 1 SAUCO, 13 CEREZOS, 9 CHILCO, 1 CIPRÉS, 3 URAPÁN, 1 ARRAYAN, 24 EUGÉNIA, 2 PALMA YUCA, 2 HOLLY LISO, 15 PALMA FENIX, 3 PINO PÁTULA, 2 PALMA DE CERA, 1 CIPRÉS JAPONÉS, 4 ACACIA JAPONESA, 1 ALCAPARRO DOBLE, 1 CAUCHO BENJAMÍN, 1 JAZMÍN DEL CABO, para un total de **164**.

Que se ordenará **EL TRASLADO** de las siguientes especies y cantidades: 1 CEDRO, 2 NOGAL, 41 ROBLE, 1 CEREZO, 11 URAPAN, 46 EUGENIA, 1 NARANJO, 3 CHICALÁ, 3 MAGNOLIO, 3 CARBONERO, 1 MERMELADA, 2 SANGREADO, 24 HOLLY LISO, 1 PALMA ARECA, 10 PALMA FENIX, 6 PALMA DE CERA, 8 FALSO PIMIENTO, 1 ABUTILON BLANCO, 9 CAUCHO SABANERO, 6 JAZMÍN DEL CABO, 1 CALISTEMO para un total de **181**.

Que por otra parte se determinará el siguiente **TRATAMIENTO INTEGRAL**: 1 EUGENIA.

Que los tratamientos correspondientes a las especies indicadas, se encuentran descritos en la parte resolutive de la presente Resolución.

Que de otra parte los artículos 74 y 75 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 9º del Decreto 472 de 2003, tratan lo referente a la movilización de productos forestales y de flora silvestre, advirtiendo:

**"Artículo 74º.-** *Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final".*

**"Artículo 75º.-** *Los salvoconductos para la movilización, renovación y removilización de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, o plantaciones forestales asociadas a cultivos agrícolas".*

Que así mismo el artículo 9 del Decreto Distrital 472 del 23 de diciembre de 2003, determina lo pertinente al salvoconducto de movilización, norma que al tenor literal dice: *"La movilización de todo producto forestal primario resultado de aprovechamiento o tala del arbolado requiere el correspondiente salvoconducto de movilización expedido por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA-. El concepto técnico que evalúe la solicitud de*

*permiso o autorización de tala o aprovechamiento, indicará la necesidad o no de obtener salvoconducto de movilización".*

Que teniendo en cuenta la normatividad referenciada habida consideración de que algunas de las especies sobre las cuales existe viabilidad para tala, SI generan madera comercial, la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá en la parte dispositiva del presente acto administrativo, a la entidad autorizada requerir el salvoconducto para la movilización del producto, indicando su volumen y especie.

Que en lo atinente a la compensación por la tala del arbolado urbano se tiene que el Literal a) del artículo 12. Ibídem.- dispone: "El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, hará seguimiento y verificará el cumplimiento de las obligaciones de compensación señaladas en los permisos o autorizaciones de tala o aprovechamiento, la cuales se cumplirán de la siguiente manera: a ) El DAMA definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicado el valor a pagar por este concepto."

Que para definir la compensación, el Departamento Técnico Administrativo del Medio ambiente -DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente -SDA, emitió el Concepto Técnico No. 3675 del 22 de mayo de 2003, mediante el cual se adopta la tabla de compensación por tala del arbolado urbano, circunstancia que permite garantizar la persistencia del recurso forestal talado.

Que con el ánimo de resarcir el impacto ambiental, que generan los tratamientos silviculturales y de acuerdo con las disposiciones anteriores esta debe realizarse por efecto de las talas o aprovechamientos, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, cuyo valor a pagar, quedará expresado en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que la Resolución DAMA No. 2173 de 2003, fijó las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que para dar cumplimiento a la citada Resolución se debe exigir a la entidad autorizada (Consignar en el SUPERCADE de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudos conceptos varios, con el código **E-06-604 "Evaluación/ seguimiento/ tala "**), la suma de **\$496.900** de acuerdo con el No.11890, generado por el Sistema de Información Ambiental -SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA para el caso de la Evaluación y Seguimiento.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 65 Ibídem

contemplan lo relacionado con las Competencias de Grandes Centros Urbano, indicando entre ellas: "Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1'000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano".

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente -DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de esta entidad, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, y la Resolución No. 3691 del 13 de mayo de 2009, la cual en su literal b), establece: corresponde al Director de Control Ambiental expedir todos los Actos Administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En merito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Autorizar al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, para efectuar **LA TALA de:** 5 de PINO, 2 de NOGAL, 1 de ROBLE, 26 de SAUCO, 6 de TIBAR, 8 CAJETO, 1 de CAYENO, 19 de CEREZO, 1 de CHILCO, 1 de CIPRÉS, 26 de URAPÁN, 1 de DURÁZNO, 1 de EUGENIA, 3 de AYUELO, 1 de CHICALÁ, 1 de CARBONERO, 2 de MERMELADA, 13 de DURAZNILLO, 6 de PALMA YUCA, 23 de HOLLY LISO, 8 de PINO PÁTULA, 1 de RETAMO LISO, 7 ACACIA NEGRA, 1 de CAUCHO COMÚN, 1 de SAUCE LLORÓN, 3 de PALMA DE CERA, 4 de AGUACATE COMÚN, 1 de ARAUCARIA REAL, 2 de CIPRÉS JAPONÉS, 8 de ABUTILÓN BLANCO, 4 de ACÁCIA JAPONESA, 1 de ALCAPARRO ENANO, 1 de CAUCHO SABANERO, 7 de EUCALIPRO COMÚN, 7 de JAZMÍN DEL CABO, 2 de EUCALIPTO POMARROSO, 2 de GUAYACÁN, 1 de LIGUSTRO, 6 de ACACIA BARATINGA, 5 de CALLISTEMO, ubicados en espacio público de la Avenida del Dorado Calle 26 entre Avenidas Cali y Boyacá Localidad (10) Engativa del Distrito Capital.



4 0 4 1

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Autorizar al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, para efectuar la **CONSERVACIÓN** de 2 PINO, 77 ROBLES, 1 SAUCO, 13 CEREZOS, 9 CHILCO, 1 CIPRÉS, 3 URAPÁN, 1 ARRAYAN, 24 EUGÉNIA, 2 PALMA YUCA, 2 HOLLY LISO, 15 PALMA FENIX, 3 PINO PÁTULA, 2 PALMA DE CERA, 1 CIPRÉS JAPONÉS, 4 ACACIA JAPONESA, 1 ALCAPARRO DOBLE, 1 CAUCHO BENJAMÍN, 1 JAZMÍN DEL CABO, ubicados en espacio público de la Avenida del Dorado Calle 26 entre Avenidas Cali y Boyacá Localidad (10) de Engativa del Distrito Capital.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Autorizar al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, para efectuar **EL TRASLADO** de las siguientes especies y cantidades: 1 CEDRO, 2 NOGAL, 41 ROBLE, 1 CEREZO, 11 URAPAN, 46 EUGENIA, 1 NARANJO, 3 CHICALÁ, 3 MAGNOLIO, 3 CARBONERO, 1 MERMELADA, 2 SANGREADO, 24 HOLLY LISO, 1 PALMA ARECA, 10 PALMA FENIX, 6 PALMA DE CERA, 8 FALSO PIMIENTO, 1 ABUTILON BLANCO, 9 CAUCHO SABANERO, 6 JAZMÍN DEL CABO, 1 CALISTEMO, ubicados en espacio público de la Avenida del Dorado Calle 26 entre Avenidas Cali y Boyacá Localidad (10) Engativa del Distrito Capital.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Autorizar al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, para efectuar el **TRATAMIENTO INTEGRAL** de 1 EUGENIA, ubicado en espacio público de la Avenida del Dorado Calle 26 entre Avenidas Cali y Boyacá Localidad (10) Engativa del Distrito Capital.

**PARAGRAFO:** Los anteriores tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

No. Arbol	Nombre del Arbol	DAP (cm)	Altura (m)	VOL APROV	ESTADO FITOSANITARIO			LOCALIZACIÓN EXACTA DEL ARBOL	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL TRATAMIENTO	CONCEPTO TÉCNICO
					B	R	M			
2419-I	Ceroxylon quindiuense	4	1	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-J	Sambucus peruviana	4	4	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL DEFICIENTE DESARROLLO VEGETATIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala





4041

No. Arbol	Nombre del Arbol	DAP (Cm)	Altura (m)	Vol. Aprov	Estado Fito-sanitario			Localizacion Exacta del Arbol	Justificacion Tecnica	Concepto Tecnico
					B	R	M			
2419-K	SAUCO	7	3	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO EN EL FUSTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-L	PALMA DE CER	4	1	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2419-O	PALMA DE CER	6	1	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2419-Q	PALMA DE CER	5	1	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2419-T	PALMA DE CER	5	1	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2419-V	PALMA DE CER	5	1	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2419-X	CAJETO	11	5	0	X			PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE	Tala

204





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4041

						AV CALI Y TRV 94	ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA INCINADO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
2419-Z	SAUCO	5	3	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-Y	PALMA DE CER	5	1	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2419-W	SAUCO	40	4	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO ES UN REBROTE INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-U	SAUCO	4	3	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS NO ES UNA ESPECIE APTA PARA BLOQUEO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-R	SAUCO	4	3	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS NO ES UNA ESPECIE APTA PARA BLOQUEO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-P	PALMA DE CER	4	1	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE	Traslado

44

2

**BOG** BOGOTÁ POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Carrera 6 N°. 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A;  
Pisos 3° y 4° Bloque B; Edificio Condominio

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. - Colombia  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4 0 4 1

						ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.		
2419-N	PALMA DE CER	3	1	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS SE ENCUENTRA PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-N	CAJETO	5	2	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2419-M	PALMA DE CER	4	1	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2420-A	CEREZO	14	6	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2420-F	EUGENIA	12	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2420-H	EUGENIA	10	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E	Traslado

**BOG** BOGOTÁ  
POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4041

2420-J	EUGENIA	3	3	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	INTERFIERE CON OBRAS. SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2420-L	EUGENIA	11	7	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-N	EUGENIA	3	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-O	EUGENIA	10	6	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-Z	EUGENIA	9	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-Y	EUGENIA	12	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE REALIZAR TRATAMIENTO INTEGRAL AL INDIVIDUO EN EL QUE SE RECONSTRUYA EL AREA BASAL DEL FUSTE	Tratamiento Integral
2420-X	EUGENIA	7	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Conservar

AN

7

**BOG** BOGOTÁ  
POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Carrera 6 N°. 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A;  
Pisos 3° y 4° Bloque B; Edificio Condominio

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. - Colombia  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARIA DE AMBIENTE

441

						ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.		
2420-W	EUGENIA	6	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-V	EUGENIA	6	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-U	EUGENIA	6	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-T	EUGENIA	4	1	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-S	EUGENIA	9	4	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-R	EUGENIA	4	3	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-Q	EUGENIA	9	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION	Conservar

**BOG** BOGOTÁ  
POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD



						ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2420-P	EUGENIA	9	6	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-N	EUGENIA	10	6	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-M	EUGENIA	7	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-K	EUGENIA	8	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2420-I	EUGENIA	9	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2420-G	EUGENIA	6	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Traslado

					SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.			
2420-B	PALMA DE CER	2	1	0	X	PATIO GARAJE ANDEN AV ESPERANZA ENTRE AV CALI Y TRV 94	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2420-D	EUGENIA	9	6	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2421-A	EUGENIA	9	7	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-Q	CAUCHO SABA	43	15	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2421-P	CAUCHO SABA	35	14	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2421-O	CAUCHO SABA	42	14	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E	Traslado

						INTERFIERE CON OBRAS.		
2421-D	EUGENIA	8	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-E	EUGENIA	7	4	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-G	EUGENIA	7	6	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-I	EUGENIA	5	2	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-H	EUGENIA	9	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-C	EUGENIA	7	4	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2421-B	EUGENIA	9	5	0	X	ANDEN ORIENTAL PATIO GARAJE ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y	Conservar

							SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2433	CAUCHO SABA	7	3	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2434	CAUCHO SABA	6	3	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2435	CAUCHO SABA	8	4	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2436	CAUCHO SABA	6	3	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2437	NOGAL	28	12	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2438	NOGAL	9	4	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS	Tala

							PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
2451	CALISTEMO LL	3	2	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS DANO MECANICO BASAL BIFURCACIONES BASALES NO PRESENTA AREA SUFICIENTE PARA REALIZAR BLOQUEO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2453	CALISTEMO LL	2	3	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE INCLINADO DANO MECANICO BASAL ES UNA ESPECIE NO APTA PARA BLOQUEO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2453-A	CALISTEMO LL	4	3	0	X	ANDEN NORTE ENTRE AV CIUD DE CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2454	ROBLE	9	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2455	ROBLE	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO. SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2456	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE	Conservar



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4 0 4 1

							CALZADA NORTE VIABLE LA CONSERVACION ENTRE AV CIUD CALI DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS Y AV BOYACA CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2457	ROBLE	2	3	0	X		SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2457-A	URAPAN	3	2	0	X		SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2458	ROBLE	2	3	0	X		SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2459	ROBLE	7	6	0	X		SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2459-B	URAPAN	1	1	0	X		SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN REBROTE CON ESCASA RESISTENCIA MECANICA QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2460	ROBLE	7	4	0	X		SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS	Conservar

**BOG** BOGOTÁ POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

						Y AV BOYACA	CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2461	ROBLE	11	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2462	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2463	ROBLE	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS DE DISENO DE ANDENES.	Traslado
2464	ROBLE	7	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2464-A	CHILCO	2	1	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2465	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO	Conservar

INTERFIERE CON OBRAS.							
2465-A	CHILCO	3	2	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2466	ROBLE	3	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2467	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2468	ROBLE	8	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2469	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2469-A	CHILCO	3	2	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2470	ROBLE	8	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA  SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y	Conservar

						SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2471	ROBLE	5	2	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2472	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2473	ROBLE	10	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2474-B	CHILCO	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2474-A	CHILCO	3	1	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2474	ROBLE	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2475	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR SE CONSIDERA TECNICAMENTE	Conservar

100  
2-1 A 0 4 1

						CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2476	ROBLE	6	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2477	ROBLE	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2478	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2479	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2480	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2481	ROBLE	14	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Conservar

						SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.		
2482	ROBLE	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2483	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2484	PINO	65	18	3	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ESPECIE NO APTA PARA TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA	Tala
2485	ROBLE	11	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2486	ROBLE	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2487	ROBLE	6	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2488	ROBLE	7	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS	Conservar



0041

						Y AV BOYACA	CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2489	ROBLE	7	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2490	ROBLE	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2490-A	ACACIA NEGR	8	2	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN REBROTE ESPECIE NO APTA PARA EL SITIO DE SIEMBRA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2491	ROBLE	13	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2492	ROBLE	10	7	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2493	ROBLE	7	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar

1



AM





A C A I

						INTERFIERE CON OBRAS.		
2494	PINO	47	16	5	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO INCLINADO ESPECIE NO APTA PARA TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2495	ACACIA BRACA	12	8	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO INCLINADO ESPECIE NO APTA PARA TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2496	CEREZO	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2496-A	CEREZO	1	1	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2496-B	CEREZO	2	2	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2496-C	CEREZO	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Conservar





2041

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2496-D	CEREZO	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE INCLINADO. SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA VIA LO QUE INTERFIERE CON LA AMPLIACION DE LA CALZADA.	Tala
2496-E	CEREZO	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2496-F	CEREZO	8	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2496-G	CEREZO	9	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2497	PINO	51	20	6	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO INCLINADO ESPECIE NO APTA PARA TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA AMPLIACION DE CALZADA.	Tala
2498	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Traslado

AW

h





4041

						SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.		
2499	ROBLE	6	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2500	ROBLE	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2501	ROBLE	7	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2502	ROBLE	12	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2503	ROBLE	11	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2504	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Traslado



*AW*

*1*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4047

							SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
2505	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2506	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2507	ROBLE	6	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2508	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2509	ROBLE	8	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2510	ROBLE	9	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO	Conservar

AV

1





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

4 0 4 1

						INTERFIERE CON OBRAS.		
2511	CIPRES JAPONE	43	14	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2512	ROBLE	6	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2513	CIPRES JAPONE	55	14	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2514	ROBLE	9	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2515	CIPRES JAPONE	29	11	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2516	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO. AL ESTAR MUY CERCA DE LA VIA INTERFIERE CON LA	Traslado





4441

AMPLIACION DE LA CALZADA							
2517	ROBLE	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2518	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2519	ROBLE	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO. AL ESTAR MUY CERCA DE LA VIA INTERFIERE CON LA AMPLIACION DE LA CALZADA.	Traslado
2521	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO. AL ESTAR MUY CERCA DE LA VIA INTERFIERE CON LA AMPLIACION DE LA CALZADA.	Traslado
2522	ROBLE	8	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2523	ROBLE	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado



BOG BOGOTÁ POSITIVA GOBIERNO DE LA CIUDAD



						ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.		
2524	ROBLE	1	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2525	ROBLE	6	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2526	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2527	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2528	URAPAN	9	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE PRESENTA ATAQUE DE INSECTOS ES UN REBROTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2529	ROBLE	8	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO.	Traslado

6




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

4001

						INTERFIERE CON LA AMPLIACION DEL ANDEN.		
2529-A	URAPAN	2	1	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA ATAQUE DE INSECTOS CLOROSIS SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2531	ROBLE	8	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO. INTERFIERE CON OBRA	Traslado
2532	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2533	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2534	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2535	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO.	Traslado

*Handwritten mark*





4 0 4 1

						INTERFIERE CON LA AMPLIACION DEL ANDEN.		
2536	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
1536-A	RETAMO LISO	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2537	ROBLE	6	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2538	ALCAPARRO E	3	2	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO LO QUE DIFICULTA SU BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2539	ROBLE	9	6	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2540	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Conservar



AM





2041

							DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
10038	CEREZO	39	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION BIFURCACIONES BASALES FUSTE TORCIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10039	CEREZO	5	9	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10040	CEREZO	27	9	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO PUDRICION. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10041	holly liso	9	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL REBROTOS BIFURCACIONES BASALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10042	holly liso	9	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL REBROTOS BIFURCACIONES BASALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala

M

6



10043	holly liso	8	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL REBROTES BIFURCACIONES BASALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10044	ABUTILON BLA	10	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL REBROTES BIFURCACIONES BASALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10045	holly liso	12	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL REBROTES BIFURCACIONES BASALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10046	PINO PATULA	32	14	2	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCINADO BIFURCACION BASAL. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10047	holly liso	11	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL REBROTES BIFURCACIONES BASALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10048	holly liso	12	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES	Tala



4041

							CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL BIFURCACIONES BASEALES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10049	CEREZO	20	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10051	URAPAN	61	18	2	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10052	URAPAN	37	14	1	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10055	CEREZO	20	12	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10056	holly lito	14	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10057	CEREZO	25	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Conservar

*Handwritten mark*



*Handwritten mark*





							SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
10058	CEREZO	20	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10059	CEREZO	31	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10060	CEREZO	26	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10061	ALCAPARRO D	20	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10062	PINO PATULA	43	16	7	X	ANDEN SUR CLL 26 No 92 31	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10063	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10064	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y	Traslado



PNW

6





						CORONA	TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10065	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10066	holly liso	7	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON SIN PRESENCIA DE TEJIDO VIVO SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10067	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10068	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10069	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10070	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO	Traslado





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

							DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10071	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10072	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10073	holly liso	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10074	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10075	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON SIN PRESENCIA DE TEJIDO VIVO SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10076	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL	Tala





4041

						CORONA	INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA	
10077	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10078	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10079	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10080	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10081	holly liso	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10082	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26	SE CONSIDERA TECNICAMENTE	Traslado

AN

*Handwritten mark*





4041


						HIPERCENTRO CORONA	VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10083	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10084	holly liso	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 HIPERCENTRO CORONA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10085	EUCALIPTO CO	94	22	8	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS NO ES UNA ESPECIE APTA PARA TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10086	URAPAN	25	5	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO SEVERO PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10087	URAPAN	37	12	2	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO SEVERO PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10088	URAPAN	34	10	4	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE	Tala





6041

							ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO SEVERO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10089	URAPAN	33	14	2	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO SEVERO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10090	URAPAN	25	12	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO SEVERO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10091	URAPAN	33	10	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO SEVERO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10092	URAPAN	22	3	2	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL ES UN REBROTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10093	URAPAN	41	14	6	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E	Traslado



							INTERFIERE CON OBRAS.	
10094	URAPAN	22	4	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO BIFURCADO . INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10095	TIBAR	17	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO BIFURCADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10096	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON CON REBROTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10097	LAZMIN DEL CA	10	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA DESARROLLO VEGETATIVO DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10098	GUAYACANDE	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON CON REBROTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10099	LAZMIN DEL CA	22	10	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO BIFURCADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE	Tala



2001

4041

DIRECTAMENTE CON OBRA.								
10100	holly liso	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON SIN TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10101	holly liso	1	0	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON SIN TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10102	ACACIA JAPON	12	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10103	ACACIA JAPON	5	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10105	TIBAR	17	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10106	holly liso	1	0	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON SIN TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10107	EUGENIA	6	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26	SE CONSIDERA TECNICAMENTE	Traslado

AW





049

						PROTELA	VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS ES UN TOCON SIN TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10108	LAZMIN DEL CA	16	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA Y PRESENTA COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10109	TIBAR	16	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS PRESENTA PUDRICION BASAL FUSTE TORCIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10110	URAPAN	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN REBROTE POR LO CUAL SU ESTRUCTURA NO PRESENTA RESISTENCIA MECANICA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10111	holly liso	9	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10112	CIPRES	95	16	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE	Tala





4 0 0 1

							DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10113	ACACIA JAPON	26	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO INCLINADO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10114	URAPAN	35	12	3	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10115	URAPAN	35	12	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10116	URAPAN	39	10	6	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10117	URAPAN	33	12	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10118	URAPAN	40	14	3	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS	Traslado

AW



							CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10119	PINO PATULA	71	15	2	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10120	URAPAN	36	12	4	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10121	URAPAN	33	10	4	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10122	URAPAN	30	9	3	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10123	URAPAN	32	12	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10124	ABUTILON BLA	12	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES	Tala



4041

							CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10125	URAPAN	46	2	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10126	URAPAN	31	10	4	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10127	CAUCHO COMU	29	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10128	Palma Yuca	10	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10129	ACACIA JAPON	41	14	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10130	CEREZO	22	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26	SE CONSIDERA TECNICAMENTE	Conservar

104

4





						PROTELA	VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
10131	Palma Yuca	8	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
10132	AGUACATE CO	48	14	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10133	AGUACATE CO	18	9	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO FOLLAJE CON PRESENCIA DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10134	PINO	49	14	2	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10135	LAZMIN DEL CA	23	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala



4041

10136	EUGENIA	6	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10137	EUCALIPTO CO	75	22	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10138	LAZMIN DEL CA	10	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10139	EUCALIPTO CO	12	6	3	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10140	EUCALIPTO CO	42	16	5	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10141	EUCALIPTO CO	41	14	6	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES	Tala

AW

u





404

							CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10142	TIBAR	20	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10143	GUAYACANDE	21	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10144	AGUACATE CO	21	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10145	AGUACATE CO	19	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS. SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10146	JAZMIN DE LA	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA	Tala

AW

*[Handwritten mark]*





2041

							MECANICA EN SU ESTRUCTURA INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10147	CAJETO	19	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10148	SAUCO	68	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA MECANICA EN SU ESTRUCTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10149	CAJETO	24	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10150	SAUCO	31	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA MECANICA EN SU ESTRUCTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10151	CAJETO	15	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA.	Tala

M

1





4 0 4 1

							PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10152	holly liso	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA MECANICA EN SU ESTRUCTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10153	SAUCO	51	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA MECANICA EN SU ESTRUCTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10154	DURAZNILLO	21	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10155	DURAZNILLO	17	8	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA BIFURCACION BASAL COPA DESCOMPENSADA PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10156	SAUCO	19	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN	Tala

1



101





4041

							TOCON CON REBROTES LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA MECANICA EN SU ESTRUCTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10157	TIBAR	38	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO COPA DESCOMPENSADA PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10158	DURAZNILLO	26	8	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO COPA DESCOMPENSADA PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10159	SAUCO	0	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON SIN PRESENCIA DE TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10160	holly liso	0	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON SIN PRESENCIA DE TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10161	SAUCO	19	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON SIN PRESENCIA DE TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10162	DURAZNILLO	29	9	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL	Tala

AN





4049

							INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BIFURCADO FUSTE INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10163	DURAZNILLO	19	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO COPA DESCOMPENSADA PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10164	CAUCHO SABA	7	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO DESARROLLO VEGETATIVO DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10165	ARAUCARIA RE	8	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10166	SAUCE LLORO	35	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES LO QUE NO LE PERMITIRA UN DESARROLLO VEGETATIVO OPTIMO. A FUTURO NO PRESENTARA RESISTENCIA MECANICA EN SU ESTRUCTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10167	URAPAN	44	12	3	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES	Tala

MU

7





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

2014

							CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL BIFURCADO RAMAS SECAS RAICES DESCUBIERTAS FOLLAJE EN MAL ESTADO ATAQUE DE INSECTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10168	URAPAN	38	12	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10169	URAPAN	60	12	1	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO COPA DESCOMPENSADA INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10170	PINO	79	14	2	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA BIFURCACION BASAL DANO MECANICO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10171	CEREZO	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 33	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10172	CEREZO	5	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 33	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA	Tala

11

2





4041

								BLOQUEO Y TRASLADO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10173	CEREZO	4	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 33		SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10176	CEREZO	69	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 33		SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA BLOQUEO Y TRASLADO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10177	ABUTILON BLA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21		SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10178	HAYUELO	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21		SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10179	HAYUELO	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21		SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala

MU

2





2041

10180	holly lito	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10181	SAUCO	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10182	ABUTILON BLA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10183	holly lito	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10184	CALISTEMO LL	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10185	CHICALA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

AN

4





20 0 0 4 1

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10186	CALISTEMO LL	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10187	ABUTILON BLA	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10188	holly liso	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10189	ABUTILON BLA	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10190	CHICALA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10191	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

M

u





2011

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10192	CALISTEMO LL	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10193	ABUTILON BLA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10194	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10195	holly liso	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10196	ABUTILON BLA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10197	ABUTILON BLA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE	Tala

APD





4 0 4 1

							ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10198	CHICALA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10199	holly liso	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10200	CHICALA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10201	CALISTEMO LI	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FISICAS FUSTE TORCIDO INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10202	holly liso	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10203	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

AW

*[Handwritten mark]*





4041

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10204	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10205	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10206	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10207	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10208	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10209	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

AN



							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10210	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10211	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10212	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10213	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10214	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10215	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado




4041

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10216	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10217	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10218	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10219	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10220	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10221	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

*Muy*

*C*



							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10222	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10223	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10224	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10225	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10226	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10227	EUGENIA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

AW

h

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10228	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10229	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10230	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10231	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10232	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10233	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

*AW*



4049

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10234	EUGENIA	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10235	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10236	EUGENIA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10237	helly liso	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10238	LAZMIN DEL CA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10239	SANGREGADO	1	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

24

2





4 0 4 1

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10240	EUGENIA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10241	LAZMIN DEL CA	2	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10242	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10243	LAZMIN DEL CA	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10244	EUGENIA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10245	LAZMIN DEL CA	2	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*





4001

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10246	LAZMIN DEL CA	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10247	SANGREGADO	3	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 No 86 21	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10248	ACACIA BRACA	21	7	0	X	COSTADO ORIENTAL AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10249	ACACIA BRACA	29	8	0	X	COSTADO ORIENTAL AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10250	ACACIA BRACA	41	9	0	X	COSTADO ORIENTAL AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10251	ACACIA BRACA	21	8	0	X	COSTADO ORIENTAL AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO	Tala

20

7





							BASAL FUSTE TORCIDO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10252	SAUCO	40	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10253	DURAZNILLO	28	12	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10254	SAUCO	19	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10255	SAUCO	43	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10256	DURAZNILLO	30	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10257	SAUCO	36	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala

AM



							CON OBRA	
10258	DURAZNILLO	26	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10259	SAUCO	32	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10260	DURAZNILLO	25	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10261	SAUCO	41	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10262	holly lito	1	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON SIN PRESENCIA DE TEJIDO VIVO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10263	CAJETO	24	8	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE	Tala

AW





A O E T

CON OBRA.								
10264	SAUCO	48	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10265	TIBAR	44	7	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10266	SAUCO	21	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10267	DURAZNILLO	32	9	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10268	SAUCO	33	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10269	DURAZNILLO	44	9	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE	Tala

AN



							DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10270	DURAZNILLO	31	8	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10271	SAUCO	57	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10272	SAUCO	25	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10273	DURAZNILLO	18	6	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10274	CAJETO	25	8	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL PUDRICION FUSTE INCLINADO PERDIO SU ARQUITECTURA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10275	SAUCO	45	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE	Tala



SECRETARIA DE AMBIENTE

CON OBRA								
10276	CAJETO	23	8	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICASY SANITARIAS SE ENCUENTRA SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10277	holly liso	18	5	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO PUDRICION. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10278	SAUCO	39	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 PROTELA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN TOCON CON REBROTES. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10279	CAUCHO SABA	6	4	0	X	ZONA VERDE AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10280	EUGENIA	7	3	0	X	ZONA VERDE AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10281	EUGENIA	7	3	0	X	ZONA VERDE AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado

AW

*[Handwritten mark]*





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARIA DE AMBIENTE

4041

10282	CAUCHO SABA	27	7	0	X	ZONA VERDE AV CALI ENTRE CLL 26 Y AV ESPERANZA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10337	CARBONERO	2	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DESARROLLO VEGETATIVO DEFICIENTE SE ENCUENTRA SUPRIMIDO Y PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10338	NOGAL	32	7	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10339	FALSO PIMIEN	4	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10340	FALSO PIMIEN	5	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10341	FALSO PIMIEN	3	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Traslado

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



4 0 4 1

							SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10342	FALSO PIMIEN	5	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10343	FALSO PIMIEN	2	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10344	CARBONERO	3	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10345	FALSO PIMIEN	3	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10346	CARBONERO	2	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10347	holy lico	10	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Traslado

44





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

4 1 6 1

							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2541	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2541-A	URAPAN	2	1	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2542	ACACIA NEGR	12	14	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL ESPECIE NO APTA PARA EL LUGAR DE SIEMBRA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2543	ROBLE	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2544	ROBLE	7	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2545	ROBLE	7	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Conservar

Handwritten mark

Handwritten mark





							ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2547	ROBLE	7	5	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2547-A	CEREZO	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2549	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2550	ROBLE	7	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2556	ROBLE	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2557	ROBLE	4	4	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E	Traslado

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



							INTERFIERE CON OBRAS.		
2553	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA NORTE ENTRE AV CIUD CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado	
2692	PALMA FENIX	18	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado	
2697	PALMA FENIX	25	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar	
2698	PALMA FENIX	20	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar	
2699	PALMA FENIX	20	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar	
2700	PALMA FENIX	40	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar	
2701	PALMA FENIX	25	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION	Conservar	



4041

						CALI Y AV BOYACA	DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2702	PALMA FENIX	25	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2703	ROBLE	12	9	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS REGULARES CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO COPA DESCOMPENSADA. INTERFIERE CON OBRA.	Tala
2704	PALMA FENIX	33	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2705	PALMA FENIX	18	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2706	PALMA FENIX	29	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2707	PALMA FENIX	2	1	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS	Traslado

AC

2



							CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
2708	PALMA FENIX	21	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2709	PALMA FENIX	14	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2710	PALMA FENIX	23	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2711	LAZMIN DEL CA	32	7	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2712	PALMA FENIX	25	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2713	PALMA FENIX	26	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E	Traslado



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4041

160

INTERFIERE CON OBRAS.								
2714	ROBLE	26	11	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2715	PALMA FENIX	19	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2716	PALMA FENIX	45	4	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2717	PALMA FENIX	28	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2718	ROBLE	23	10	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2719	LAZMIN DEL CA	34	8	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO PUDRICION EN EL FUSTE.	Tala

AW



**BOG** BOGOTÁ POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD





						INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA		
2720	PALMA FENIX	15	2	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2721	PALMA FENIX	76	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
2722	PALMA FENIX	23	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2723	PALMA FENIX	22	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2724	PALMA FENIX	24	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2725	PALMA FENIX	17	3	0	X	SEPARADOR CENTRAL ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2790	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE	Traslado

PMW

1





2041

						CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
2790-A	URAPAN	2	1	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN REBROTE SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2796	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2797	ROBLE	7	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2798	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2799	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2805	ROBLE	6	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Conservar



MA

Carrera 6 N°. 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A;  
Pisos 3° y 4° Bloque B; Edificio Condominio

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. - Colombia  
www.secretariadeambiente.gov.co





4041

							SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2805-A	URAPAN	1	1	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS ES UN REBROTE SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2806	ROBLE	5	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2807	ROBLE	8	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2808	ROBLE	2	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2808-A	CHILCO	2	2	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2809	ROBLE	5	5	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2810	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS	Conservar

44

1





4041

							BOYACA	CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2811	ROBLE	4	3	0	X		SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2812	ROBLE	4	3	0	X		SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2813	ROBLE	6	3	0	X		SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2814	ROBLE	3	3	0	X		SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2815	ROBLE	6	4	0	X		SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2816	ROBLE	10	5	0	X		SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar



AW





2041

2816-A	MERMELADA	2	2	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL SE ENCUENTRA PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2817	ROBLE	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2818	ROBLE	5	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2818-A	CHILCO	2	2	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL SE ENCUENTRA PARCIALMENTE SECO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2819	ROBLE	9	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2823	ROBLE	6	5	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2825	ROBLE	4	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION	Conservar

MA

*[Handwritten mark]*




						ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2827	CHILCO	2	2	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2827-A	holly liso	2	1	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2833	CEREZO	9	6	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2843	PINO	69	15	5	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2843-A	CHILCO	8	1	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2843-B	CHILCO	6	1	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANTARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar



4 0 4 1

2844	PINO	34	14	4	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2873	ROBLE	4	2	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2876	ACACIA JAPON	13	6	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2877	ACACIA JAPON	9	6	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2884	ROBLE	10	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2885	ROBLE	10	7	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2886	ROBLE	9	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO	Conservar

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE

4001

						SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.		
2886-A	ACACIA JAPON	3	6	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2887	ROBLE	10	7	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2888	ROBLE	6	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2889	ROBLE	3	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2900	ROBLE	8	8	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976	URAPAN	10	7	2	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976-A	SAUCO	40	5	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS	Conservar





2011

						BOYACA	CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	
2976-B	Palma Yuca	19	6	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976-C	LAZMIN DEL CA	21	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976-D	CIPRES	68	6	1	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976-E	CEREZO	20	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976-F	ARRAYAN	9	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2976-G	LAUCHO BENJA	9	3	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar

BU





2041

2977	PINO PATULA	46	10	2	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2978	PINO PATULA	69	11	2	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.	Conservar
2979	PINO PATULA	65	12	3	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE INCLINADO SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2981	PINO PATULA	95	12	3	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE INCLINADO SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2982	PINO PATULA	39	12	2	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE INCLINADO SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2983	PINO PATULA	53	8	2	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS FUSTE INCLINADO SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2984	Palma Yuca	34	4	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO	Tala

By



							BASAL DISTANCIAMIENTO	INADECUADO SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
2955	CEREZO	51	10	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA FUSTE INCLINADO INADECUADO DISTANCIAMIENTO	SE ENCUENTRA MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
2956	URAPAN	20	9	4	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.		Conservar
2957	CEREZO	31	12	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.		Conservar
2958	CEREZO	17	12	0	X	SEPARADOR CALZADA SUR ENTRE AV CALI Y AV BOYACA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA CONSERVACION DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO Y NO INTERFIERE CON OBRAS.		Conservar
10023	ACACIA NEGR	3	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.		Tala
10024	ACACIA NEGR	1	2	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES		Tala



1041

							CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10025	ACACIA NEGR	3	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10026	ACACIA NEGR	6	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10028	ACACIA NEGR	8	4	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10029	ACACIA JAPON	2	3	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES DEFICIENTE. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10030	Palma Yuca	4	1	0	X	ANDEN SUR CLL 26 FRENTE ENTRADA ALAMOS PREDIO NAVITRANS	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SU DESARROLLO VEGETATIVO ES	Tala





4 0 4 1

						SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.		
10345	FALSO PIMIEN	3	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 16 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10349	CARBONERO	2	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 16 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10350	CEREZO	3	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 16 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10351	NOGAL	19	7	0	X	ANDEN NORTE CLL 16 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO. LA CONFORMACION Y ESTRUCTURA DE LA COPA NO PERMITEN PREPARARLO PARA REALIZAR TRASLADO INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10352	FALSO PIMIEN	5	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 16 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10353	CEREZO	2	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 16 FRENTE CARREFOUR	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE	Tala

AM





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

2041

							ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FÍSICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO DESFOLIADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	
10354	EU CALIPTO CO	22	18	5	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI FRENTE A CARVAJAL	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FÍSICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO MAL EMPLAZADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10355	URAPAN	59	16	4	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10356	URAPAN	57	17	3	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10357	URAPAN	45	16	2	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FÍSICAS PRESENTA BIFURCACIONES BASAL SE SACRIFICA PARA REALIZAR BLOQUEO A LOS ARBOLES ALEDANOS. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10358	URAPAN	65	17	3	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FÍSICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO PUDRICION. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala

*AW*

*8*





4041

10359	PINO PATULA	71	18	6	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10360	MAGNOLIO	95	9	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10361	EUCALIPTO PO	53	8	2	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO RAMAS EN PELIGRO DE CAIDA MAL EMPLAZADO LO QUE NO PERMITE REALIZAR BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10362	MERMELADA	3	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10363	DURAZNO	6	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO ESCASA RAMIFICACION LO QUE INHIBE PROCESO DE FOTOSINTESIS PARA REALIZAR BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10364	NARANJO	3	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y	Traslado

*Handwritten mark*





2041

						ALAMOS AV CALI GLAXO	TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	
10365	CEREZO	6	4	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10366	EUCALIPTO PO	32	9	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DEFORMACION BASAL FUSTE TORCIDO MAL EMPLAZADO LO QUE IMPIDE REALIZAR BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10367	MERMELADA	2	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10368	CEREZO	7	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10369	CEDRO	3	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE	Traslado

*Handwritten mark*





4041

						ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.		
10370	EUCALIPTO CO	72	12	4	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10371	LAZMIN DEL CA	2	1	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL SE ENCUENTRA SUPRIMIDO MAL EMPLAZADO LO QUE NO PERMITE REALIZAR BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10372	CAYENO	10	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO MAL EMPLAZADO LO QUE NO PERMITE REALIZZAR BLOQUEO Y TRASLADO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10373	MAGNOLIO	37	8	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10374	MAGNOLIO	56	9	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado

1





304 y

10375	PALMA AREC	17	3	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL INDIVIDUO DEBIDO A SUS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS SU APORTE ECOLOGICO Y PAISAJISTICO SE ENCUENTRA SANO E INTERFIERE CON OBRAS.	Traslado
10376	URAPAN	64	14	1	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL SEVERO BIFURCACIONES BASALES MAL EMPLAZADO LO QUE NO PERMITE REALIZAR BLOQUEO Y TRASLADO POR SU CERCANIA A MALLA DIVISORIA. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala
10377	PINO PATULA	14	2	0	X	ANDEN NORTE CLL 26 ENTRE ENTRADA ALAMOS AV CALI GLAXO	SE CONSIDERA TECNICAMENTE VIABLE LA TALA DEL INDIVIDUO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS PRESENTA DANO MECANICO BASAL FUSTE TORCIDO SE ENCUENTRA SUPRIMIDO. INTERFIERE DIRECTAMENTE CON OBRA.	Tala

**ARTÍCULO QUINTO.-** El presente Acto Administrativo tiene una vigencia de un año (12) meses, contados a partir de su ejecutoria.

**ARTÍCULO SEXTO.-** El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU", a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, deberá **CONSIGNAR** en el SUPERCADRE de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudo conceptos varios, con el código **E – 06 – 604 (Evaluación / Seguimiento / Tala)**, la suma de veintidós mil doscientos pesos (**\$496.900**), de acuerdo con el No. **11890**, generado por el Sistema de Información Ambiental -SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario para el caso de Evaluación y Seguimiento, cuya copia debe ser remitida con destino al expediente **SDA – 03 – 2008 – 1526**.

**ARTÍCULO SEPTIMO.-** El beneficiario de la presente autorización requiere tramitar ante esta Secretaria Distrital de Ambiente -SDA, salvoconducto para la movilización del producto objeto de tala, conforme las siguientes especies y cantidades: **Cupressus Lusitánica Volumen .42529, Eucalyptus ficifolia Volumen .26474, Eucalyptus globulus Volumen 5.59865, Fraxinus chinensis volumen 3.0775, Pinus radiata Volumen 2.66769, Pinus patula Volumen 4.27819**, dado que la tala de estos

Handwritten mark

Handwritten mark





4041

productos si genera madera comercial.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** El **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, deberá garantizar la persistencia del recurso forestal autorizado para tala, consignando dentro del termino de vigencia del presente acto administrativo la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ML (**\$51.911.143**) MCTE, equivalentes a **377.8 IVPs** y **104.47 SMMLV**, en la cuenta de ahorros No. **001700063447** en el Banco Davivienda a nombre del Jardín Botánico José Celestino Mutis, relacionando el número de Resolución o concepto técnico que autorizó los tratamientos silviculturales, la copia del recibo de pago deberá ser remitida con destino al expediente No. **SDA-03-2009-1526** de esta Secretaría, a fin de verificar el cumplimiento.

**ARTÍCULO NOVENO.-** El **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, y para efectos de llevar a cabo los tratamientos de **Bloqueo y Traslado** autorizados en la presente Resolución, deberá realizarles mantenimiento durante treinta y seis (36) meses, con actividades de plateo, riego y fertilización.

**ARTÍCULO DÉCIMO.-** La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA supervisará la ejecución de los tratamientos autorizados y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 85 de la ley 99 de 1993, previo agotamiento del sancionatorio procedimiento respectivo, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

**ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-** Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"**, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, en la Calle 22 No. 6 – 27 teléfono 3386660 de esta Ciudad en la Avenida Calle 63 No. 68 – 95 de Bogotá.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Comunicar la presente providencia a la Doctora **CARMEN HELENA CABRERA SAAVEDRA**, en su calidad de Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)**, o a quien haga sus veces, en la Calle 22 No. 6-27, teléfono 3386660.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Fijar la presente providencia en lugar público de esta Secretaría Distrital de Ambiente, remitir copia a la alcaldía local de Engativa, para que se surta el mismo trámite y publicarla en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

AL

*[Handwritten signature]*





4041

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre y a la Subdirección Financiera de esta Secretaría para lo de su competencia.

**ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse ante esta Dirección de Control Ambiental, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta Resolución, en los términos de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 JUN 2008

**EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO**

Director de Control Ambiental

**Proyectó.** Ruth Azucena Cortés Ramírez –**Abogada.**

**Revisó.** Doctora. Sandra Rocío Silva González.

**Expediente.** SDA – 03 – 2009 – 1526.

**CT** 2009GTS834 / 30-04-09 (2008ER57331)

*Mac*

