

RESOLUCIÓN No. 02752

POR LA CUAL SE MODIFICA UN PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE CALIDAD DEL AIRE AUDITIVA Y VISUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las funciones delegadas mediante la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de 2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1807 de 2006 y la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 de 2006 expedidas por el DAMA, actual Secretaría Distrital de Ambiente, el Decreto Distrital 174 de 2006, la Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que esta Entidad mediante la Resolución No. 02102 del 05 de diciembre de 2016, aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS – ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, representada legalmente por el señor **DIEGO AUGUSTO MARTINEZ MONTOYA** identificado con la cédula de ciudadanía No.19.359.294, domiciliada en la Avenida el Dorado N° 68 C- 61 OF. 529 de la localidad de Fontibón de esta ciudad, para su flota vehicular cuya actividad principal es la de transporte público de pasajeros.

Que la citada Resolución fue notificada personalmente el día 15 de mayo de 2017, al señor **JOSE LEONARDO LOTE PACHON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.429.311, en su calidad de apoderado de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS – ETIB SAS**, quedando debidamente ejecutoriada el día 31 de mayo de 2017.

Que mediante comunicaciones con radicados Nos. 2016ER56058 del 23 de marzo de 2016, 2016ER88415 del 01 de junio de 2016, 2016ER106599 del 27 de junio de 2016, 2016ER73708 del 10 de mayo de 2016, 2016ER106609 del 27 de junio de 2016, 2016ER142967 del 19 de agosto de 2016, 2016ER164688 del 22 de septiembre de 2016, 2017ER09461 del 17 de enero de 2017, 2017ER56049 del 23 de marzo de 2017, 2017ER56054 del 23 de septiembre de 2017, 2017ER56059 del 23 de marzo de 2017, 2017ER69475 del 18 de abril de 2017, 2017ER79600 del 04 de mayo de 2017, 2016ER88430 del 01 de junio de 2016, 2016ER88422 del 01 de junio de 2016, 2016ER73705 del 10 de mayo de 2016, 2016ER73700 del 10 de mayo de 2016, 2016ER106609 del 27 de junio de 2016, 2016ER88415 del 01 de junio de 2016, 2017ER09461 del 17 de enero de 2017 y 2017ER107389 del 09 de junio de 2017; la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS – ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, solicitó la inclusión

RESOLUCIÓN No. 02752

de seiscientos cincuenta y dos vehículos (652) y la exclusión de setenta y nueve (79) vehículos del programa de autorregulación aprobado a la mencionada Cooperativa.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió el concepto técnico No. 03358 DEL 30 de julio 2017, el cual concluyo;

“(…)

4 EVALUACIÓN TÉCNICA

Se llevaron a cabo tres tipos de evaluaciones técnicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los términos de referencia y de las condiciones exigidas para el Programa de Autorregulación Ambiental, así: la Evaluación Documental, la Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento y la Evaluación de Opacidad de la Flota, a continuación, se muestran los resultados obtenidos:

4.1 Modificaciones en el Parque Automotor

Se verificó la conformidad de los documentos que soportan cada una de las modificaciones realizadas al parque automotor autorregulado por parte de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, ya sea por exclusión de vehículos por traslado, desvinculación o desintegración física (chatarización), o inclusión de vehículos recientemente vinculados a la empresa. De acuerdo a lo anterior se logró establecer:

- Que, a diciembre 05 de 2016, fecha de la Resolución N. 02102, el parque automotor autorregulado tipo diésel era de 559 vehículos.
- Que teniendo en cuenta las solicitudes de los radicados vinculados al proceso de modificación y las novedades de los mismos, se incluyeron 652 vehículos al programa de autorregulación y a la vez se excluyeron 58 vehículos, por lo que el parque automotor de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, pasó de 559 vehículos a la cifra de 1211 vehículos autorregulados.
- Los 1211 vehículos que conforman el actual parque automotor por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, funcionan a Diésel.

A continuación, se resumen las modificaciones en la flota.

Tabla 4. Resumen de los cambios en el parque automotor

TOTAL DE VEHÍCULOS INSCRITOS PREVIAMENTE	TOTAL DE VEHICULOS AUTORREGULADOS PREVIAMENTE	(-) TOTAL DE VEHÍCULOS NO AUTORREGULADOS O FLOTA RESTANTE
Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016	559 Vehículos	3 Vehículos

RESOLUCIÓN No. 02752

Vehículos 562		
562 Vehículos	559 Vehículos	03 Vehículos

Tabla 5 Resumen de los cambios en el parque automotor inscrito.

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE SE INSCRIBIERON PREVIAMENTE	(+)TOTAL DE VEHÍCULOS A INCLUIR EN PARQUE INSCRITO	(-) TOTAL DE VEHÍCULOS A EXCLUIR EN PARQUE INSCRITO	NUEVA FLOTA INSCRITA EN EL PROGRAMA
Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016			
562 Vehículos	673 Vehículos	58 Vehículos	1177 Vehículos
562 Vehículos	673 Vehículos	58 Vehículos	1177 Vehículos

4.2 Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento

El día 2015-07-26 se realizó la visita de Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.** Los resultados y compromisos para la implementación de mejoras se encuentran consignados en el Formato de Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento.

4.3 Evaluación de opacidad

Para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017; se realizó la evaluación de opacidad de los vehículos inscritos a incluir en el Programa de Autorregulación Ambiental teniendo en cuenta las solicitudes de la empresa, verificando los documentos que soportan cada una de las modificaciones realizadas al parque automotor inscrito por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, ya sea por exclusión de vehículos por traslado o por desintegración física, o inclusión de vehículos recientemente vinculados a la empresa. Lo anterior con el fin de verificar la viabilidad de la modificación del Programa de Autorregulación para la Empresa. Obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 6 Resumen de los cambios en el parque automotor autorregulado y porcentaje de cumplimiento actual.

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE SE AUTORREGULARON PREVIAMENTE	(+)TOTAL DE VEHÍCULOS A INCLUIR EN RESOLUCION	(-) TOTAL DE VEHÍCULOS A EXCLUIR DE RESOLUCION	NUEVA FLOTA AUTORREGULADA	NUEVO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (NUEVA FLOTA AUTORREGULADA /V. NUEVA FLOTA

RESOLUCIÓN No. 02752

				INSCRITA EN EL PROGRAMA)
Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016			Vehículos Autorregulados por la empresa	96,17%
559 Vehículos	652 Vehículos	79 Vehículos.	1132 Vehículos	
559 Vehículos	652 Vehículos	79 Vehículos	1132 Vehículos	

El resumen de los resultados obtenidos en las mediciones de opacidad que soportan el porcentaje alcanzado (hoja de cálculo), y que fueron realizadas por operarios del grupo de Fuentes Móviles de la SDA en las citadas fechas.

5 EVALUACIÓN TÉCNICA

Habiendo programado y/o realizado la prueba de opacidad a la flota (652 vehículos) de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, y confrontando con el listado de vehículos autorregulados por esta empresa, se logró establecer que:

Inclusiones del parque automotor autorregulado:

- Seiscientos cincuenta y dos (652) vehículos de los inscritos al programa de autorregulación por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, y que tienen Tarjeta de Operación vigente, cumplieron con las exigencias del Programa de Autorregulación Ambiental para ser incluidos en la modificación del programa de autorregulación, las placas se detallan en la Tabla 7.

Tabla 7. Relación de vehículos que cumplieron los estándares del programa para ser incluidos en la modificación

No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA
1	SMX696	131	WLT626	261	WMK113	391	VFB318	521	VDL762
2	SMX955	132	WLT631	262	WMK114	392	VFE187	522	VDF671
3	SMX956	133	WLT634	263	VDJ902	393	VEK997	523	VDM476
4	SMX984	134	WLT635	264	VEK996	394	VEO780	524	VFC994
5	VEW777	135	WLT607	265	VEO670	395	VEN874	525	VDM971
6	VFE381	136	WLT620	266	VES329	396	VDV649	526	VDJ607
7	VER599	137	WLT621	267	VES339	397	SVS661	527	VDK725
8	VEM099	138	WLT623	268	VEU874	398	SVS779	528	SMX683
9	SVS985	139	WLT624	269	VEZ201	399	VDM407	529	SMS616
10	SWS670	140	WLT633	270	VFA268	400	VDP981	530	VEL824
11	SVS986	141	WLT638	271	VFB926	401	VDS856	531	VEY803
12	SVS987	142	WLT636	272	VFC962	402	VDT583	532	WMK115
13	SVS795	143	WLT830	273	VFE372	403	VEK195	533	WMK101
14	SVS940	144	WLT610	274	VEU623	404	VEO343	534	WMK102
15	SVS708	145	WLT611	275	VDK388	405	VEO344	535	WMK103
16	SWS668	146	WLT616	276	VEL010	406	VEP432	536	WMK105



RESOLUCIÓN No. 02752

17	SVS722	147	WLT628	277	SWR433	407	VEQ251	537	WMK104
18	SVS796	148	WMN113	278	VEL912	408	VER896	538	WMK106
19	SVS721	149	VDM651	279	SMY830	409	VET744	539	WMK107
20	SVS941	150	VDM701	280	VEJ256	410	VET800	540	WMK108
21	SVS712	151	VEO310	281	SMS579	411	VEU573	541	WMK116
22	SVS797	152	VEO636	282	WGI037	412	VEV399	542	WMK117
23	SVS724	153	VEO779	283	VEX893	413	VEW233	543	WMK118
24	WML314	154	VEP335	284	VEQ229	414	VEX582	544	WMK119
25	WML315	155	VEH747	285	VEQ676	415	VEY582	545	WMK053
26	WMK704	156	SMS987	286	TUP465	416	VEZ440	546	WMK054
27	WMK705	157	VDP403	287	TUP466	417	VFA260	547	WMK051
28	WMK706	158	VFE229	288	TUP467	418	VFA827	548	WMK055
29	WMK707	159	VDK560	289	TUP469	419	VFA856	549	VEX320
30	WMK708	160	VFD960	290	TUP470	420	VFA890	550	VDV785
31	WMK709	161	VEQ410	291	TUP471	421	VFA891	551	VFE568
32	WMK710	162	VDK387	292	TUP484	422	VFB603	552	VEW755
33	WMK711	163	VEX859	293	TUP485	423	VFB901	553	VDX883
34	WMK712	164	SVS520	294	TUP486	424	VFB933	554	VFB698
35	WML880	165	VEQ677	295	TUP487	425	VFB962	555	VDY389
36	WML716	166	VFE591	296	TUP488	426	VFE660	556	WMK063
37	WML720	167	VFE688	297	TUP489	427	VDH923	557	WMK109
38	WML715	168	VER434	298	TUP490	428	TUP468	558	WMK052
39	WML711	169	SMX684	299	TUP491	429	TUP472	559	WMK057
40	WML714	170	VDJ610	300	TUP492	430	TUP473	560	WMK064
41	WML713	171	VDN271	301	TUP493	431	TUP474	561	WMK059
42	WML712	172	VER869	302	TUP494	432	TUP475	562	VER525
43	WML879	173	VEX662	303	VEL930	433	TUP476	563	VES468
44	WML719	174	VDL784	304	VFB696	434	TUP477	564	VFC800
45	WML884	175	VFE280	305	VEC185	435	TUP478	565	SMX971
46	WML890	176	VER728	306	VEK299	436	TUP479	566	VFA675
47	WML889	177	WML472	307	WDG158	437	TUP480	567	VFE878
48	WLT988	178	WML478	308	VFD774	438	TUP481	568	VEB773
49	WMK058	179	WML473	309	SMS590	439	TUP482	569	VEZ224
50	WMK061	180	WML475	310	WMN114	440	TUP483	570	WML891
51	WMK062	181	WML477	311	WMN115	441	VEZ230	571	VFB484
52	WMK070	182	WML667	312	WMN117	442	VFB660	572	WML717
53	WMK110	183	WML668	313	WMN118	443	VET802	573	WML718
54	WMK056	184	WML663	314	WMN119	444	VFB664	574	WML881
55	WMK060	185	WML670	315	WMN120	445	VEA683	575	WML882
56	WMK065	186	WML666	316	WMN194	446	VFA264	576	WML883
57	WMK069	187	WML674	317	WMN196	447	VER892	577	WML885
58	WMK068	188	WML479	318	WMN198	448	VEK387	578	WML886
59	WMK067	189	WML662	319	WMN116	449	VFB659	579	WML888
60	WMK066	190	WML476	320	WMN121	450	VDW160	580	WML892
61	WMK071	191	WML665	321	WMN122	451	VEO304	581	WML878
62	WMK073	192	WML672	322	WMN192	452	VEX863	582	VFA884



RESOLUCIÓN No. 02752

63	WMK072	193	WML673	323	WMN195	453	VFC682	583	VEV943
64	WMK074	194	WML671	324	WMN197	454	VEK998	584	VFD433
65	WMK076	195	WML664	325	WMN199	455	VFB937	585	VEZ101
66	WMK075	196	WML669	326	WMN200	456	VFB013	586	VEY392
67	WMK078	197	WML474	327	WMN201	457	VER894	587	VFC414
68	WMK077	198	SVS723	328	WMN255	458	VFB563	588	VET715
69	WMK080	199	SWS175	329	WMN258	459	VEN872	589	VEJ457
70	WMK079	200	VFE196	330	WMN259	460	VFA854	590	VFA206
71	VDM139	201	SVS780	331	WMN260	461	VDP915	591	VFA772
72	VDW638	202	SVS781	332	WMN261	462	VEO677	592	VEX856
73	VEA715	203	SVS782	333	WMN277	463	VDP311	593	VEY372
74	VEO096	204	VDT421	334	WMN306	464	VEO671	594	VDT716
75	VEP336	205	VEM257	335	WMN307	465	VDM198	595	VEK650
76	VEQ469	206	VEN300	336	WMN308	466	VER585	596	VER433
77	VER558	207	VEO333	337	WMN356	467	VFC741	597	VFA840
78	VFA622	208	VEQ411	338	WMN357	468	VFB002	598	VFE674
79	VEQ448	209	VES335	339	WMN358	469	VES036	599	VFC325
80	VEP300	210	VDV419	340	WMN359	470	VEQ701	600	VFB741
81	VDM650	211	VEU873	341	WMN360	471	VEG984	601	VFB455
82	VEW144	212	VEL041	342	WMN361	472	VEV208	602	VES308
83	VDF666	213	VEU872	343	WMN362	473	VES323	603	VEX506
84	SWS459	214	VEK959	344	VDY396	474	VEP197	604	WMN186
85	SWR905	215	VEM755	345	VFA267	475	VEN172	605	WMN252
86	VEG992	216	VDM245	346	VET833	476	VEX366	606	WMN253
87	VES002	217	VEO626	347	VEX399	477	VEY267	607	WMN254
88	VEO497	218	SVS465	348	VEI653	478	VES277	608	WMN256
89	VES450	219	SVS466	349	VES284	479	VDX390	609	WMN257
90	VDW591	220	SVS468	350	SIS374	480	VDW991	610	WMN278
91	VFA862	221	SVS710	351	VDK375	481	VFA100	611	WMN279
92	VEP746	222	SVS719	352	VDK893	482	VFC038	612	WMN280
93	VEW213	223	VER432	353	VDO941	483	VDX012	613	WMN281
94	VEG982	224	SVS727	354	VEK298	484	VES061	614	WMN282
95	WCL460	225	SVS704	355	VEK565	485	VFD143	615	WMN283
96	VEV780	226	SVS715	356	VEK999	486	VDH174	616	WMN286
97	VEO029	227	SIF429	357	VEL825	487	VER729	617	SVS456
98	VEW822	228	VFE694	358	VEM256	488	VFB072	618	WMN355
99	VFD727	229	SVS469	359	VEM277	489	VEX154	619	WMN353
100	VFE247	230	SVS853	360	VEO602	490	VEX681	620	WMN354
101	VEN673	231	SVS794	361	VES332	491	VEW381	621	WMN302
102	WMM597	232	VES479	362	VEU574	492	VDL783	622	VFC964
103	WMN284	233	VEP581	363	VFB078	493	VDM982	623	VER741
104	WMN285	234	VFE505	364	VFC621	494	VFC523	624	VEP897
105	WMM598	235	VEB776	365	VEJ889	495	VDX601	625	VEW797
106	WMN303	236	VET979	366	VEV791	496	VDL897	626	VER876
107	WMN305	237	VDU156	367	VFB073	497	VES268	627	VFE506
108	WMN301	238	VEG983	368	VDF221	498	WCM291	628	WML887

RESOLUCIÓN No. 02752

109	WMN304	239	WMK081	369	VDG815	499	VDW590	629	VES322
110	WMN309	240	WMK084	370	VDN226	500	VEL332	630	VEU021
111	WMN300	241	WMK083	371	VEK294	501	VEP561	631	VEU019
112	VDM702	242	WMK082	372	VEM254	502	VFC592	632	VES478
113	VEW778	243	WMK085	373	VEP333	503	VEP138	633	VEV266
114	VEW779	244	WMK086	374	VEQ700	504	VDL761	634	VFE102
115	VEW815	245	WMK089	375	VER893	505	VDZ810	635	VFD726
116	VEW816	246	WMK087	376	VEU605	506	VFB494	636	VEP265
117	VEW823	247	WMK088	377	VEU621	507	VDV148	637	VEV220
118	VEX365	248	WMK090	378	VEU622	508	VFA841	638	SMX986
119	VEZ018	249	WMK092	379	VEU867	509	VDX659	639	SVS472
120	VEZ154	250	WMK093	380	VEV944	510	VEV906	640	SVS455
121	VDF575	251	WMK091	381	VEW062	511	VEB228	641	SVS458
122	WLT615	252	WMK095	382	VEW063	512	SMY221	642	SVS799
123	WLT617	253	WMK094	383	VEW399	513	VEO752	643	VEW060
124	WLT622	254	WMK097	384	VFA785	514	VEY315	644	SVS470
125	WLT625	255	WMK096	385	VFB319	515	VEY615	645	SVS867
126	WLT630	256	WMK098	386	VFB694	516	VFE226	646	SVS703
127	WLT831	257	WMK099	387	VES421	517	VFE259	647	VEI651
128	WLT618	258	WMK100	388	VFB394	518	VDS998	648	VEV822
129	WLT619	259	WMK111	389	VFB961	519	VEO785	649	SVS788
130	WLT613	260	WMK112	390	VFA623	520	VES035	650	SVS988
								651	WNV102
								652	SVS701

Exclusiones del parque automotor autorregulado:

- Setenta y nueve (79) vehículos debe ser excluidos del programa de autorregulación para esta empresa, por las novedades descritas en la Tabla 8.

Tabla 8 Relación de vehículos que deben ser excluidos en la Resolución de modificación

No.	PLACA	NOVEDAD	No.	PLACA	NOVEDAD
1	VDQ691	Vencimiento tarjeta	41	VDV233	Desintegración física
2	VDP628	Desintegración física	42	VFC041	Reparación
3	VEJ204	Desvincular	43	VEY633	Desvincular
4	VDQ087	Desintegración física	44	VDK456	Desintegración física
5	VDM154	Desintegración física	45	VFB034	Reparación
6	VDM211	Desintegración física	46	VEI046	Desvincular
7	VDN600	Desintegración física	47	VEX643	Desvincular
8	VDN890	Desintegración física	48	VDV438	Desintegración física
9	VEN873	Desvincular	49	VEN511	Desvincular
10	VEQ468	Desvincular	50	VDM462	Vence vida útil
11	VEJ255	Desvincular	51	VDV631	Vence vida útil
12	VEO604	Desvincular	52	VEZ114	Reparación
13	VDY075	Vence vida útil	53	VFE545	Reparación

RESOLUCIÓN No. 02752

14	VDU489	Desvincular	54	VEX610	Desvincular
15	VEW134	Desvincular	55	VEQ424	Desvincular
16	TUP890	Reparación	56	VES258	Desvincular
17	VDH141	Desintegración física	57	VEU944	Desvincular
18	VDP032	Desintegración física	58	VEW353	Desvincular
19	VEK566	Desvincular	59	VEO348	incumple
20	VEK583	Desvincular	60	VFE274	incumple
21	VDH140	Vence vida útil	61	VDK458	incumple
22	VDP629	Desintegración física	62	VDE817	incumple
23	VDT582	Vencimiento tarjeta	63	VEU870	incumple
24	VDT584	Desintegración física	64	VEY920	incumple
25	VEA983	Vence vida útil	65	VDK152	incumple
26	VEK386	Desvincular	66	VDH670	incumple
27	VET745	Desvincular	67	VDK510	incumple
28	VEY808	Reparación	68	VDK606	incumple
29	VFB944	Desvincular	69	VDN116	incumple
30	VEL020	Desvincular	70	VDH357	incumple
31	VFB686	Reparación	71	VDI516	incumple
32	VDV418	Vence vida útil	72	VDK148	incumple
33	VEM276	Desvincular	73	VEK024	incumple
34	VEW383	Desvincular	74	VDJ378	incumple
35	VEO786	Desvincular	75	VDP429	incumple
36	VDX600	Desintegración física	76	VDL953	incumple
37	VEO690	Desvincular	77	VDJ811	incumple
38	VEZ228	Desvincular	78	VDL753	incumple
39	VEO678	Desvincular	79	VEG993	incumple
40	VEL366	Desvincular			

Se aclara que los vehículos relacionados en la tabla N.8 como exclusiones de parque automotor para el programa de autorregulación, según las novedades descritas en los radicados 2017ER107389 de 2017 y 2017ER79600 de 2017, donde la empresa presenta un plan de mejoramiento para la flota que incumple niveles de emisiones y el radicado 2016ER142967 del 19 de agosto de 2016, donde solicita que la flota vinculada bajo los siguientes radicados: 2016ER73700, 2016ER88415 y 2016ER106609 de 2016 y que no cumplieron con los niveles de emisiones, sea excluida de este proceso temporalmente mientras la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, le realiza las respectivas intervenciones técnicas y que una vez subsanadas, se realizará una nueva vinculación de flota al programa. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se excluyen del proceso un total de 79 vehículos, tal como se detalla en la tabla antes mencionada.

6 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Considerando que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**; ya se le aprobó el Programa de Autorregulación por medio de la Resolución Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016, dicha modificación no requiere la evaluación de la totalidad de requisitos documentales establecidos en la Resolución 1869 de 2006.

RESOLUCIÓN No. 02752

Luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 de 2006 en su Artículo Cuarto se concluye que la empresa **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S;** **HA CUMPLIDO** con las obligaciones allí establecidas y las adquiridas al emitirse la Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016, mediante la cual se aprobó el Programa de Autorregulación para esta empresa.

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de opacidad de los vehículos de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, se establece que el 96,17% de la flota, **CUMPLE** con los estándares del Programa de Autorregulación Ambiental, teniendo en cuenta las consideraciones de la tabla N.8

7 RESULTADO DEL ANÁLISIS

Verificado el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental y las obligaciones adquiridas por la empresa al emitirse la Resolución de Aprobación del Programa de Autorregulación, se establece que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, CUMPLE con los estándares del Programa. Las placas de la totalidad de vehículos autorregulados se relacionan en la Tabla 9 del Anexo 1.

8 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Para mantenerse autorregulada, la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, debe cumplir con las obligaciones previstas en la Resolución 1869 del 18 de Agosto de 2006, modificada en su Artículo 4º por la Resolución 2823 del 29 de Noviembre del 2006.

- Mantener el parque vehicular autorregulado, al menos un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente para el tema durante la vigencia o duración (1 Año) de la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental.
- La empresa debe realizar la medición de opacidad al total de su flota Autorregulada y cada tres (3) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la primera Resolución de Autorregulación (en el caso de que haya modificaciones de Resolución), deberá entregar un reporte de estas mediciones a la SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL de la SDA. Este reporte se deberá entregar en medio digital con formato de Microsoft Excel 97 o posterior. **LA MEDICIÓN DE LAS EMISIONES(OPACIDAD) A LA FLOTA AUTORREGULADA, DEBERÁ SER REALIZADA POR UN LABORATORIO AMBIENTAL ACREDITADO POR EL IDEAM , CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA RESOLUCIÓN 910 DE 2008 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**, se deberá informar con suficiente antelación a la SDA qué equipo(s) será(n) empleado(s) , personal y los tiempos en las cuales se realizarán las pruebas ,adicional a esto anexar copia de la Resolución de acreditación del laboratorio autorizado por el IDEAM, para realizar la Auditoria correspondiente. Los equipos empleados y los procedimientos que se siguen en las mediciones de opacidad, así como el personal que realiza tales mediciones, deberán cumplir con el manual **de auditoría para opacímetros de flujo parcial que operan en**

RESOLUCIÓN No. 02752

los programas de certificación, control y reducción de emisiones vehiculares en la ciudad de Bogotá 126PM04-PR11-I-A13-V5.0, estar ajustados a lo especificado en las Normas Técnicas Colombianas que se acogen para tales efectos o las que le modifiquen o sustituyan. Para tal efecto al reporte trimestral se deberá adjuntar lo siguiente: 1. Certificado de calibración del equipo (expedido por el proveedor del mismo) vigente a la fecha de la realización de las pruebas de opacidad. 2. Archivo de Excel con la información y especificaciones del equipo con el cual se realizaron las mediciones, datos de quien realizó la medición, datos del vehículo al que se hace la medición y resultados de la misma; así mismo se acogerá la decisión de APROBACIÓN o RECHAZO de la Auditoría realizada a equipos y personal por parte de la SDA.

- *Trimestralmente junto con el reporte de mediciones de opacidad se deberá presentar un Informe del avance y resultados, con sus respectivos soportes, de la operación del Programa Integral de Mantenimiento, que además de los cronogramas de medición de opacidad y de capacitaciones técnicas a conductores y/o propietarios de los vehículos de la empresa, incluirá opcionalmente datos que se derivan de la implementación del Programa Integral de Mantenimiento que le fue aprobado a la empresa, datos tales como: 1. Cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo / Cantidad total de vehículos, 2. Cantidad de vehículos con mantenimiento correctivo / Cantidad total de vehículos, 3. Cantidad de conductores que han recibido capacitación técnica / Cantidad total de conductores de los vehículos de la empresa, 4. Copia de los formularios de Servicio Técnico de Mantenimiento para un (1) vehículo de cada una de las marcas que hagan parte del parque automotor autorregulado, 5. Cuadros comparativos de consumo de combustible por kilómetro o por ruta, antes y después de los mantenimientos, para cada marca de vehículo, 6. Cuadros históricos del comportamiento promedio de la medición de opacidad, antes y después de los mantenimientos, para cada vehículo de la flota autorregulada, 7. Listado de proveedores confiables de combustible y suministros para vehículos, autorizados por la empresa, 8. Listado de Talleres o Centros de Diagnóstico autorizados por la empresa para realizar las operaciones de mantenimiento requeridas para el parque automotor, 9. Dato estadístico de cuánto dinero se dejaría de percibir si no se estuviera Autorregulado y eximido del Pico y Placa Ambiental, esta información se debe radicar en un CD, y posteriormente será verificada en las visitas de seguimiento establecidas por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**.*
- *Dar aviso inmediato por escrito de cualquier modificación o adición que realice en el parque automotor inscrito en el Programa de Autorregulación.*
- *Proporcionar las facilidades necesarias para que el Grupo de Fuentes Móviles de la SDA realice las pruebas técnicas de verificación de opacidad a la flota autorregulada en el momento que así se disponga.*
- *Verificar el estado de las emisiones de cada uno de los vehículos antes de ser despachados y, abstenerse de efectuar el despacho de aquellos vehículos cuya opacidad de emisión evidencie el no cumplimiento de los límites establecido para el programa, hasta tanto no se corrijan las fallas que ocasionan tal situación.*
- *La Secretaría Distrital de Ambiente realizará visitas periódicas a las empresas, sin perjuicio de la revisión de que puedan ser objeto los vehículos vinculados a empresas a las cuales se les aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental durante los controles aleatorios realizados en vías públicas de la ciudad por la SDA.*

RESOLUCIÓN No. 02752

9 RECOMENDACIONES

Se establece que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, **CUMPLE** con los estándares del Programa de Autorregulación.”

Una vez verificado el concepto técnico anteriormente relacionado, se evidencio que se presentaba un error de digitación en el número de placas de la flota total autorregulada, razón por la cual se realizó un alcance mediante concepto técnico N° 03728 del 24 de agosto del 2017, el cual concluyo:

“(…)

1. OBJETIVO

Dar alcance al concepto técnico N. 03358 del 30 de julio de 2017, con el fin de modificar el programa de autorregulación ambiental para la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S**; para incluir en esta Resolución modificatoria setecientos treinta y un (731) vehículos y a la vez excluir setenta y nueve (79) vehículos en esta modificación.

2. ANTECEDENTES

Referente a la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, se tienen los siguientes antecedentes:

Tabla No. 1. Documentos Antecedentes

DOCUMENTO / RADICADO	ASUNTO
2016EE215755 del 05 de diciembre de 2016	Aprobación programa autorregulación ambiental

3. CORRESPONDENCIA ANALIZADA

Se revisaron y analizaron los siguientes radicados, referentes a la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.** estos radicados se anexan al presente concepto:

Tabla No. 2. Análisis de Radicados

RADICADO	ASUNTO
2016ER88415 del 01 de junio de 2016	Solicitud de vinculación de flota al programa de autorregulación ambiental
2016ER88422 del 1 de junio de 2016	Solicitud aprobación programa autorregulación
2016ER73700 del 10 de mayo de 2016	Solicitud vinculación de flota al programa autorregulación
2016ER73705 del 10 de mayo de 2016	Autorización para realizar visitas técnicas
2016ER73708 del 10 de mayo de 2016	Solicitud aprobación programa autorregulación
2016ER88430 del 01 de junio de 2016	Autorización para realizar visitas técnicas

RESOLUCIÓN No. 02752

2016ER106599 del 27 de junio de 2016	Solicitud aprobación programa autorregulación
2016ER106609 del 27 de junio de 2016	Solicitud vinculación de flota al programa autorregulación
2016ER142967 del 19 de agosto de 2016	Alcance radicado 2016ER73700 del 10 de mayo de 2016
2016ER164688 del 22 de septiembre de 2016	Solicitud medición flota
2016ER169688 del 29 de septiembre de 2016	Pago por evaluación y seguimiento ambiental
2016EE215755 del 05 de diciembre de 2016	Acto administrativo
2017ER09461 del 17 de enero de 2017	Solicitud medición flota
2017ER56049 del 23 de marzo de 2017	Solicitud vinculación de flota al programa autorregulación
2017ER56054 del 23 de marzo de 2017	Solicitud aprobación programa autorregulación
2017ER56058 del 23 de marzo de 2017	Autorización para realizar visitas técnicas
2017ER56059 del 23 de marzo de 2017	Solicitud exclusión de flota del programa autorregulación
2017ER69475 del 18 de abril de 2017	Solicitud medición flota
2017ER79600 del 04 de mayo de 2017	Plan de mejoramiento
2017ER107389 del 09 de junio de 2017	Respuesta 2017EE89827, Plan de mejoramiento

Es importante aclarar que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, le fue aprobado el programa de autorregulación mediante la Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016, en las cantidades y porcentajes detallados en la Tabla 3, alcanzando los porcentajes y condiciones que para tales fechas se estipulaban en la Resolución 1869 del 18 de agosto de 2006, modificada en su Artículo 4º por la Resolución 2823 del 29 de noviembre del 2006.

Tabla 3. Detalle de vehículos inscritos y vehículos Autorregulados por Resolución

RESOLUCIÓN		FLOTA DIESEL INSCRITA A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN	FLOTA AUTORREGULADA POR RESOLUCIÓN	PORCENTAJE DE FLOTA AUTORREGULADA
No.	FECHA			
02102	Diciembre 05 de 2016	562 Vehículos	559 Vehículos	99,46%

Los cálculos de porcentaje de cumplimiento dentro del Programa Autorregulación, se hacen sobre 100% del parque automotor diésel activo con Tarjeta de Operación vigente, a la fecha de la última prueba de opacidad efectuada a los vehículos de la Empresa analizada.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se llevaron a cabo tres tipos de evaluaciones técnicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los términos de referencia y de las condiciones exigidas para el Programa de Autorregulación Ambiental, así: la Evaluación Documental, la Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento y la Evaluación de Opacidad de la Flota, a continuación, se muestran los resultados obtenidos:

4.1. Modificaciones en el Parque Automotor

Se verificó la conformidad de los documentos que soportan cada una de las modificaciones realizadas al parque automotor autorregulado por parte de la **EMPRESA DE TRANSPORTE**

RESOLUCIÓN No. 02752

INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S., ya sea por exclusión de vehículos por traslado, desvinculación o desintegración física (chatarización), o inclusión de vehículos recientemente vinculados a la empresa. De acuerdo a lo anterior se logró establecer:

- Que, a diciembre 05 de 2016, fecha de la Resolución N. 02102, el parque automotor autorregulado tipo diésel era de 559 vehículos.
- Que teniendo en cuenta las solicitudes de los radicados vinculados al proceso de modificación y las novedades de los mismos, se incluyeron 652 vehículos al programa de autorregulación y a la vez se excluyeron 79 vehículos, por lo que el parque automotor de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, pasó de 559 vehículos a la cifra de 1211 vehículos autorregulados.
- Los 1211 vehículos que conforman el actual parque automotor por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, funcionan a Diésel.

A continuación, se resumen las modificaciones en la flota.

Tabla 4. Resumen de los cambios en el parque automotor

TOTAL DE VEHÍCULOS INSCRITOS PREVIAMENTE	TOTAL DE VEHICULOS AUTORREGULADOS PREVIAMENTE	(-) TOTAL DE VEHÍCULOS NO AUTORREGULADOS O FLOTA RESTANTE
Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016	559 Vehículos	3 Vehículos
Vehículos 562		
562 Vehículos	559 Vehículos	03 Vehículos

Tabla 5 Resumen de los cambios en el parque automotor inscrito.

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE SE INSCRIBIERON PREVIAMENTE	(+) TOTAL DE VEHÍCULOS A INCLUIR EN PARQUE INSCRITO	(-) TOTAL DE VEHÍCULOS A EXCLUIR EN PARQUE INSCRITO	NUEVA FLOTA INSCRITA EN EL PROGRAMA
Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016	731 Vehículos	58 Vehículos	1235 Vehículos
562 Vehículos			
562 Vehículos	731 Vehículos	58 Vehículos	1235 Vehículos

RESOLUCIÓN No. 02752

4.2 Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento

El día 2015-07-26 se realizó la visita de Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.** Los resultados y compromisos para la implementación de mejoras se encuentran consignados en el Formato de Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento.

4.3 Evaluación de opacidad

Para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017; se realizó la evaluación de opacidad de los vehículos inscritos a incluir en el Programa de Autorregulación Ambiental teniendo en cuenta las solicitudes de la empresa, verificando los documentos que soportan cada una de las modificaciones realizadas al parque automotor inscrito por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, ya sea por exclusión de vehículos por traslado o por desintegración física, o inclusión de vehículos recientemente vinculados a la empresa. Lo anterior con el fin de verificar la viabilidad de la modificación del Programa de Autorregulación para la Empresa. Obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 6 Resumen de los cambios en el parque automotor autorregulado y porcentaje de cumplimiento actual.

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE SE AUTORREGULARON PREVIAMENTE	(+)TOTAL DE VEHÍCULOS A INCLUIR EN RESOLUCION	NUEVA FLOTA AUTORREGULADA	NUEVO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (NUEVA FLOTA AUTORREGULADA /V. NUEVA FLOTA INSCRITA EN EL PROGRAMA)
Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016	652 Vehículos	Vehículos Autorregulados por la empresa	98,05%
559 Vehículos		1211 Vehículos	
559 Vehículos	652 Vehículos	1211 Vehículos	

Tabla 6 Resumen de los cambios en el parque automotor inscrito y porcentaje de cumplimiento actual

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE SE INSCRIBIERON PREVIAMENTE	(+)TOTAL DE VEHÍCULOS A INCLUIR EN RESOLUCION	(-) TOTAL DE VEHÍCULOS A EXCLUIR DE RESOLUCION	NUEVA FLOTA AUTORREGULADA	NUEVO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (NUEVA FLOTA AUTORREGULADA /V. NUEVA FLOTA INSCRITA EN EL PROGRAMA)

RESOLUCIÓN No. 02752

Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016		82 Vehículos de la siguiente forma (58 Vehículos por solicitud de exclusión, 21 por incumplimiento en la norma y 3 vehículos que se excluyeron en la primer Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016)	Vehículos Autorregulados por la empresa	
562 Vehículos	731 Vehículos		1211 Vehículos	98,05%
562 Vehículos	731 Vehículos	82 Vehículos	1211 Vehículos	

El resumen de los resultados obtenidos en las mediciones de opacidad que soportan el porcentaje alcanzado (hoja de cálculo), y que fueron realizadas por operarios del grupo de Fuentes Móviles de la SDA en las citadas fechas.

5. EVALUACIÓN TÉCNICA

Habiendo programado y/o realizado la prueba de opacidad a la flota (652 vehículos) de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, y confrontando con el listado de vehículos autorregulados por esta empresa, se logró establecer que:

Inclusiones del parque automotor autorregulado:

- Seiscientos cincuenta y dos (652) vehículos de los inscritos al programa de autorregulación por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS -ETIB S.A.S.**, y que tienen Tarjeta de Operación vigente, cumplieron con las exigencias del Programa de Autorregulación Ambiental para ser incluidos en la modificación del programa de autorregulación, las placas se detallan en la Tabla 7.

Tabla 7. Relación de vehículos que cumplieron los estándares del programa para ser incluidos en la modificación

No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA
1	SMX696	131	WLT626	261	WMK113	391	VFB318	521	VDL762
2	SMX955	132	WLT631	262	WMK114	392	VFE187	522	VDF671
3	SMX956	133	WLT634	263	VDJ902	393	VEK997	523	VDM476
4	SMX984	134	WLT635	264	VEK996	394	VEO780	524	VFC994
5	VEW777	135	WLT607	265	VEO670	395	VEN874	525	VDM971
6	VFE381	136	WLT620	266	VES329	396	VDV649	526	VDJ607
7	VER599	137	WLT621	267	VES339	397	SVS661	527	VDK725
8	VEM099	138	WLT623	268	VEU874	398	SVS779	528	SMX683
9	SVS985	139	WLT624	269	VEZ201	399	VDM407	529	SMS616
10	SWS670	140	WLT633	270	VFA268	400	VDP981	530	VEL824
11	SVS986	141	WLT638	271	VFB926	401	VDS856	531	VEY803



RESOLUCIÓN No. 02752

12	SVS987	142	WLT636	272	VFC962	402	VDT583	532	WMK115
13	SVS795	143	WLT830	273	VFE372	403	VEK195	533	WMK101
14	SVS940	144	WLT610	274	VEU623	404	VEO343	534	WMK102
15	SVS708	145	WLT611	275	VDK388	405	VEO344	535	WMK103
16	SWS668	146	WLT616	276	VEL010	406	VEP432	536	WMK105
17	SVS722	147	WLT628	277	SWR433	407	VEQ251	537	WMK104
18	SVS796	148	WMN113	278	VEL912	408	VER896	538	WMK106
19	SVS721	149	VDM651	279	SMY830	409	VET744	539	WMK107
20	SVS941	150	VDM701	280	VEJ256	410	VET800	540	WMK108
21	SVS712	151	VEO310	281	SMS579	411	VEU573	541	WMK116
22	SVS797	152	VEO636	282	WGI037	412	VEV399	542	WMK117
23	SVS724	153	VEO779	283	VEX893	413	VEW233	543	WMK118
24	WML314	154	VEP335	284	VEQ229	414	VEX582	544	WMK119
25	WML315	155	VEH747	285	VEQ676	415	VEY582	545	WMK053
26	WMK704	156	SMS987	286	TUP465	416	VEZ440	546	WMK054
27	WMK705	157	VDP403	287	TUP466	417	VFA260	547	WMK051
28	WMK706	158	VFE229	288	TUP467	418	VFA827	548	WMK055
29	WMK707	159	VDK560	289	TUP469	419	VFA856	549	VEX320
30	WMK708	160	VFD960	290	TUP470	420	VFA890	550	VDV785
31	WMK709	161	VEQ410	291	TUP471	421	VFA891	551	VFE568
32	WMK710	162	VDK387	292	TUP484	422	VFB603	552	VEW755
33	WMK711	163	VEX859	293	TUP485	423	VFB901	553	VDX883
34	WMK712	164	SVS520	294	TUP486	424	VFB933	554	VFB698
35	WML880	165	VEQ677	295	TUP487	425	VFB962	555	VDY389
36	WML716	166	VFE591	296	TUP488	426	VFE660	556	WMK063
37	WML720	167	VFE688	297	TUP489	427	VDH923	557	WMK109
38	WML715	168	VER434	298	TUP490	428	TUP468	558	WMK052
39	WML711	169	SMX684	299	TUP491	429	TUP472	559	WMK057
40	WML714	170	VDJ610	300	TUP492	430	TUP473	560	WMK064
41	WML713	171	VDN271	301	TUP493	431	TUP474	561	WMK059
42	WML712	172	VER869	302	TUP494	432	TUP475	562	VER525
43	WML879	173	VEX662	303	VEL930	433	TUP476	563	VES468
44	WML719	174	VDL784	304	VFB696	434	TUP477	564	VFC800
45	WML884	175	VFE280	305	VEC185	435	TUP478	565	SMX971
46	WML890	176	VER728	306	VEK299	436	TUP479	566	VFA675
47	WML889	177	WML472	307	WDG158	437	TUP480	567	VFE878
48	WLT988	178	WML478	308	VFD774	438	TUP481	568	VEB773
49	WMK058	179	WML473	309	SMS590	439	TUP482	569	VEZ224
50	WMK061	180	WML475	310	WMN114	440	TUP483	570	WML891
51	WMK062	181	WML477	311	WMN115	441	VEZ230	571	VFB484
52	WMK070	182	WML667	312	WMN117	442	VFB660	572	WML717
53	WMK110	183	WML668	313	WMN118	443	VET802	573	WML718
54	WMK056	184	WML663	314	WMN119	444	VFB664	574	WML881
55	WMK060	185	WML670	315	WMN120	445	VEA683	575	WML882
56	WMK065	186	WML666	316	WMN194	446	VFA264	576	WML883
57	WMK069	187	WML674	317	WMN196	447	VER892	577	WML885



RESOLUCIÓN No. 02752

58	WMK068	188	WML479	318	WMN198	448	VEK387	578	WML886
59	WMK067	189	WML662	319	WMN116	449	VFB659	579	WML888
60	WMK066	190	WML476	320	WMN121	450	VDW160	580	WML892
61	WMK071	191	WML665	321	WMN122	451	VEO304	581	WML878
62	WMK073	192	WML672	322	WMN192	452	VEX863	582	VFA884
63	WMK072	193	WML673	323	WMN195	453	VFC682	583	VEV943
64	WMK074	194	WML671	324	WMN197	454	VEK998	584	VFD433
65	WMK076	195	WML664	325	WMN199	455	VFB937	585	VEZ101
66	WMK075	196	WML669	326	WMN200	456	VFB013	586	VEY392
67	WMK078	197	WML474	327	WMN201	457	VER894	587	VFC414
68	WMK077	198	SVS723	328	WMN255	458	VFB563	588	VET715
69	WMK080	199	SWS175	329	WMN258	459	VEN872	589	VEJ457
70	WMK079	200	VFE196	330	WMN259	460	VFA854	590	VFA206
71	VDM139	201	SVS780	331	WMN260	461	VDP915	591	VFA772
72	VDW638	202	SVS781	332	WMN261	462	VEO677	592	VEX856
73	VEA715	203	SVS782	333	WMN277	463	VDP311	593	VEY372
74	VEO096	204	VDT421	334	WMN306	464	VEO671	594	VDT716
75	VEP336	205	VEM257	335	WMN307	465	VDM198	595	VEK650
76	VEQ469	206	VEN300	336	WMN308	466	VER585	596	VER433
77	VER558	207	VEO333	337	WMN356	467	VFC741	597	VFA840
78	VFA622	208	VEQ411	338	WMN357	468	VFB002	598	VFE674
79	VEQ448	209	VES335	339	WMN358	469	VES036	599	VFC325
80	VEP300	210	VDV419	340	WMN359	470	VEQ701	600	VFB741
81	VDM650	211	VEU873	341	WMN360	471	VEG984	601	VFB455
82	VEW144	212	VEL041	342	WMN361	472	VEV208	602	VES308
83	VDF666	213	VEU872	343	WMN362	473	VES323	603	VEX506
84	SWS459	214	VEK959	344	VDY396	474	VEP197	604	WMN186
85	SWR905	215	VEM755	345	VFA267	475	VEN172	605	WMN252
86	VEG992	216	VDM245	346	VET833	476	VEX366	606	WMN253
87	VES002	217	VEO626	347	VEX399	477	VEY267	607	WMN254
88	VEO497	218	SVS465	348	VEI653	478	VES277	608	WMN256
89	VES450	219	SVS466	349	VES284	479	VDX390	609	WMN257
90	VDW591	220	SVS468	350	SIS374	480	VDW991	610	WMN278
91	VFA862	221	SVS710	351	VDK375	481	VFA100	611	WMN279
92	VEP746	222	SVS719	352	VDK893	482	VFC038	612	WMN280
93	VEW213	223	VER432	353	VDO941	483	VDX012	613	WMN281
94	VEG982	224	SVS727	354	VEK298	484	VES061	614	WMN282
95	WCL460	225	SVS704	355	VEK565	485	VFD143	615	WMN283
96	VEV780	226	SVS715	356	VEK999	486	VDH174	616	WMN286
97	VEO029	227	SIF429	357	VEL825	487	VER729	617	SVS456
98	VEW822	228	VFE694	358	VEM256	488	VFB072	618	WMN355
99	VFD727	229	SVS469	359	VEM277	489	VEX154	619	WMN353
100	VFE247	230	SVS853	360	VEO602	490	VEX681	620	WMN354
101	VEN673	231	SVS794	361	VES332	491	VEW381	621	WMN302
102	WMM597	232	VES479	362	VEU574	492	VDL783	622	VFC964
103	WMN284	233	VEP581	363	VFB078	493	VDM982	623	VER741

RESOLUCIÓN No. 02752

104	WMN285	234	VFE505	364	VFC621	494	VFC523	624	VEP897
105	WMM598	235	VEB776	365	VEJ889	495	VDX601	625	VEW797
106	WMN303	236	VET979	366	VEV791	496	VDL897	626	VER876
107	WMN305	237	VDU156	367	VFB073	497	VES268	627	VFE506
108	WMN301	238	VEG983	368	VDF221	498	WCM291	628	WML887
109	WMN304	239	WMK081	369	VDG815	499	VDW590	629	VES322
110	WMN309	240	WMK084	370	VDN226	500	VEL332	630	VEU021
111	WMN300	241	WMK083	371	VEK294	501	VEP561	631	VEU019
112	VDM702	242	WMK082	372	VEM254	502	VFC592	632	VES478
113	VEW778	243	WMK085	373	VEP333	503	VEP138	633	VEV266
114	VEW779	244	WMK086	374	VEQ700	504	VDL761	634	VFE102
115	VEW815	245	WMK089	375	VER893	505	VDZ810	635	VFD726
116	VEW816	246	WMK087	376	VEU605	506	VFB494	636	VEP265
117	VEW823	247	WMK088	377	VEU621	507	VDV148	637	VEV220
118	VEX365	248	WMK090	378	VEU622	508	VFA841	638	SMX986
119	VEZ018	249	WMK092	379	VEU867	509	VDX659	639	SVS472
120	VEZ154	250	WMK093	380	VEV944	510	VEV906	640	SVS455
121	VDF575	251	WMK091	381	VEW062	511	VEB228	641	SVS458
122	WLT615	252	WMK095	382	VEW063	512	SMY221	642	SVS799
123	WLT617	253	WMK094	383	VEW399	513	VEO752	643	VEW060
124	WLT622	254	WMK097	384	VFA785	514	VEY315	644	SVS470
125	WLT625	255	WMK096	385	VFB319	515	VEY615	645	SVS867
126	WLT630	256	WMK098	386	VFB694	516	VFE226	646	SVS703
127	WLT831	257	WMK099	387	VES421	517	VFE259	647	VEI651
128	WLT618	258	WMK100	388	VFB394	518	VDS998	648	VEV822
129	WLT619	259	WMK111	389	VFB961	519	VEO785	649	SVS788
130	WLT613	260	WMK112	390	VFA623	520	VES035	650	SVS988
								651	WNV102
								652	SVS701

Exclusiones del parque automotor autorregulado:

- *Setenta y nueve (79) vehículos debe ser excluidos del programa de autorregulación para esta modificación, por las novedades descritas en la Tabla 8.*

Tabla 8 Relación de vehículos que deben ser excluidos en la Resolución de modificación

No.	PLACA	NOVEDAD	No.	PLACA	NOVEDAD
1	VDQ691	Vencimiento tarjeta	41	VDV233	Desintegración física
2	VDP628	Desintegración física	42	VFC041	Reparación
3	VEJ204	Desvincular	43	VEY633	Desvincular
4	VDQ087	Desintegración física	44	VDK456	Desintegración física
5	VDM154	Desintegración física	45	VFB034	Reparación



RESOLUCIÓN No. 02752

6	VDM211	Desintegración física	46	VEI046	Desvincular
7	VDN600	Desintegración física	47	VEX643	Desvincular
8	VDN890	Desintegración física	48	VDV438	Desintegración física
9	VEN873	Desvincular	49	VEN511	Desvincular
10	VEQ468	Desvincular	50	VDM462	Vence vida útil
11	VEJ255	Desvincular	51	VDV631	Vence vida útil
12	VEO604	Desvincular	52	VEZ114	Reparación
13	VDY075	Vence vida útil	53	VFE545	Reparación
14	VDU489	Desvincular	54	VEX610	Desvincular
15	VEW134	Desvincular	55	VEQ424	Desvincular
16	TUP890	Reparación	56	VES258	Desvincular
17	VDH141	Desintegración física	57	VEU944	Desvincular
18	VDP032	Desintegración física	58	VEW353	Desvincular
19	VEK566	Desvincular	59	VEO348	incumple
20	VEK583	Desvincular	60	VFE274	incumple
21	VDH140	Vence vida útil	61	VDK458	incumple
22	VDP629	Desintegración física	62	VDE817	incumple
23	VDT582	Vencimiento tarjeta	63	VEU870	incumple
24	VDT584	Desintegración física	64	VEY920	incumple
25	VEA983	Vence vida útil	65	VDK152	incumple
26	VEK386	Desvincular	66	VDH670	incumple
27	VET745	Desvincular	67	VDK510	incumple
28	VEY808	Reparación	68	VDK606	incumple
29	VFB944	Desvincular	69	VDN116	incumple
30	VEL020	Desvincular	70	VDH357	incumple
31	VFB686	Reparación	71	VDI516	incumple
32	VDV418	Vence vida útil	72	VDK148	incumple
33	VEM276	Desvincular	73	VEK024	incumple
34	VEW383	Desvincular	74	VDJ378	incumple
35	VEO786	Desvincular	75	VDP429	incumple
36	VDX600	Desintegración física	76	VDL953	incumple
37	VEO690	Desvincular	77	VDJ811	incumple
38	VEZ228	Desvincular	78	VDL753	incumple
39	VEO678	Desvincular	79	VEG993	incumple
40	VEL366	Desvincular			

Se aclara que de las exclusiones de vehículos por solicitud de la empresa 58 Vehículos son por solicitud de exclusión teniendo en cuenta las novedades descritas en los radicados, 21 vehículos por incumplimiento en la norma y 3 vehículos que se excluyeron en la primera Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016, para un total de 79 vehículos.

Se aclara que los vehículos relacionados en la tabla N.8 como exclusiones de parque automotor para el programa de autorregulación, según las novedades descritas en los radicados 2017ER107389 de 2017 y 2017ER79600 de 2017, donde la empresa presenta un plan de mejoramiento para la flota que incumple niveles de emisiones y el radicado 2016ER142967 del 19 de agosto de 2016, donde solicita que la flota vinculada bajo los siguientes radicados: 2016ER73700, 2016ER88415 y 2016ER106609 de 2016 y que no cumplieron con los niveles de emisiones, sea excluida de este proceso

RESOLUCIÓN No. 02752

temporalmente mientras la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, le realiza las respectivas intervenciones técnicas y que una vez subsanadas, se realizará una nueva vinculación de flota al programa. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se excluyen del proceso un total de 79 vehículos, tal como se detalla en la tabla antes mencionada.

6. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Considerando que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**; ya se le aprobó el Programa de Autorregulación por medio de la Resolución Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016, dicha modificación no requiere la evaluación de la totalidad de requisitos documentales establecidos en la Resolución 1869 de 2006.

Luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 de 2006 en su Artículo Cuarto se concluye que la empresa de **TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**; **HA CUMPLIDO** con las obligaciones allí establecidas y las adquiridas al emitirse la Resolución 02102 del 05 de diciembre de 2016, mediante la cual se aprobó el Programa de Autorregulación para esta empresa.

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de opacidad de los vehículos de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, se establece que el 98,05% de la flota, **CUMPLE** con los estándares del Programa de Autorregulación Ambiental, teniendo en cuenta las consideraciones de la tabla N.8

7. RESULTADO DEL ANÁLISIS

Verificado el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental y las obligaciones adquiridas por la empresa al emitirse la Resolución de Aprobación del Programa de Autorregulación, se establece que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, **CUMPLE** con los estándares del Programa. Las placas de la totalidad de vehículos autorregulados se relacionan en la Tabla 9 del Anexo 1.

8. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Para mantenerse autorregulada, la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.**, debe cumplir con las obligaciones previstas en la Resolución 1869 del 18 de agosto de 2006, modificada en su Artículo 4º por la Resolución 2823 del 29 de noviembre del 2006.

- Mantener el parque vehicular autorregulado, al menos un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente para el tema durante la vigencia o duración (1 Año) de la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental.
- La empresa debe realizar la medición de opacidad al total de su flota Autorregulada y cada tres (3) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la primera Resolución de Autorregulación (en el caso de que haya modificaciones de Resolución), deberá entregar un reporte de estas mediciones a la SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL de la SDA. Este reporte se deberá entregar en medio digital con formato de Microsoft Excel 97 o posterior. **LA MEDICIÓN DE LAS EMISIONES(OPACIDAD) A LA FLOTA AUTORREGULADA, DEBERÁ SER REALIZADA POR UN LABORATORIO AMBIENTAL**

RESOLUCIÓN No. 02752

ACREDITADO POR EL IDEAM , CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA RESOLUCIÓN 910 DE 2008 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, se deberá informar con suficiente antelación a la SDA qué equipo(s) será(n) empleado(s) , personal y los tiempos en las cuales se realizarán las pruebas ,adicional a esto anexar copia de la Resolución de acreditación del laboratorio autorizado por el IDEAM, para realizar la Auditoria correspondiente. Los equipos empleados y los procedimientos que se siguen en las mediciones de opacidad, así como el personal que realiza tales mediciones, deberán cumplir con el manual **de auditoría para opacímetros de flujo parcial que operan en los programas de certificación, control y reducción de emisiones vehiculares en la ciudad de Bogotá 126PM04-PR11-I-A13-V5.0**, estar ajustados a lo especificado en las Normas Técnicas Colombianas que se acogen para tales efectos o las que le modifiquen o sustituyan. Para tal efecto al reporte trimestral se deberá adjuntar lo siguiente: 1. Certificado de calibración del equipo (expedido por el proveedor del mismo) vigente a la fecha de la realización de las pruebas de opacidad. 2. Archivo de Excel con la información y especificaciones del equipo con el cual se realizaron las mediciones, datos de quien realizó la medición, datos del vehículo al que se hace la medición y resultados de la misma; así mismo se acogerá la decisión de APROBACIÓN o RECHAZO de la Auditoría realizada a equipos y personal por parte de la SDA.

- *Trimestralmente junto con el reporte de mediciones de opacidad se deberá presentar un Informe del avance y resultados, con sus respectivos soportes, de la operación del Programa Integral de Mantenimiento, que además de los cronogramas de medición de opacidad y de capacitaciones técnicas a conductores y/o propietarios de los vehículos de la empresa, incluirá opcionalmente datos que se derivan de la implementación del Programa Integral de Mantenimiento que le fue aprobado a la empresa, datos tales como: 1. Cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo / Cantidad total de vehículos, 2. Cantidad de vehículos con mantenimiento correctivo / Cantidad total de vehículos, 3. Cantidad de conductores que han recibido capacitación técnica / Cantidad total de conductores de los vehículos de la empresa, 4. Copia de los formularios de Servicio Técnico de Mantenimiento para un (1) vehículo de cada una de las marcas que hagan parte del parque automotor autorregulado, 5. Cuadros comparativos de consumo de combustible por kilómetro o por ruta, antes y después de los mantenimientos, para cada marca de vehículo, 6. Cuadros históricos del comportamiento promedio de la medición de opacidad, antes y después de los mantenimientos, para cada vehículo de la flota autorregulada, 7. Listado de proveedores confiables de combustible y suministros para vehículos, autorizados por la empresa, 8. Listado de Talleres o Centros de Diagnóstico autorizados por la empresa para realizar las operaciones de mantenimiento requeridas para el parque automotor, 9. Dato estadístico de cuánto dinero se dejaría de percibir si no se estuviera Autorregulado y eximido del Pico y Placa Ambiental, esta información se debe radicar en un CD, y posteriormente será verificada en las visitas de seguimiento establecidas por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**.*
- *Dar aviso inmediato por escrito de cualquier modificación o adición que realice en el parque automotor inscrito en el Programa de Autorregulación.*
- *Proporcionar las facilidades necesarias para que el Grupo de Fuentes Móviles de la SDA realice las pruebas técnicas de verificación de opacidad a la flota autorregulada en el momento que así se disponga.*

RESOLUCIÓN No. 02752

- *Verificar el estado de las emisiones de cada uno de los vehículos antes de ser despachados y, abstenerse de efectuar el despacho de aquellos vehículos cuya opacidad de emisión evidencie el no cumplimiento de los límites establecido para el programa, hasta tanto no se corrijan las fallas que ocasionan tal situación.*
- *La Secretaría Distrital de Ambiente realizará visitas periódicas a las empresas, sin perjuicio de la revisión de que puedan ser objeto los vehículos vinculados a empresas a las cuales se les aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental durante los controles aleatorios realizados en vías públicas de la ciudad por la SDA.*

9. RECOMENDACIONES

Se establece que la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS -ETIB S.A.S.,** **CUMPLE** con los estándares del Programa de Autorregulación.

(...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con el artículo 8° de la Carta Política es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra entre otras cosas, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que igualmente, el ordenamiento constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes. Dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. (Subrayado fuera de texto original).

Que por su parte el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, estableció que los municipios, distritos o áreas metropolitanas que cuenten con una población igual o mayor a un millón de habitantes ejercerán las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Que el artículo 8° del Decreto 174 de 2006 dispone: *“Adoptar las siguientes medidas para reducir la contaminación generada por fuentes móviles, con aplicación en toda la ciudad frente a los*

RESOLUCIÓN No. 02752

Vehículos Automotores de Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros. Sin perjuicio de la restricción a la circulación determinada en el Decreto 660 de 2001 y posteriores, se adopta una restricción adicional de circulación en la ciudad de Bogotá, a los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., de acuerdo con el último dígito de la placa respectiva...".

Que así mismo, en el Parágrafo 3° de este artículo, se previó que esta restricción no sería aplicable a los vehículos vinculados a las empresas de transporte público colectivo que se acojan y cumplan el Programa de Autorregulación Ambiental.

Que mediante la Resolución No. 1869 del 18 de agosto de 2006, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental aplicable dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, se estableció el procedimiento a seguir, para la aprobación del mencionado programa.

Que el artículo 1° de la Resolución 1869 de 2006 dispone: *“El Programa de Autorregulación Ambiental del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo principal es la reducción de las emisiones de los vehículos con motor a diésel vinculados a las empresas de transporte público colectivo y de carga, salvo las excepciones previstas en el Decreto Distrital 174 de 2006, aspectos que redundarán en el mejoramiento de la calidad del aire del Distrito Capital.”*

Que en el artículo 6° de la norma citada se establece:

“ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL. *Cada programa de Autorregulación Ambiental empezará a operar a partir de su aprobación, y tendrá una vigencia inicial de un año contado a partir de la ejecutoria de la resolución que lo apruebe.*

El Programa de Autorregulación Ambiental se podrá prorrogar indefinidamente por el término inicialmente otorgado, entre tanto se mantengan las restricciones vehiculares de carácter ambiental...”

Que la citada resolución fue modificada en su artículo 4° por la Resolución No. 2823 del 29 de noviembre de 2006, en lo que tiene que ver con las obligaciones de las empresas participantes en el programa de autorregulación.

Que en el artículo 1° de la Resolución No. 2823, se previó:

“ARTÍCULO PRIMERO. *Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución 1869 de 2006, el cual quedará así:*

ARTÍCULO CUARTO. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS. *Las empresas participantes tendrán las siguientes obligaciones:*

RESOLUCIÓN No. 02752

1. Mantener el parque vehicular a diésel, al menos un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente. El porcentaje de la flota que deberá alcanzar esta reducción se ajustará al siguiente cronograma:

El DAMA realizará las verificaciones a la totalidad de la flota de la empresa, con el fin de establecer qué porcentaje de ese parque vehicular se encuentra dentro de los parámetros de autorregulación y cuáles vehículos no han alcanzado tal estándar.

(...)

*En la medida en que algún (os) vehículo (s) de la flota restante de la empresa alcance el porcentaje de opacidad previsto para la autorregulación ambiental, estos podrán ser incluidos dentro de la Flota Vehicular Autorregulada, para lo cual se requerirá que el DAMA verifique el cumplimiento técnico y **profiera el acto administrativo que apruebe la autorregulación o que se modifiquen los actos administrativos ya expedidos**, según corresponda en cada caso.”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)...*

Que siguiendo este lineamiento y conscientes de la necesidad de mejorar la calidad del aire del Distrito, las autoridades competentes adoptaron distintas medidas que contribuyen a la protección del medio ambiente y en especial en el aire, disminuyendo la contaminación generada por las fuentes móviles. Al respecto se expidió el Decreto 174 de 2006 y las Resoluciones 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año, tendientes a fijar los lineamientos del Programa de Autorregulación Ambiental para los vehículos automotores de servicio de transporte público colectivo de pasajeros y vehículos automotores de carga.

Que dentro de las obligaciones de las empresas transportadoras autorreguladas se estima indispensable tener en cuenta la progresividad con la cual se deben alcanzar los objetivos ambientales, lo que implica la adopción de unas metas parciales determinadas de forma gradual y proyectadas en el corto y mediano plazo sobre un cronograma temporal, razón por la cual se establecen porcentajes de cumplimiento, los cuales aumentaran gradualmente y plazos de revisión del programa que garantice el cumplimiento de la norma y la efectiva reducción de la contaminación producida por las fuentes móviles.

Con base en las disposiciones legales y especialmente en la Resolución No. 2823 de 2006, la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental se hará respecto de la Flota Vehicular Autorregulada, entendiéndose por ésta los vehículos de las empresas que cuenten con niveles de opacidad correspondientes a un 20% por debajo de la normatividad ambiental vigente.

Caso concreto

Que como consecuencia de la visita técnica realizada que sirvió de soporte para emitir el Concepto Técnico No. 3358 del 30 de julio de 2017 aclarado mediante concepto técnico N°

RESOLUCIÓN No. 02752

03728 del 24 de agosto del 2017, se estableció que el **98.5 %** de la flota vehicular de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS – ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, se encuentra en un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos por la normatividad ambiental.

Que una vez analizada desde el punto de vista técnico y jurídico la solicitud en comento y observando el cumplimiento de la normativa ambiental esta Secretaría considera viable modificar la Resolución No. 2102 del 05 de diciembre de 2016, por la cual se aprobó el programa de autorregulación presentado por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS – ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6.

Que durante el lapso de vigencia de la Resolución No. 2102 del 05 de diciembre de 2016, la empresa ha cumplido con las obligaciones establecidas.

Que conforme a lo anterior el Programa de Autorregulación Ambiental que se modifica mediante esta Resolución, se limita única y exclusivamente a los vehículos de la Sociedad que fueron objeto de verificación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, y aprobaron el porcentaje de opacidad requerido para el Plan de Autorregulación; vehículos cuyas placas se describirán en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que, de otra parte, las empresas a las cuales se les haya aprobado el programa de autorregulación ambiental, podrán modificar en cualquier momento su parque vehicular activo (con Tarjeta de Operación Vigente); lo cual puede conllevar a que el porcentaje de autorregulación de la flota vehicular disminuya o aumente.

Que la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, perteneciente a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, después de verificar los documentos allegados, estableció que la flota vehicular inscrita de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS – ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, está compuesta por mil doscientos once (1211) vehículos, los cuales cumplieron el porcentaje de opacidad exigido por la norma ambiental vigente.

Que, en vista de lo anterior, esta Entidad considera que se han dado los presupuestos para modificar el Programa de Autorregulación Ambiental otorgado a la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS – ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6,, solicitada a través de las comunicaciones identificadas con radicados N° 2016ER88415 del 01 de junio de 2016, 2016ER70486 del 10 de mayo de 2016, 2016ER73708 del 10 mayo de 2016, 2016ER106609 del 27 de junio de 2016, 2016ER142967 del 19 de agosto de 2016, 2016ER164688 del 22 de septiembre de 2016, 2017ER09461 del 17 de enero de 2017, 2017ER56049 del 23 de marzo de 2017, 2017ER56054 del 23 de septiembre de 2017, 2017ER56059 del 23 de marzo de 2017, 2017ER69475 del 18 de abril de 2017, 2017ER79600 del 04 de mayo de 2017 y 2017ER107389 del 09 de junio de 2017.

RESOLUCIÓN No. 02752

COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera; e igualmente en el literal c) del Artículo 103 ibídem, se establece que la Secretaría Distrital es la autoridad ambiental en el Distrito Capital.

Que el Artículo 5° del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo Artículo en el literal l) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que el artículo 5° numeral 1° de la Resolución No. 1037 del 28 de julio de 2016, delegó en el Subdirector de Calidad del Aire, auditiva y Visual entre otras, la función de “ *expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, autorizaciones, modificaciones, certificaciones y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo*”.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo primero de la Resolución No. 2102 del 05 de diciembre de 2016, por medio de la cual se aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS – ETIB SAS.**, identificada con NIT. 900.365.651-6, representada legalmente por el señor **DIEGO AUGUSTO MARTINEZ MONTOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.359.294, domiciliada en la Avenida el Dorado N° 68 C – 61 OF. 529 de la localidad de Fontibón de esta ciudad, en el sentido de incluir seiscientos cincuenta y dos (652) en el programa de autorregulación ambiental y excluir setenta y nueve (79) vehículos del mentado programa, de acuerdo con la parte motiva de la presente Resolución.

Relación de vehículos que cumplieron los estándares del programa para ser incluidos en la modificación

No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA
1	SMX696	131	WLT626	261	WMK113	391	VFB318	521	VDL762



RESOLUCIÓN No. 02752

2	SMX955	132	WLT631	262	WMK114	392	VFE187	522	VDF671
3	SMX956	133	WLT634	263	VDJ902	393	VEK997	523	VDM476
4	SMX984	134	WLT635	264	VEK996	394	VEO780	524	VFC994
5	VEW777	135	WLT607	265	VEO670	395	VEN874	525	VDM971
6	VFE381	136	WLT620	266	VES329	396	VDV649	526	VDJ607
7	VER599	137	WLT621	267	VES339	397	SVS661	527	VDK725
8	VEM099	138	WLT623	268	VEU874	398	SVS779	528	SMX683
9	SVS985	139	WLT624	269	VEZ201	399	VDM407	529	SMS616
10	SWS670	140	WLT633	270	VFA268	400	VDP981	530	VEL824
11	SVS986	141	WLT638	271	VFB926	401	VDS856	531	VEY803
12	SVS987	142	WLT636	272	VFC962	402	VDT583	532	WMK115
13	SVS795	143	WLT830	273	VFE372	403	VEK195	533	WMK101
14	SVS940	144	WLT610	274	VEU623	404	VEO343	534	WMK102
15	SVS708	145	WLT611	275	VDK388	405	VEO344	535	WMK103
16	SWS668	146	WLT616	276	VEL010	406	VEP432	536	WMK105
17	SVS722	147	WLT628	277	SWR433	407	VEQ251	537	WMK104
18	SVS796	148	WMN113	278	VEL912	408	VER896	538	WMK106
19	SVS721	149	VDM651	279	SMY830	409	VET744	539	WMK107
20	SVS941	150	VDM701	280	VEJ256	410	VET800	540	WMK108
21	SVS712	151	VEO310	281	SMS579	411	VEU573	541	WMK116
22	SVS797	152	VEO636	282	WGI037	412	VEV399	542	WMK117
23	SVS724	153	VEO779	283	VEX893	413	VEW233	543	WMK118
24	WML314	154	VEP335	284	VEQ229	414	VEX582	544	WMK119
25	WML315	155	VEH747	285	VEQ676	415	VEY582	545	WMK053
26	WMK704	156	SMS987	286	TUP465	416	VEZ440	546	WMK054
27	WMK705	157	VDP403	287	TUP466	417	VFA260	547	WMK051
28	WMK706	158	VFE229	288	TUP467	418	VFA827	548	WMK055
29	WMK707	159	VDK560	289	TUP469	419	VFA856	549	VEX320
30	WMK708	160	VFD960	290	TUP470	420	VFA890	550	VDV785
31	WMK709	161	VEQ410	291	TUP471	421	VFA891	551	VFE568
32	WMK710	162	VDK387	292	TUP484	422	VFB603	552	VEW755
33	WMK711	163	VEX859	293	TUP485	423	VFB901	553	VDX883
34	WMK712	164	SVS520	294	TUP486	424	VFB933	554	VFB698
35	WML880	165	VEQ677	295	TUP487	425	VFB962	555	VDY389
36	WML716	166	VFE591	296	TUP488	426	VFE660	556	WMK063
37	WML720	167	VFE688	297	TUP489	427	VDH923	557	WMK109
38	WML715	168	VER434	298	TUP490	428	TUP468	558	WMK052
39	WML711	169	SMX684	299	TUP491	429	TUP472	559	WMK057
40	WML714	170	VDJ610	300	TUP492	430	TUP473	560	WMK064
41	WML713	171	VDN271	301	TUP493	431	TUP474	561	WMK059
42	WML712	172	VER869	302	TUP494	432	TUP475	562	VER525
43	WML879	173	VEX662	303	VEL930	433	TUP476	563	VES468
44	WML719	174	VDL784	304	VFB696	434	TUP477	564	VFC800
45	WML884	175	VFE280	305	VEC185	435	TUP478	565	SMX971
46	WML890	176	VER728	306	VEK299	436	TUP479	566	VFA675
47	WML889	177	WML472	307	WDG158	437	TUP480	567	VFE878



RESOLUCIÓN No. 02752

48	WLT988	178	WML478	308	VFD774	438	TUP481	568	VEB773
49	WMK058	179	WML473	309	SMS590	439	TUP482	569	VEZ224
50	WMK061	180	WML475	310	WMN114	440	TUP483	570	WML891
51	WMK062	181	WML477	311	WMN115	441	VEZ230	571	VFB484
52	WMK070	182	WML667	312	WMN117	442	VFB660	572	WML717
53	WMK110	183	WML668	313	WMN118	443	VET802	573	WML718
54	WMK056	184	WML663	314	WMN119	444	VFB664	574	WML881
55	WMK060	185	WML670	315	WMN120	445	VEA683	575	WML882
56	WMK065	186	WML666	316	WMN194	446	VFA264	576	WML883
57	WMK069	187	WML674	317	WMN196	447	VER892	577	WML885
58	WMK068	188	WML479	318	WMN198	448	VEK387	578	WML886
59	WMK067	189	WML662	319	WMN116	449	VFB659	579	WML888
60	WMK066	190	WML476	320	WMN121	450	VDW160	580	WML892
61	WMK071	191	WML665	321	WMN122	451	VEO304	581	WML878
62	WMK073	192	WML672	322	WMN192	452	VEX863	582	VFA884
63	WMK072	193	WML673	323	WMN195	453	VFC682	583	VEV943
64	WMK074	194	WML671	324	WMN197	454	VEK998	584	VFD433
65	WMK076	195	WML664	325	WMN199	455	VFB937	585	VEZ101
66	WMK075	196	WML669	326	WMN200	456	VFB013	586	VEY392
67	WMK078	197	WML474	327	WMN201	457	VER894	587	VFC414
68	WMK077	198	SVS723	328	WMN255	458	VFB563	588	VET715
69	WMK080	199	SWS175	329	WMN258	459	VEN872	589	VEJ457
70	WMK079	200	VFE196	330	WMN259	460	VFA854	590	VFA206
71	VDM139	201	SVS780	331	WMN260	461	VDP915	591	VFA772
72	VDW638	202	SVS781	332	WMN261	462	VEO677	592	VEX856
73	VEA715	203	SVS782	333	WMN277	463	VDP311	593	VEY372
74	VEO096	204	VDT421	334	WMN306	464	VEO671	594	VDT716
75	VEP336	205	VEM257	335	WMN307	465	VDM198	595	VEK650
76	VEQ469	206	VEN300	336	WMN308	466	VER585	596	VER433
77	VER558	207	VEO333	337	WMN356	467	VFC741	597	VFA840
78	VFA622	208	VEQ411	338	WMN357	468	VFB002	598	VFE674
79	VEQ448	209	VES335	339	WMN358	469	VES036	599	VFC325
80	VEP300	210	VDV419	340	WMN359	470	VEQ701	600	VFB741
81	VDM650	211	VEU873	341	WMN360	471	VEG984	601	VFB455
82	VEW144	212	VEL041	342	WMN361	472	VEV208	602	VES308
83	VDF666	213	VEU872	343	WMN362	473	VES323	603	VEX506
84	SWS459	214	VEK959	344	VDY396	474	VEP197	604	WMN186
85	SWR905	215	VEM755	345	VFA267	475	VEN172	605	WMN252
86	VEG992	216	VDM245	346	VET833	476	VEX366	606	WMN253
87	VES002	217	VEO626	347	VEX399	477	VEY267	607	WMN254
88	VEO497	218	SVS465	348	VEI653	478	VES277	608	WMN256
89	VES450	219	SVS466	349	VES284	479	VDX390	609	WMN257
90	VDW591	220	SVS468	350	SIS374	480	VDW991	610	WMN278
91	VFA862	221	SVS710	351	VDK375	481	VFA100	611	WMN279
92	VEP746	222	SVS719	352	VDK893	482	VFC038	612	WMN280
93	VEW213	223	VER432	353	VDO941	483	VDX012	613	WMN281



RESOLUCIÓN No. 02752

94	VEG982	224	SVS727	354	VEK298	484	VES061	614	WMN282
95	WCL460	225	SVS704	355	VEK565	485	VFD143	615	WMN283
96	VEV780	226	SVS715	356	VEK999	486	VDH174	616	WMN286
97	VEO029	227	SIF429	357	VEL825	487	VER729	617	SVS456
98	VEW822	228	VFE694	358	VEM256	488	VFB072	618	WMN355
99	VFD727	229	SVS469	359	VEM277	489	VEX154	619	WMN353
100	VFE247	230	SVS853	360	VEO602	490	VEX681	620	WMN354
101	VEN673	231	SVS794	361	VES332	491	VEW381	621	WMN302
102	WMM597	232	VES479	362	VEU574	492	VDL783	622	VFC964
103	WMN284	233	VEP581	363	VFB078	493	VDM982	623	VER741
104	WMN285	234	VFE505	364	VFC621	494	VFC523	624	VEP897
105	WMM598	235	VEB776	365	VEJ889	495	VDX601	625	VEW797
106	WMN303	236	VET979	366	VEV791	496	VDL897	626	VER876
107	WMN305	237	VDU156	367	VFB073	497	VES268	627	VFE506
108	WMN301	238	VEG983	368	VDF221	498	WCM291	628	WML887
109	WMN304	239	WMK081	369	VDG815	499	VDW590	629	VES322
110	WMN309	240	WMK084	370	VDN226	500	VEL332	630	VEU021
111	WMN300	241	WMK083	371	VEK294	501	VEP561	631	VEU019
112	VDM702	242	WMK082	372	VEM254	502	VFC592	632	VES478
113	VEW778	243	WMK085	373	VEP333	503	VEP138	633	VEV266
114	VEW779	244	WMK086	374	VEQ700	504	VDL761	634	VFE102
115	VEW815	245	WMK089	375	VER893	505	VDZ810	635	VFD726
116	VEW816	246	WMK087	376	VEU605	506	VFB494	636	VEP265
117	VEW823	247	WMK088	377	VEU621	507	VDV148	637	VEV220
118	VEX365	248	WMK090	378	VEU622	508	VFA841	638	SMX986
119	VEZ018	249	WMK092	379	VEU867	509	VDX659	639	SVS472
120	VEZ154	250	WMK093	380	VEV944	510	VEV906	640	SVS455
121	VDF575	251	WMK091	381	VEW062	511	VEB228	641	SVS458
122	WLT615	252	WMK095	382	VEW063	512	SMY221	642	SVS799
123	WLT617	253	WMK094	383	VEW399	513	VEO752	643	VEW060
124	WLT622	254	WMK097	384	VFA785	514	VEY315	644	SVS470
125	WLT625	255	WMK096	385	VFB319	515	VEY615	645	SVS867
126	WLT630	256	WMK098	386	VFB694	516	VFE226	646	SVS703
127	WLT831	257	WMK099	387	VES421	517	VFE259	647	VEI651
128	WLT618	258	WMK100	388	VFB394	518	VDS998	648	VEV822
129	WLT619	259	WMK111	389	VFB961	519	VEO785	649	SVS788
130	WLT613	260	WMK112	390	VFA623	520	VES035	650	SVS988
								651	WNV102
								652	SVS701

Relación de vehículos que deben ser excluidos en la modificación

No.	PLACA	NOVEDAD	No.	PLACA	NOVEDAD
1	VDQ691	Vencimiento tarjeta	41	VDV233	Desintegración física

RESOLUCIÓN No. 02752

2	VDP628	Desintegración física	42	VFC041	Reparación
3	VEJ204	Desvincular	43	VEY633	Desvincular
4	VDQ087	Desintegración física	44	VDK456	Desintegración física
5	VDM154	Desintegración física	45	VFB034	Reparación
6	VDM211	Desintegración física	46	VEI046	Desvincular
7	VDN600	Desintegración física	47	VEX643	Desvincular
8	VDN890	Desintegración física	48	VDV438	Desintegración física
9	VEN873	Desvincular	49	VEN511	Desvincular
10	VEQ468	Desvincular	50	VDM462	Vence vida útil
11	VEJ255	Desvincular	51	VDV631	Vence vida útil
12	VEO604	Desvincular	52	VEZ114	Reparación
13	VDY075	Vence vida útil	53	VFE545	Reparación
14	VDU489	Desvincular	54	VEX610	Desvincular
15	VEW134	Desvincular	55	VEQ424	Desvincular
16	TUP890	Reparación	56	VES258	Desvincular
17	VDH141	Desintegración física	57	VEU944	Desvincular
18	VDP032	Desintegración física	58	VEW353	Desvincular
19	VEK566	Desvincular	59	VEO348	incumple
20	VEK583	Desvincular	60	VFE274	incumple
21	VDH140	Vence vida útil	61	VDK458	incumple
22	VDP629	Desintegración física	62	VDE817	incumple
23	VDT582	Vencimiento tarjeta	63	VEU870	incumple
24	VDT584	Desintegración física	64	VEY920	incumple
25	VEA983	Vence vida útil	65	VDK152	incumple
26	VEK386	Desvincular	66	VDH670	incumple
27	VET745	Desvincular	67	VDK510	incumple
28	VEY808	Reparación	68	VDK606	incumple
29	VFB944	Desvincular	69	VDN116	incumple
30	VEL020	Desvincular	70	VDH357	incumple
31	VFB686	Reparación	71	VDI516	incumple
32	VDV418	Vence vida útil	72	VDK148	incumple
33	VEM276	Desvincular	73	VEK024	incumple
34	VEW383	Desvincular	74	VDJ378	incumple
35	VEO786	Desvincular	75	VDP429	incumple
36	VDX600	Desintegración física	76	VDL953	incumple
37	VEO690	Desvincular	77	VDJ811	incumple
38	VEZ228	Desvincular	78	VDL753	incumple
39	VEO678	Desvincular	79	VEG993	incumple
40	VEL366	Desvincular			

Que en conclusión, la flota vehicular de la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS- ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, fue objeto de verificación por parte de Secretaría Distrital de Ambiente y aprobó el porcentaje de opacidad exigido para el programa de autorregulación ambiental, de acuerdo a lo enunciado a continuación:

RESOLUCIÓN No. 02752

Placas de los vehículos que cumplen con los estándares del programa de autorregulación ambiental.

No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA	No.	PLACA
1	WLT608	304	WDG906	607	WLT988	910	VDK375
2	WLT609	305	WDG918	608	WMK058	911	VDK893
3	WLT612	306	WDG916	609	WMK061	912	VDO941
4	WLT614	307	WDG149	610	WMK062	913	VEK298
5	WLT627	308	WDG145	611	WMK070	914	VEK565
6	WLT629	309	WDG146	612	WMK110	915	VEK999
7	WLT632	310	WDG144	613	WMK056	916	VEL825
8	WLT637	311	WDG148	614	WMK060	917	VEM256
9	WLT832	312	WDG150	615	WMK065	918	VEM277
10	WDD150	313	WDG151	616	WMK069	919	VEO602
11	WHR934	314	WDG156	617	WMK068	920	VES332
12	WHP955	315	WDG159	618	WMK067	921	VEU574
13	WHP956	316	WDG162	619	WMK066	922	VFB078
14	WHP957	317	WDG163	620	WMK071	923	VFC621
15	WGL245	318	WDG152	621	WMK073	924	VEJ889
16	WGL214	319	WDG155	622	WMK072	925	VEV791
17	WGL243	320	WDG157	623	WMK074	926	VFB073
18	WGL241	321	WDG160	624	WMK076	927	VDF221
19	WGL247	322	WDG161	625	WMK075	928	VDG815
20	WGL244	323	WDG164	626	WMK078	929	VDN226
21	WGL248	324	WDG143	627	WMK077	930	VEK294
22	WGL240	325	WDG142	628	WMK080	931	VEM254
23	WGL246	326	WDG153	629	WMK079	932	VEP333
24	WGL242	327	WDG154	630	VDM139	933	VEQ700
25	WGL211	328	WDG147	631	VDW638	934	VER893
26	WGL212	329	WDG141	632	VEA715	935	VEU605
27	WGL215	330	WDE732	633	VEO096	936	VEU621
28	WGL216	331	WDE735	634	VEP336	937	VEU622
29	WGL221	332	WDE743	635	VEQ469	938	VEU867
30	WGL222	333	WDE745	636	VER558	939	VEV944
31	WGL224	334	WDE747	637	VFA622	940	VEW062
32	WGL226	335	WDE764	638	VEQ448	941	VEW063
33	WGL227	336	WDE734	639	VEP300	942	VEW399
34	WGL228	337	WDE740	640	VDM650	943	VFA785
35	WGL229	338	WDE758	641	VEW144	944	VFB319
36	WGL230	339	WDE765	642	VDF666	945	VFB694
37	WGL231	340	WDE762	643	SWS459	946	VES421
38	WGL232	341	WDE766	644	SWR905	947	VFB394
39	WGL233	342	WDE767	645	VEG992	948	VFB961
40	WGL234	343	WDE730	646	VES002	949	VFA623
41	WGL235	344	WDE731	647	VEO497	950	VFB318



RESOLUCIÓN No. 02752

42	WGL237	345	WDE736	648	VES450	951	VFE187
43	WGL239	346	WDE739	649	VDW591	952	VEK997
44	WGL219	347	WDE742	650	VFA862	953	VEO780
45	WGL220	348	WDE746	651	VEP746	954	VEN874
46	WGL238	349	WDE748	652	VEW213	955	VDV649
47	WGL236	350	WDE752	653	VEG982	956	SVS661
48	WGL210	351	WDE753	654	WCL460	957	SVS779
49	WGL225	352	WDE755	655	VEV780	958	VDM407
50	WGL213	353	WDE759	656	VEO029	959	VDP981
51	WGL217	354	WDE760	657	VEW822	960	VDS856
52	WGL218	355	WDE761	658	VFD727	961	VDT583
53	WGL223	356	WDE769	659	VFE247	962	VEK195
54	WGI334	357	WDE749	660	VEN673	963	VEO343
55	WGI338	358	WDE757	661	WMM597	964	VEO344
56	WGI344	359	WDE763	662	WMN284	965	VEP432
57	WGI349	360	WDE751	663	WMN285	966	VEQ251
58	WGI332	361	WDE750	664	WMM598	967	VER896
59	WGI347	362	WDE768	665	WMN303	968	VET744
60	WGI335	363	WDE744	666	WMN305	969	VET800
61	WGI341	364	WDE733	667	WMN301	970	VEU573
62	WGI337	365	WDE737	668	WMN304	971	VEV399
63	WGI399	366	WDE738	669	WMN309	972	VEW233
64	WGI340	367	WDE741	670	WMN300	973	VEX582
65	WGI354	368	WDE754	671	VDM702	974	VEY582
66	WGI333	369	WDE756	672	VEW778	975	VEZ440
67	WGI328	370	WDE715	673	VEW779	976	VFA260
68	WGI343	371	WDE720	674	VEW815	977	VFA827
69	WGI357	372	WDE728	675	VEW816	978	VFA856
70	WGI324	373	WDE717	676	VEW823	979	VFA890
71	WGI327	374	WDE718	677	VEX365	980	VFA891
72	WGI351	375	WDE719	678	VEZ018	981	VFB603
73	WGI353	376	WDE721	679	VEZ154	982	VFB901
74	WGI355	377	WDE723	680	VDF575	983	VFB933
75	WGI330	378	WDE724	681	WLT615	984	VFB962
76	WGI322	379	WDE727	682	WLT617	985	VFE660
77	WGI348	380	WDE716	683	WLT622	986	VDH923
78	WGI321	381	WDE722	684	WLT625	987	TUP468
79	WGI342	382	WDE725	685	WLT630	988	TUP472
80	WGI346	383	WDE726	686	WLT831	989	TUP473
81	WGI326	384	WDE729	687	WLT618	990	TUP474
82	WGI329	385	WDE234	688	WLT619	991	TUP475
83	WGI331	386	WDE236	689	WLT613	992	TUP476
84	WGI350	387	WDE231	690	WLT626	993	TUP477
85	WGI356	388	WDE232	691	WLT631	994	TUP478
86	WGI398	389	WDE235	692	WLT634	995	TUP479
87	WGI336	390	WDE230	693	WLT635	996	TUP480



RESOLUCIÓN No. 02752

88	WGI345	391	WDE237	694	WLT607	997	TUP481
89	WGI323	392	WDE233	695	WLT620	998	TUP482
90	WGI339	393	WCN429	696	WLT621	999	TUP483
91	WGI352	394	WCN435	697	WLT623	1000	VEZ230
92	WGI325	395	WCN440	698	WLT624	1001	VFB660
93	WGI052	396	WCN432	699	WLT633	1002	VET802
94	WGI049	397	WCN431	700	WLT638	1003	VFB664
95	WGI051	398	WCN442	701	WLT636	1004	VEA683
96	WGI059	399	WCN426	702	WLT830	1005	VFA264
97	WGI046	400	WCN447	703	WLT610	1006	VER892
98	WGI039	401	WCN434	704	WLT611	1007	VEK387
99	WGI033	402	WCN427	705	WLT616	1008	VFB659
100	WGI055	403	WCN444	706	WLT628	1009	VDW160
101	WGI034	404	WCN445	707	WMN113	1010	VEO304
102	WGI036	405	WCN443	708	VDM651	1011	VEX863
103	WGI038	406	WCN453	709	VDM701	1012	VFC682
104	WGI054	407	WCN428	710	VEO310	1013	VEK998
105	WGI047	408	WCN450	711	VEO636	1014	VFB937
106	WGI045	409	WCN455	712	VEO779	1015	VFB013
107	WGI032	410	WCN454	713	VEP335	1016	VER894
108	WGI040	411	WCN451	714	VEH747	1017	VFB563
109	WGI050	412	WCN452	715	SMS987	1018	VEN872
110	WGI042	413	WCN456	716	VDP403	1019	VFA854
111	WGI044	414	WCN446	717	VFE229	1020	VDP915
112	WGI048	415	WCN433	718	VDK560	1021	VEO677
113	WGI035	416	WCN430	719	VFD960	1022	VDP311
114	WGI061	417	WCN436	720	VEQ410	1023	VEO671
115	WGI053	418	WCN441	721	VDK387	1024	VDM198
116	WGI062	419	WCN425	722	VEX859	1025	VER585
117	WGI063	420	WCN438	723	SVS520	1026	VFC741
118	WGI066	421	WCN449	724	VEQ677	1027	VFB002
119	WGI064	422	WCN448	725	VFE591	1028	VES036
120	WGI056	423	WCN437	726	VFE688	1029	VEQ701
121	WGI057	424	WCN439	727	VER434	1030	VEG984
122	WGI041	425	WCM756	728	SMX684	1031	VEV208
123	WGI058	426	WCM762	729	VDJ610	1032	VES323
124	WGI060	427	WCM757	730	VDN271	1033	VEP197
125	WGI043	428	WCM761	731	VER869	1034	VEN172
126	WGI065	429	WCM755	732	VEX662	1035	VEX366
127	WGH824	430	WCM763	733	VDL784	1036	VEY267
128	WGH825	431	WCM765	734	VFE280	1037	VES277
129	WGH816	432	WCM766	735	VER728	1038	VDX390
130	WGH817	433	WCM758	736	WML472	1039	VDW991
131	WGH820	434	WCM764	737	WML478	1040	VFA100
132	WGH815	435	WCM767	738	WML473	1041	VFC038
133	WGH814	436	WCM760	739	WML475	1042	VDX012



RESOLUCIÓN No. 02752

134	WGH821	437	WCM768	740	WML477	1043	VES061
135	WGH813	438	WCM759	741	WML667	1044	VFD143
136	WGH819	439	WCM293	742	WML668	1045	VDH174
137	WGH822	440	WCM271	743	WML663	1046	VER729
138	WGH823	441	WCM272	744	WML670	1047	VFB072
139	WGH818	442	WCM279	745	WML666	1048	VEX154
140	WEW100	443	WCM280	746	WML674	1049	VEX681
141	WEW188	444	WCM281	747	WML479	1050	VEW381
142	WEW162	445	WCM282	748	WML662	1051	VDL783
143	WEW163	446	WCM283	749	WML476	1052	VDM982
144	WEW168	447	WCM284	750	WML665	1053	VFC523
145	WEW173	448	WCM285	751	WML672	1054	VDX601
146	WEW165	449	WCM286	752	WML673	1055	VDL897
147	WEW167	450	WCM290	753	WML671	1056	VES268
148	WEW191	451	WCM268	754	WML664	1057	WCM291
149	WEW176	452	WCM274	755	WML669	1058	VDW590
150	WEW177	453	WCM292	756	WML474	1059	VEL332
151	WEW181	454	WCM294	757	SVS723	1060	VEP561
152	WEW190	455	WCL953	758	SWS175	1061	VFC592
153	WEW171	456	WCM265	759	VFE196	1062	VEP138
154	WEW178	457	WCM267	760	SVS780	1063	VDL761
155	WEW182	458	WCM269	761	SVS781	1064	VDZ810
156	WEW180	459	WCM273	762	SVS782	1065	VFB494
157	WEW164	460	WCM276	763	VDT421	1066	VDV148
158	WEW166	461	WCM270	764	VEM257	1067	VFA841
159	WEW172	462	WCM277	765	VEN300	1068	VDX659
160	WEW169	463	WCM266	766	VEO333	1069	VEV906
161	WEW174	464	WCM275	767	VEQ411	1070	VEB228
162	WEW185	465	WCM278	768	VES335	1071	SMY221
163	WEW192	466	WCM287	769	VDV419	1072	VEO752
164	WEW189	467	WCM288	770	VEU873	1073	VEY315
165	WEW194	468	WCM289	771	VEL041	1074	VEY615
166	WEW193	469	WCL616	772	VEU872	1075	VFE226
167	WEW186	470	WCL615	773	VEK959	1076	VFE259
168	WEW175	471	WCL617	774	VEM755	1077	VDS998
169	WEW187	472	WCL631	775	VDM245	1078	VEO785
170	WEW179	473	WCL632	776	VEO626	1079	VES035
171	WEW184	474	WCL636	777	SVS465	1080	VDL762
172	WEW170	475	WCL637	778	SVS466	1081	VDF671
173	WEX580	476	WCL638	779	SVS468	1082	VDM476
174	WEW183	477	WCL642	780	SVS710	1083	VFC994
175	WEW126	478	WCL641	781	SVS719	1084	VDM971
176	WEW096	479	WCL640	782	VER432	1085	VDJ607
177	WDG917	480	WCL639	783	SVS727	1086	VDK725
178	WEW090	481	WCL643	784	SVS704	1087	SMX683
179	WEW108	482	WCL635	785	SVS715	1088	SMS616



RESOLUCIÓN No. 02752

180	WEW110	483	WCL634	786	SIF429	1089	VEL824
181	WEW112	484	WCL633	787	VFE694	1090	VEY803
182	WEW105	485	WCL630	788	SVS469	1091	WMK115
183	WEW117	486	WCL629	789	SVS853	1092	WMK101
184	WEW116	487	WCL628	790	SVS794	1093	WMK102
185	WEW119	488	WCL644	791	VES479	1094	WMK103
186	WEW103	489	WCL627	792	VEP581	1095	WMK105
187	WEW115	490	WCL626	793	VFE505	1096	WMK104
188	WEW122	491	WCL625	794	VEB776	1097	WMK106
189	WEW120	492	WCL624	795	VET979	1098	WMK107
190	WEW098	493	WCL623	796	VDU156	1099	WMK108
191	WEW101	494	WCL622	797	VEG983	1100	WMK116
192	WEW123	495	WCL621	798	WMK081	1101	WMK117
193	WEW099	496	WCL620	799	WMK084	1102	WMK118
194	WEW124	497	WCL619	800	WMK083	1103	WMK119
195	WEW107	498	WCL618	801	WMK082	1104	WMK053
196	WEW104	499	TUP922	802	WMK085	1105	WMK054
197	WEW102	500	TUP954	803	WMK086	1106	WMK051
198	WEW118	501	TUP962	804	WMK089	1107	WMK055
199	WEW113	502	TUP994	805	WMK087	1108	VEX320
200	WEW109	503	TUP960	806	WMK088	1109	VDV785
201	WEW125	504	TUP895	807	WMK090	1110	VFE568
202	WEW114	505	TUP911	808	WMK092	1111	VEW755
203	WEW111	506	TUP912	809	WMK093	1112	VDX883
204	WEW121	507	TUP914	810	WMK091	1113	VFB698
205	WEW106	508	TUP915	811	WMK095	1114	VDY389
206	WEW097	509	TUP916	812	WMK094	1115	WMK063
207	WEV620	510	TUP917	813	WMK097	1116	WMK109
208	WEV621	511	TUP920	814	WMK096	1117	WMK052
209	WEV622	512	TUP924	815	WMK098	1118	WMK057
210	WEV623	513	TUP957	816	WMK099	1119	WMK064
211	WEV624	514	TUP958	817	WMK100	1120	WMK059
212	WEW089	515	TUP896	818	WMK111	1121	VER525
213	WEW091	516	TUP959	819	WMK112	1122	VES468
214	WEW092	517	TUP963	820	WMK113	1123	VFC800
215	WEW093	518	TUP964	821	WMK114	1124	SMX971
216	WEW094	519	TUP966	822	VDJ902	1125	VFA675
217	WEW095	520	TUP913	823	VEK996	1126	VFE878
218	WEV582	521	TUP923	824	VEO670	1127	VEB773
219	WEV625	522	TUP953	825	VES329	1128	VEZ224
220	WEV581	523	TUP955	826	VES339	1129	WML891
221	WEV583	524	TUP956	827	VEU874	1130	VFB484
222	WEV590	525	TUP961	828	VEZ201	1131	WML717
223	WEV593	526	TUP965	829	VFA268	1132	WML718
224	WEV598	527	TUP967	830	VFB926	1133	WML881
225	WEV599	528	TUP968	831	VFC962	1134	WML882



RESOLUCIÓN No. 02752

226	WEV585	529	TUP969	832	VFE372	1135	WML883
227	WEV592	530	TUP918	833	VEU623	1136	WML885
228	WEV576	531	TUP919	834	VDK388	1137	WML886
229	WEV619	532	TUP888	835	VEL010	1138	WML888
230	WEV595	533	TUP894	836	SWR433	1139	WML892
231	WEV605	534	TUP898	837	VEL912	1140	WML878
232	WEV600	535	TUP899	838	SMY830	1141	VFA884
233	WEV601	536	TUP900	839	VEJ256	1142	VEV943
234	WEV575	537	TUP901	840	SMS579	1143	VFD433
235	WEV584	538	TUP902	841	WGI037	1144	VEZ101
236	WEV594	539	TUP903	842	VEX893	1145	VEY392
237	WEV597	540	TUP904	843	VEQ229	1146	VFC414
238	WEV603	541	TUP905	844	VEQ676	1147	VET715
239	WEV604	542	TUP906	845	TUP465	1148	VEJ457
240	WEV589	543	TUP907	846	TUP466	1149	VFA206
241	WEV591	544	TUP908	847	TUP467	1150	VFA772
242	WEV596	545	TUP909	848	TUP469	1151	VEX856
243	WEV626	546	TUP925	849	TUP470	1152	VEY372
244	WEV627	547	TUP926	850	TUP471	1153	VDT716
245	WEV628	548	TUP897	851	TUP484	1154	VEK650
246	WEV630	549	WCL364	852	TUP485	1155	VER433
247	WEV577	550	TUP892	853	TUP486	1156	VFA840
248	WEV609	551	TUP887	854	TUP487	1157	VFE674
249	WEV613	552	TUP893	855	TUP488	1158	VFC325
250	WEV579	553	TUP952	856	TUP489	1159	VFB741
251	WEV606	554	TUP970	857	TUP490	1160	VFB455
252	WEV607	555	TUP951	858	TUP491	1161	VES308
253	WEV610	556	WCM291	859	TUP492	1162	VEX506
254	WEV586	557	TUP891	860	TUP493	1163	WMN186
255	WEV602	558	TUP910	861	TUP494	1164	WMN252
256	WEV587	559	TUP889	862	VEL930	1165	WMN253
257	WEV611	560	SMX696	863	VFB696	1166	WMN254
258	WEV616	561	SMX955	864	VEC185	1167	WMN256
259	WEV580	562	SMX956	865	VEK299	1168	WMN257
260	WEV588	563	SMX984	866	WDG158	1169	WMN278
261	WEV615	564	VEW777	867	VFD774	1170	WMN279
262	WEV578	565	VFE381	868	SMS590	1171	WMN280
263	WEV608	566	VER599	869	WMN114	1172	WMN281
264	WEV612	567	VEM099	870	WMN115	1173	WMN282
265	WEV618	568	SVS985	871	WMN117	1174	WMN283
266	WEV614	569	SWS670	872	WMN118	1175	WMN286
267	WEV617	570	SVS986	873	WMN119	1176	SVS456
268	WEV629	571	SVS987	874	WMN120	1177	WMN355
269	WEV633	572	SVS795	875	WMN194	1178	WMN353
270	WEV634	573	SVS940	876	WMN196	1179	WMN354
271	WEV635	574	SVS708	877	WMN198	1180	WMN302

RESOLUCIÓN No. 02752

272	WEV636	575	SWS668	878	WMN116	1181	VFC964
273	WEV637	576	SVS722	879	WMN121	1182	VER741
274	WEV638	577	SVS796	880	WMN122	1183	VEP897
275	WEV639	578	SVS721	881	WMN192	1184	VEW797
276	WEV640	579	SVS941	882	WMN195	1185	VER876
277	WEV641	580	SVS712	883	WMN197	1186	VFE506
278	WEV642	581	SVS797	884	WMN199	1187	WML887
279	WEV643	582	SVS724	885	WMN200	1188	VES322
280	WEV644	583	WML314	886	WMN201	1189	VEU021
281	WEV631	584	WML315	887	WMN255	1190	VEU019
282	WEV632	585	WMK704	888	WMN258	1191	VES478
283	WDG924	586	WMK705	889	WMN259	1192	VEV266
284	WDG925	587	WMK706	890	WMN260	1193	VFE102
285	WDG919	588	WMK707	891	WMN261	1194	VFD726
286	WDG922	589	WMK708	892	WMN277	1195	VEP265
287	WDG923	590	WMK709	893	WMN306	1196	VEV220
288	WDG920	591	WMK710	894	WMN307	1197	SMX986
289	WDG921	592	WMK711	895	WMN308	1198	SVS472
290	WDG926	593	WMK712	896	WMN356	1199	SVS455
291	WDG902	594	WML880	897	WMN357	1200	SVS458
292	WDG909	595	WML716	898	WMN358	1201	SVS799
293	WDG910	596	WML720	899	WMN359	1202	VEW060
294	WDG908	597	WML715	900	WMN360	1203	SVS470
295	WDG903	598	WML711	901	WMN361	1204	SVS867
296	WDG904	599	WML714	902	WMN362	1205	SVS703
297	WDG911	600	WML713	903	VDY396	1206	VEI651
298	WDG913	601	WML712	904	VFA267	1207	VEV822
299	WDG905	602	WML879	905	VET833	1208	SVS788
300	WDG915	603	WML719	906	VEX399	1209	SVS988
301	WDG907	604	WML884	907	VEI653	1210	WNV102
302	WDG912	605	WML890	908	VES284	1211	SVS701
303	WDG914	606	WML889	909	SIS374		

PARÁGRAFO.- Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la flota vehicular restante, es decir aquella flota de la Sociedad que no cuente con niveles de opacidad inferiores al 20% de los niveles establecidos en la normatividad ambiental vigente, estará sujeta a las restricciones vehiculares de carácter ambiental descritas en el Decreto 174 de 2006 o aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás artículos de la Resolución No. 2102 del 05 de diciembre de 2016, continúan vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar y remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía de Tránsito de Bogotá, para que se apliquen

RESOLUCIÓN No. 02752

las excepciones a las restricciones de circulación a las que hace referencia el Decreto 174 de 2006, o aquel que modifique o sustituya.

ARTÍCULO CUARTO.- Advertir a la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS- ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, o aquellas estipuladas en la normatividad ambiental, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993 o aquel que la modifique o sustituya, sin perjuicio del procedimiento sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar en el boletín la presente Resolución que para el efecto disponga esta Entidad, lo anterior en cumplimiento del Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS- ETIB SAS**, identificada con NIT. 900.365.651-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en Avenida el Dorado N° 68 C – 61 OF. 529 de la localidad de Fontibón de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO.- El representante legal o quien haga sus veces, deberá presentar al momento de la notificación, Certificado de Existencia y Representación de la persona jurídica o documento idóneo que lo acredite como tal.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Comunicar a la Subdirección Financiera de esta Entidad, para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación con el lleno de los requisitos legales contemplados en los artículos 74, 75 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 07 días del mes de octubre de 2017



OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA

RESOLUCIÓN No. 02752

DEPENDENCIA

Elaboró:

Juan Sebastian Moreno Moreno

C.C: 1015426846

T.P:

CPS: CONTRATO
20170929 DE

FECHA EJECUCION: 5/10/2017

Revisó:

DIANA CAROLINA CORONADO
PACHON

C.C: 53008076

T.P: 193148

CPS: CONTRATO
20170284 DE

FECHA EJECUCION: 6/10/2017

Aprobó:

Exp. SDA-02-2013-1234