

## POR LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

### EL SUBDIRECTOR DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las funciones delegadas mediante la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018 modificada por la Resolución No. 02566 de agosto 15 de 2018, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de 2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, en cumplimiento de la Ley 99 de 22 de Diciembre de 1993, la Resolución 1807 de 04 de agosto de 2006 y la Resolución 1869 de 18 de agosto de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 de 29 de noviembre de 2006 y la Resolución 4314 del 28 de diciembre de 2018, expedidas por el (DAMA), actual Secretaría Distrital de Ambiente, Resolución 910 de 2008, el Decreto Distrital 174 de 30 de mayo de 2006, la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, y

### CONSIDERANDO

#### ANTECEDENTES

Que esta Entidad mediante la Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015, aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.** identificada con NIT. 900.365.740-3, ubicada en la Calle 32 sur No. 3C - 08 de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, para su flota vehicular cuya actividad principal es la prestación del servicio de transporte público de pasajeros.

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 12 de enero de 2016, a la señora **ANDREA DEL PILAR BARATO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.869.610, en su calidad de apoderada del representante legal de la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3, quedando debidamente ejecutoriada el día 27 de enero de 2016 y publicado en el Boletín Legal de esta entidad el día 03 de julio de 2016.

Que a través del radicado 2016ER210031 del 28 de noviembre de 2016, la sociedad objeto de la presente, realizó solicitud de prórroga del programa de autorregulación aprobado.

Que mediante el Radicado No. 2018ER15865 del 29 de enero de 2018, la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3, aporta documentación que soporta el pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental por medición de opacidad a 2260 vehículos pertenecientes a la flota troncal y zonal.

Con el Radicado No. 2018ER125688 del 31 de mayo de 2018, la sociedad en mención presenta la información de los buses que se deben excluir del programa de autorregulación, solicitando

**RESOLUCIÓN No. 01757**

retirar 69 buses que se encuentran desvinculados, en la misma medida, 282 vehículos por inoperatividad.

Mediante el Radicado No. 2018EE259916 del 07 de noviembre de 2018, esta entidad le solicita a la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, actualizar y revisar el listado de vehículos definitivos a excluir del programa, así mismo, los que se reportan temporalmente retirados que ya han sido intervenidos y que están operativos.

Con el radicado No. 2018ER287503 del 05 de diciembre de 2018, la sociedad objeto de la presente, solicita la prórroga y exclusión de setenta (70) buses, cuatro (04) vehículos en proceso de desvinculación, un (01) hace parte de capacitación y 440 móviles temporalmente por temas técnicos de inoperatividad de su Programa de Autorregulación Ambiental.

Conforme a las anteriores solicitudes, esta secretaría expidió la Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019, en el sentido de prorrogar y modificar la Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015, mediante la cual se aprobó el programa de autorregulación a la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**

Que la anterior resolución fue notificada personalmente el día 24 de mayo al señor **OSCAR FERNANDO OLAYA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.765.373 en calidad de apoderado de la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3, con fecha de ejecutoria del 11 de junio del 2019.

**CONSIDERACIONES TÉCNICAS**

Que la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió el Concepto Técnico No. 15667 del 13 de diciembre de 2019, el cual concluyó:

“(…)

**4. EVALUACIÓN TÉCNICA**

*Se llevaron a cabo tres tipos de evaluaciones técnicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los términos de referencia y de las condiciones exigidas para la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental, así: la evaluación documental, la evaluación del Programa Integral de Mantenimiento y la evaluación de opacidad de la flota: A continuación, se muestran los resultados obtenidos:*

*a. Evaluación Documental*

*Se verifica la conformidad de los documentos adjuntos a la solicitud de modificación (tabla N.2), con lo establecido en los Artículos 2do y 3ro de la Resolución 1869 del 18 de agosto de 2006, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental:*

**RESOLUCIÓN No. 01757**

*b. Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento*

El día 12/07/2019, se realizó la visita de Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento en la sede de la empresa ubicada en la calle 32 SUR No. 3 C - 08, localidad de San Cristóbal, de la empresa **CONSORCIO EXPRESS .SAS.**, donde se evaluaron los aspectos administrativo, técnico, operativo y ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 99.92%, los resultados y compromisos para la implementación de mejoras se encuentran consignados en el formato de evaluación del Programa Integral de Mantenimiento que se adjunta al presente concepto técnico, resultado de lo anterior la empresa debe realizar cronograma de mediciones de opacidad, como una de las obligaciones establecidas en el acto administrativo que aprobó inicialmente el Programa de Autorregulación Ambiental.

*c. Evaluación de opacidad de la flota*

En la evaluación de opacidad realizada a la flota de la empresa **CONSORCIO EXPRESS .SAS.**, durante los meses de agosto a octubre de 2019; se obtuvieron los siguientes resultados, según lo establecido en la Resolución 1304 de 2012, " Por la cual se establecen los niveles máximos de emisión y los requisitos ambientales a los que están sujetas las fuentes móviles del sector de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en los sistemas colectivo, masivo e integrado que circulan en el Distrito Capital". Según la programación ejecutada durante los meses de agosto y septiembre de 2018; como consta en las bases de datos de la Entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior el parque automotor inscrito y evaluado es de mil setecientos cincuenta y cinco (1755) móviles en el Programa de Autorregulación Ambiental, de los cuales mil setecientos treinta y dos 1732 móviles con un 98,69% cumplen con los estándares del programa, adicionalmente se vinculan 453 móviles según radicado 2018ER311914 con un 96,13% cumplen con los estándares del programa los cuales a continuación, se relacionan los resultados obtenidos de las mediciones realizadas:

**Tabla No. 3 resultados de Evaluación de Opacidad vehículos vinculados con radicado No. 2018ER311914 (Resolución 1304 de 2012)**

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 1   | SMY861 | 16%  | 2011   | 3,78             |
| 2   | VEN512 | 16%  | 2010   | 2,69             |
| 3   | WGG621 | 16%  | 2015   | 14,46            |
| 4   | WGG371 | 12%  | 2015   | 8,00             |
| 5   | WGG364 | 12%  | 2015   | 9,54             |
| 6   | WGG358 | 12%  | 2014   | 0,00             |
| 7   | WGG355 | 12%  | 2015   | 3,00             |
| 8   | WGG346 | 12%  | 2015   | 5,38             |
| 9   | WGG343 | 12%  | 2015   | 11,78            |
| 10  | WGG328 | 12%  | 2014   | 9,63             |
| 11  | WEW663 | 12%  | 2015   | 4,04             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|    |        |     |      |       |
|----|--------|-----|------|-------|
| 12 | WEW659 | 12% | 2015 | 11,74 |
| 13 | WEW634 | 12% | 2015 | 2,87  |
| 14 | WEW632 | 12% | 2015 | 10,01 |
| 15 | WGH253 | 12% | 2015 | 20,41 |
| 16 | WGH257 | 12% | 2015 | 7,93  |
| 17 | VFB011 | 12% | 2011 | 11,30 |
| 18 | VEX675 | 12% | 2010 | 3,06  |
| 19 | WGH415 | 12% | 2015 | 3,83  |
| 20 | VEK652 | 12% | 2008 | 6,00  |
| 21 | WGG388 | 12% | 2015 | 8,24  |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 22  | WGG387 | 12%  | 2015   | 6,81             |
| 23  | WEW605 | 12%  | 2014   | 10,00            |
| 24  | WGH357 | 12%  | 2015   | 18,26            |
| 25  | WGH314 | 12%  | 2015   | 8,87             |
| 26  | WGH313 | 12%  | 2015   | 9,15             |
| 27  | WGH226 | 12%  | 2015   | 0,35             |
| 28  | WGG654 | 12%  | 2015   | 11,65            |
| 29  | WGG643 | 12%  | 2015   | 7,01             |
| 30  | WGG635 | 16%  | 2015   | 9,23             |
| 31  | WHS685 | 16%  | 2014   | 5,00             |
| 32  | VFD269 | 16%  | 2010   | 3,95             |
| 33  | VEY394 | 16%  | 2010   | 2,50             |
| 34  | WGG356 | 16%  | 2015   | 8,99             |
| 35  | SMS558 | 16%  | 2011   | 4,93             |
| 36  | WGH347 | 16%  | 2015   | 10,20            |
| 37  | VEQ432 | 16%  | 2008   | 2,66             |
| 38  | WGH280 | 16%  | 2015   | 10,76            |
| 39  | WGH239 | 16%  | 2015   | 2,59             |
| 40  | WGH225 | 16%  | 2015   | 0,00             |
| 41  | WGG681 | 16%  | 2015   | 10,10            |
| 42  | WGG608 | 16%  | 2015   | 9,80             |
| 43  | WGG524 | 16%  | 2015   | 8,99             |
| 44  | WGG513 | 16%  | 2015   | 6,55             |
| 45  | WGG500 | 16%  | 2015   | 1,60             |
| 46  | VFE195 | 16%  | 2010   | 2,45             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|    |        |     |      |      |
|----|--------|-----|------|------|
| 47 | VFE257 | 16% | 2010 | 7,72 |
| 48 | WGG408 | 16% | 2015 | 0,74 |
| 49 | VFA839 | 16% | 2010 | 8,40 |
| 50 | WGG576 | 16% | 2015 | 4,57 |
| 51 | WGH273 | 16% | 2015 | 0,00 |
| 52 | WGH395 | 16% | 2015 | 4,81 |
| 53 | WGG382 | 16% | 2015 | 6,10 |
| 54 | WGH619 | 16% | 2015 | 9,84 |
| 55 | WGH282 | 16% | 2015 | 4,50 |
| 56 | WHS684 | 16% | 2014 | 8,20 |
| 57 | TUP635 | 16% | 2014 | 8,54 |
| 58 | WGH617 | 16% | 2015 | 3,43 |
| 59 | WGH592 | 16% | 2015 | 8,61 |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 60  | WGH325 | 16%  | 2015   | 8,69             |
| 61  | WGG553 | 16%  | 2015   | 7,37             |
| 62  | WGG497 | 16%  | 2015   | 9,41             |
| 63  | WGG404 | 16%  | 2015   | 1,01             |
| 64  | SVS938 | 16%  | 2011   | 10,68            |
| 65  | VEZ220 | 16%  | 2009   | 3,65             |
| 66  | WEW620 | 16%  | 2015   | 3,17             |
| 67  | WEW596 | 16%  | 2014   | 8,78             |
| 68  | WCM379 | 16%  | 2014   | 2,84             |
| 69  | WGH388 | 16%  | 2015   | 0,00             |
| 70  | WLT556 | 12%  | 2014   | 9,11             |
| 71  | WHS693 | 12%  | 2014   | 7,22             |
| 72  | WHS688 | 12%  | 2014   | 4,18             |
| 73  | WHP946 | 12%  | 2014   | 9,86             |
| 74  | WDE150 | 12%  | 2014   | 7,93             |
| 75  | VEY357 | 12%  | 2015   | 2,40             |
| 76  | WGG339 | 12%  | 2015   | 7,34             |
| 77  | WEW631 | 12%  | 2015   | 5,00             |
| 78  | WEW627 | 12%  | 2015   | 1,79             |
| 79  | VEN195 | 12%  | 2008   | 3,73             |
| 80  | VEN888 | 12%  | 2008   | 2,90             |
| 81  | WGG491 | 12%  | 2015   | 1,41             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|    |        |     |      |       |
|----|--------|-----|------|-------|
| 82 | VER866 | 12% | 2008 | 2,02  |
| 83 | VEY635 | 12% | 2009 | 2,00  |
| 84 | VFE276 | 12% | 2010 | 6,71  |
| 85 | VFE592 | 12% | 2010 | 10,05 |
| 86 | WCM805 | 12% | 2014 | 0,88  |
| 87 | WCL354 | 12% | 2014 | 1,77  |
| 88 | WCL349 | 12% | 2014 | 7,03  |
| 89 | TUP542 | 12% | 2014 | 8,56  |
| 90 | TUP534 | 12% | 2014 | 10,09 |
| 91 | TUP302 | 12% | 2015 | 3,47  |
| 92 | TUP298 | 12% | 2014 | 10,31 |
| 93 | TUO634 | 12% | 2013 | 8,76  |
| 94 | TUO633 | 12% | 2013 | 6,70  |
| 95 | TUO625 | 12% | 2013 | 6,28  |
| 96 | TUO606 | 12% | 2013 | 1,90  |
| 97 | WGH614 | 12% | 2015 | 0,00  |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA<br>EL PROGAMA DE<br>AUTORREGULACIÓN<br>AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD<br>FINAL |
|-----|--------|---|--------|---------------------|
| 98  | VFA222 | 12%   | 2010   | 4,46                |
| 99  | WGH590 | 12%   | 2015   | 0,20                |
| 100 | WGH348 | 12%   | 2015   | 10,87               |
| 101 | WGG377 | 12%   | 2015   | 8,49                |
| 102 | WGG369 | 12%   | 2015   | 2,78                |
| 103 | VFA221 | 12%   | 2010   | 3,60                |
| 104 | WGH607 | 12%   | 2015   | 10,92               |
| 105 | WGH309 | 12%   | 2015   | 4,14                |
| 106 | WGH307 | 12%   | 2015   | 6,38                |
| 107 | WGH289 | 12%   | 2015   | 6,86                |
| 108 | WGH288 | 12%   | 2015   | 5,30                |
| 109 | VEZ109 | 12%   | 2010   | 4,60                |
| 110 | TUP803 | 12%   | 2013   | 9,24                |
| 111 | WGH609 | 12%   | 2015   | 10,08               |
| 112 | WGH624 | 12%   | 2015   | 4,18                |
| 113 | WGH392 | 12%   | 2015   | 5,72                |
| 114 | WGH376 | 12%   | 2015   | 0,96                |
| 115 | WGH321 | 12%   | 2015   | 4,53                |
| 116 | VEP196 | 12%   | 2008   | 5,00                |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 117 | WGH294 | 12% | 2015 | 4,14  |
| 118 | VET728 | 12% | 2008 | 2,69  |
| 119 | WGG353 | 12% | 2015 | 2,18  |
| 120 | VFB900 | 12% | 2010 | 7,54  |
| 121 | WGH595 | 12% | 2015 | 10,30 |
| 122 | WGH305 | 12% | 2015 | 1,07  |
| 123 | WGH303 | 12% | 2015 | 4,56  |
| 124 | WGG565 | 12% | 2015 | 3,39  |
| 125 | SMY996 | 12% | 2011 | 4,11  |
| 126 | VFB450 | 12% | 2010 | 11,94 |
| 127 | WDE398 | 12% | 2014 | 2,25  |
| 128 | WGG588 | 12% | 2015 | 11,53 |
| 129 | WGH254 | 12% | 2015 | 10,29 |
| 130 | WGH264 | 12% | 2015 | 8,82  |
| 131 | WGH277 | 12% | 2015 | 0,73  |
| 132 | WGH593 | 12% | 2015 | 2,72  |
| 133 | WEW658 | 12% | 2015 | 3,21  |
| 134 | WEW641 | 12% | 2015 | 1,59  |
| 135 | WEW635 | 12% | 2015 | 3,44  |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 136 | VER867 | 12%  | 2009   | 4,29             |
| 137 | VEY639 | 12%  | 2009   | 7,35             |
| 138 | TUP296 | 12%  | 2014   | 8,41             |
| 139 | TUP295 | 12%  | 2014   | 7,47             |
| 140 | WGG374 | 12%  | 2015   | 8,44             |
| 141 | WGG517 | 12%  | 2015   | 7,88             |
| 142 | WGG628 | 12%  | 2015   | 10,00            |
| 143 | WGG354 | 12%  | 2015   | 7,00             |
| 144 | WGG349 | 12%  | 2015   | 2,95             |
| 145 | WEW667 | 12%  | 2014   | 8,42             |
| 146 | WEW662 | 12%  | 2015   | 2,80             |
| 147 | WEW657 | 12%  | 2015   | 5,17             |
| 148 | WEW636 | 12%  | 20105  | 0,00             |
| 149 | WEW612 | 12%  | 2014   | 3,95             |
| 150 | WEW610 | 12%  | 2015   | 11,67            |
| 151 | VFC830 | 12%  | 2010   | 2,04             |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |       |       |
|-----|--------|-----|-------|-------|
| 152 | VFB495 | 12% | 2010  | 5,20  |
| 153 | VFA571 | 12% | 20069 | 15,25 |
| 154 | VEX262 | 12% | 2009  | 2,57  |
| 155 | VER472 | 12% | 2010  | 10,00 |
| 156 | VEK354 | 12% | 2007  | 6,00  |
| 157 | WGG383 | 12% | 2015  | 9,48  |
| 158 | WEW594 | 12% | 2014  | 8,09  |
| 159 | WEW590 | 12% | 2014  | 10,00 |
| 160 | VFA811 | 12% | 2010  | 7,04  |
| 161 | VES271 | 12% | 2010  | 4,46  |
| 162 | SMS473 | 12% | 2011  | 3,14  |
| 163 | WGG642 | 12% | 2015  | 8,45  |
| 164 | WGG637 | 12% | 2015  | 6,26  |
| 165 | VFE876 | 12% | 2010  | 5,40  |
| 166 | VFA103 | 12% | 2011  | 7,79  |
| 167 | VER579 | 12% | 2009  | 12,03 |
| 168 | VEQ430 | 12% | 2008  | 6,00  |
| 169 | VEP253 | 12% | 2009  | 14,71 |
| 170 | WGH581 | 12% | 2015  | 5,94  |
| 171 | WGH369 | 12% | 2015  | 10,16 |
| 172 | WGH306 | 12% | 2015  | 9,22  |
| 173 | WGH284 | 12% | 2015  | 14,75 |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA<br>EL PROGAMA DE<br>AUTORREGULACIÓN<br>AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD<br>FINAL |
|-----|--------|---|--------|---------------------|
| 174 | WGH247 | 12%   | 2015   | 8,89                |
| 175 | WGG677 | 12%   | 2015   | 3,92                |
| 176 | WGG598 | 12%   | 2015   | 9,65                |
| 177 | WEW515 | 12%   | 2014   | 9,16                |
| 178 | VFB934 | 12%   | 2010   | 5,61                |
| 179 | WHT478 | 12%   | 2014   | 3,92                |
| 180 | WHS691 | 12%   | 2014   | 2,41                |
| 181 | WDD961 | 12%   | 2014   | 11,30               |
| 182 | WCL938 | 12%   | 2014   | 1,82                |
| 183 | SMX964 | 12%   | 2011   | 1,51                |
| 184 | WGH349 | 12%   | 2015   | 11,49               |
| 185 | WGG399 | 12%   | 2015   | 10,15               |
| 186 | WGG398 | 12%   | 2015   | 5,20                |



RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 187 | WEW598 | 12% | 2014 | 10,97 |
| 188 | VES050 | 12% | 2009 | 13,00 |
| 189 | VES261 | 12% | 2009 | 15,77 |
| 190 | VES262 | 12% | 2009 | 4,58  |
| 191 | WGH594 | 12% | 2015 | 8,01  |
| 192 | VEX660 | 12% | 2010 | 1,12  |
| 193 | VEY152 | 12% | 2009 | 9,27  |
| 194 | VFB673 | 12% | 2010 | 3,54  |
| 195 | VFE692 | 12% | 2010 | 6,36  |
| 196 | WDE368 | 12% | 2014 | 2,19  |
| 197 | WGG655 | 12% | 2015 | 8,01  |
| 198 | WDE380 | 12% | 2014 | 5,24  |
| 199 | WGG567 | 12% | 2015 | 11,19 |
| 200 | WDE390 | 12% | 2014 | 3,16  |
| 201 | WDE407 | 12% | 2014 | 1,88  |
| 202 | WDE413 | 12% | 2014 | 1,88  |
| 203 | WDE417 | 12% | 2014 | 2,81  |
| 204 | WGH418 | 12% | 2015 | 5,82  |
| 205 | WGH409 | 12% | 2015 | 11,39 |
| 206 | WGH406 | 12% | 2015 | 9,52  |
| 207 | WGH398 | 16% | 2015 | 7,13  |
| 208 | WGH278 | 16% | 2015 | 1,68  |
| 209 | WGH275 | 16% | 2015 | 9,21  |
| 210 | WGG584 | 16% | 2015 | 4,20  |
| 211 | WGG585 | 16% | 2015 | 10,97 |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 212 | WGH262 | 16%  | 2015   | 10,55            |
| 213 | WGH260 | 16%  | 2015   | 2,18             |
| 214 | WGH255 | 16%  | 2015   | 10,08            |
| 215 | WGH251 | 16%  | 2015   | 2,97             |
| 216 | WGH249 | 16%  | 2015   | 4,05             |
| 217 | WHS687 | 16%  | 2014   | 5,41             |
| 218 | SMX666 | 16%  | 2010   | 4,49             |
| 219 | WGH636 | 16%  | 2015   | 9,93             |
| 220 | WGH414 | 16%  | 2015   | 0,57             |
| 221 | WGH248 | 16%  | 2015   | 6,34             |
| 222 | WGH240 | 16%  | 2015   | 2,83             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 223 | WGG679 | 16% | 2015 | 9,42  |
| 224 | WGG678 | 16% | 2015 | 1,11  |
| 225 | WGG646 | 16% | 2015 | 10,93 |
| 226 | WGG519 | 16% | 2015 | 1,59  |
| 227 | WGG402 | 16% | 2015 | 2,28  |
| 228 | VEY948 | 16% | 2010 | 9,67  |
| 229 | VFD657 | 16% | 2010 | 1,21  |
| 230 | VFC834 | 16% | 2010 | 2,79  |
| 231 | WEW619 | 16% | 2014 | 0,00  |
| 232 | WEW615 | 16% | 2014 | 9,07  |
| 233 | WEW609 | 16% | 2014 | 6,57  |
| 234 | WEW597 | 16% | 2014 | 11,06 |
| 235 | SVS990 | 16% | 2011 | 10,28 |
| 236 | WGH610 | 16% | 2015 | 3,57  |
| 237 | WGH281 | 16% | 2015 | 5,14  |
| 238 | VFA621 | 16% | 2009 | 2,90  |
| 239 | VEX661 | 16% | 2010 | 3,91  |
| 240 | VEU494 | 16% | 2009 | 3,48  |
| 241 | WGH586 | 16% | 2015 | 5,21  |
| 242 | WGH355 | 16% | 2015 | 4,68  |
| 243 | WGH354 | 16% | 2015 | 4,98  |
| 244 | WGH272 | 16% | 2015 | 11,30 |
| 245 | WEW623 | 16% | 2014 | 2,46  |
| 246 | WGH326 | 16% | 2015 | 0,00  |
| 247 | WGG488 | 16% | 2015 | 8,58  |
| 248 | VDP549 | 16% | 2005 | 6,37  |
| 249 | TGX768 | 16% | 2014 | 10,85 |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACION AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 250 | VES089 | 16%  | 2009   | 8,27             |
| 251 | WEW648 | 16%  | 2015   | 18,27            |
| 252 | WEW646 | 16%  | 2015   | 5,62             |
| 253 | WEW630 | 16%  | 2015   | 10,35            |
| 254 | VFB053 | 16%  | 2010   | 3,18             |
| 255 | VEY272 | 16%  | 2010   | 0,11             |
| 256 | WGH626 | 16%  | 2010   | 1,48             |
| 257 | WGH361 | 16%  | 2015   | 2,58             |
| 258 | WGH328 | 16%  | 2015   | 2,45             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 259 | WGH327 | 16% | 2015 | 6,57  |
| 260 | WGG644 | 16% | 2015 | 4,16  |
| 261 | WGG610 | 16% | 2015 | 10,91 |
| 262 | WGG568 | 16% | 2015 | 6,03  |
| 263 | VFE571 | 16% | 2010 | 2,16  |
| 264 | VEX445 | 16% | 2009 | 3,71  |
| 265 | VES034 | 16% | 2009 | 2,36  |
| 266 | VEN178 | 16% | 2008 | 7,12  |
| 267 | SMY964 | 16% | 2011 | 2,03  |
| 268 | SMY330 | 16% | 2010 | 4,09  |
| 269 | WCM834 | 16% | 2014 | 5,94  |
| 270 | WCM833 | 16% | 2014 | 10,44 |
| 271 | WCM825 | 16% | 2014 | 11,39 |
| 272 | WCM819 | 16% | 2014 | 7,38  |
| 273 | WCM371 | 16% | 2014 | 6,11  |
| 274 | WCL920 | 16% | 2014 | 7,72  |
| 275 | WCL358 | 16% | 2014 | 1,78  |
| 276 | WCL356 | 16% | 2014 | 9,64  |
| 277 | WCL262 | 16% | 2014 | 5,60  |
| 278 | WCL254 | 16% | 2014 | 9,58  |
| 279 | TUP530 | 16% | 2014 | 5,16  |
| 280 | TUP304 | 16% | 2014 | 6,79  |
| 281 | TUO632 | 16% | 2013 | 8,90  |
| 282 | TUO628 | 16% | 2013 | 7,46  |
| 283 | TUO626 | 16% | 2013 | 11,43 |
| 284 | TAY318 | 16% | 2011 | 4,23  |
| 285 | WGH627 | 16% | 2015 | 4,00  |
| 286 | WGH600 | 16% | 2015 | 0,00  |
| 287 | WGG686 | 16% | 2015 | 0,52  |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 288 | VES449 | 16%  | 2009   | 4,14             |
| 289 | VES263 | 16%  | 2014   | 3,42             |
| 290 | SVS634 | 16%  | 2011   | 9,74             |
| 291 | VEL980 | 16%  | 2008   | 9,85             |
| 292 | WGH352 | 16%  | 2015   | 2,61             |
| 293 | WGH350 | 16%  | 2015   | 10,74            |
| 294 | WGG627 | 16%  | 2015   | 7,43             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 295 | WGG613 | 16% | 2015 | 6,19  |
| 296 | WGG381 | 12% | 2015 | 10,00 |
| 297 | WGG373 | 12% | 2015 | 7,17  |
| 298 | WGG361 | 16% | 2015 | 1,05  |
| 299 | WGG357 | 16% | 2015 | 11,01 |
| 300 | WGG337 | 16% | 2015 | 1,82  |
| 301 | VFD923 | 12% | 2010 | 1,20  |
| 302 | VFB912 | 12% | 2010 | 3,33  |
| 303 | VFA821 | 12% | 2010 | 5,28  |
| 304 | VEZ008 | 12% | 2010 | 3,95  |
| 305 | VEX536 | 12% | 2009 | 12,00 |
| 306 | VEX397 | 12% | 2009 | 3,44  |
| 307 | VEU012 | 12% | 2009 | 2,38  |
| 308 | VEP161 | 12% | 2008 | 4,79  |
| 309 | WGH616 | 12% | 2015 | 2,57  |
| 310 | WGH608 | 12% | 2015 | 3,24  |
| 311 | WGH374 | 12% | 2015 | 0,69  |
| 312 | WGH311 | 12% | 2015 | 2,36  |
| 313 | WGH276 | 12% | 2015 | 2,47  |
| 314 | WGH244 | 12% | 2015 | 1,92  |
| 315 | VEX601 | 12% | 2009 | 5,97  |
| 316 | WGH631 | 12% | 2015 | 9,36  |
| 317 | WGH315 | 12% | 2015 | 3,15  |
| 318 | WGH293 | 12% | 2015 | 3,01  |
| 319 | WGH241 | 12% | 2015 | 0,87  |
| 320 | WGG665 | 12% | 2015 | 0,42  |
| 321 | WGG661 | 12% | 2015 | 6,61  |
| 322 | WGG638 | 12% | 2015 | 7,93  |
| 323 | WGG634 | 12% | 2015 | 1,94  |
| 324 | WGG566 | 12% | 2015 | 2,96  |
| 325 | WGG559 | 12% | 2015 | 7,47  |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA<br>EL PROGAMA DE<br>AUTORREGULACIÓN<br>AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD<br>FINAL |
|-----|--------|---|--------|---------------------|
| 326 | WGG558 | 12%   | 2015   | 5,61                |
| 327 | WGG533 | 12%   | 2015   | 5,39                |
| 328 | WGG532 | 12%   | 2015   | 11,01               |
| 329 | WGG515 | 12%   | 2015   | 3,31                |
| 330 | WGG509 | 12%   | 2015   | 8,59                |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 331 | WGG508 | 12% | 2015 | 1,18  |
| 332 | WGG405 | 12% | 2015 | 2,04  |
| 333 | WGG403 | 12% | 2015 | 7,43  |
| 334 | VFE699 | 12% | 2010 | 3,46  |
| 335 | VEQ726 | 12% | 2008 | 4,86  |
| 336 | VEP131 | 12% | 2008 | 3,51  |
| 337 | VEL018 | 12% | 2008 | 12,46 |
| 338 | WGG619 | 12% | 2015 | 3,80  |
| 339 | WGG616 | 12% | 2015 | 4,86  |
| 340 | WGG612 | 12% | 2015 | 4,52  |
| 341 | WGG366 | 12% | 2015 | 9,96  |
| 342 | WGG334 | 12% | 2015 | 6,33  |
| 343 | WGG331 | 12% | 2015 | 2,26  |
| 344 | WEW603 | 12% | 2014 | 4,54  |
| 345 | WEW595 | 12% | 2014 | 1,25  |
| 346 | VFB020 | 12% | 2010 | 3,15  |
| 347 | TUP809 | 12% | 2013 | 2,48  |
| 348 | TUP808 | 12% | 2013 | 4,91  |
| 349 | TUP807 | 12% | 2013 | 7,10  |
| 350 | TUP806 | 12% | 2013 | 3,93  |
| 351 | TUP801 | 12% | 2013 | 7,00  |
| 352 | VEY213 | 12% | 2009 | 6,58  |
| 353 | WGH599 | 12% | 2015 | 2,33  |
| 354 | WGH393 | 12% | 2015 | 5,65  |
| 355 | WGH363 | 12% | 2015 | 10,16 |
| 356 | WGH344 | 12% | 2015 | 4,67  |
| 357 | WGH337 | 12% | 2015 | 2,14  |
| 358 | WGH304 | 12% | 2015 | 11,95 |
| 359 | WGG676 | 12% | 2015 | 4,96  |
| 360 | WGG675 | 12% | 2015 | 0,52  |
| 361 | WGG660 | 12% | 2015 | 5,17  |
| 362 | WGG562 | 12% | 2015 | 7,34  |
| 363 | VFE882 | 12% | 2010 | 9,00  |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 364 | VFE877 | 12%  | 2010   | 11,97            |
| 365 | VFE875 | 12%  | 2010   | 3,26             |
| 366 | VFE189 | 12%  | 2010   | 1,84             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 367 | VFD779 | 12% | 2010 | 6,80  |
| 368 | VFD598 | 12% | 2010 | 10,69 |
| 369 | VFB766 | 12% | 2010 | 4,64  |
| 370 | VFB478 | 12% | 2010 | 4,91  |
| 371 | VFB310 | 12% | 2010 | 9,92  |
| 372 | VES483 | 12% | 2010 | 6,54  |
| 373 | VES334 | 12% | 2009 | 5,84  |
| 374 | VEN197 | 12% | 2008 | 6,88  |
| 375 | VEK367 | 12% | 2007 | 2,05  |
| 376 | SMZ356 | 12% | 2011 | 7,71  |
| 377 | SMZ078 | 12% | 2010 | 9,50  |
| 378 | SMX658 | 12% | 2011 | 5,29  |
| 379 | WDD952 | 12% | 2014 | 11,07 |
| 380 | WGG397 | 12% | 2015 | 3,38  |
| 381 | WGG391 | 12% | 2015 | 2,00  |
| 382 | WGG522 | 12% | 2015 | 7,54  |
| 383 | WGG575 | 12% | 2015 | 2,47  |
| 384 | WGG574 | 12% | 2015 | 2,31  |
| 385 | WDE418 | 12% | 2014 | 1,99  |
| 386 | VES063 | 12% | 2009 | 4,93  |
| 387 | VEW272 | 12% | 2009 | 15,00 |
| 388 | WGG338 | 12% | 2015 | 5,37  |
| 389 | VFB335 | 12% | 2010 | 1,87  |
| 390 | WGH331 | 12% | 2015 | 1,87  |
| 391 | WGG669 | 12% | 2015 | 9,12  |
| 392 | WGG664 | 12% | 2015 | 9,67  |
| 393 | WGG640 | 12% | 2015 | 6,64  |
| 394 | VES480 | 12% | 2009 | 2,34  |
| 395 | VFE861 | 12% | 2010 | 1,13  |
| 396 | VFD990 | 12% |      | N.R.  |
| 397 | WCL924 | 12% | 2014 | 7,77  |
| 398 | WGG317 | 12% | 2014 | 9,47  |
| 399 | VES346 | 12% | 2010 | 2,01  |
| 400 | WGH597 | 12% | 2010 | 10,67 |
| 401 | VEO622 | 12% | 2008 | 12,96 |

| No. | PLACA  | LIMITE DE EMISIONES PARA EL PROGAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL | MODELO | % OPACIDAD FINAL |
|-----|--------|--|--------|------------------|
| 402 | VEQ472 | 12%  | 2008   | 4,12             |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |      |       |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 403 | VEW398 | 12% | 2009 | 9,61  |
| 404 | VEY644 | 12% | 2010 | 3,83  |
| 405 | VEZ041 | 12% | 2010 | 1,92  |
| 406 | VFA143 | 12% | 2010 | 10,94 |
| 407 | WEW626 | 12% | 2015 | 5,94  |
| 408 | WEW653 | 12% | 2015 | 2,46  |
| 409 | WGG333 | 12% | 2015 | 6,53  |
| 410 | WGG556 | 12% | 2015 | 3,17  |
| 411 | WGG607 | 12% | 2015 | 5,84  |
| 412 | WGH399 | 12% | 2015 | 25,17 |
| 413 | WLT564 | 12% | 2014 | 10,02 |

Los reportes de las mediciones realizadas se presentan en Carpeta digital anexa en Forest: Anexo 1 BASE OPACIDAD MODIFICACION PAA - 2019 CONSORCIO EXPRESS NOV 2019.

Tabla No. 4 resultados de Evaluación

|  |                |
|--|----------------|
| TOTAL, VEHÍCULOS INSCRITOS BAJO RESOLUCION 01066 DEL 2019 AL PROGRAMA DE AUTORREGULACION AMBIENTAL.                                      | 1755 vehículos |
| TOTAL, VEHÍCULOS INSCRITOS A VINCULAR EN EL PROGRAMA PARA PRORROGA SEGÚN RADICADO No. 2018ER311914 VINCULACION MOVILES                   | 454 vehículos  |
| TOTAL, VEHÍCULOS EXCLUIDOS AL PROGRAMA PARA PRORROGA SEGÚN RADICADO No. 2019ER252884 EN LA ACTUAL MODIFICACION                           | 41 vehículos   |
| TOTAL, VEHÍCULOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN QUE NO CUMPLIERON CON LOS ESTANDARES DEL PROGRAMA EN LA ACTUAL MODIFICACION | 16 vehículos   |
| TOTAL, VEHÍCULOS AUTORREGULADOS 20% POR DEBAJO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ACTUAL MODIFICACION                                      | 397 vehículos  |
| TOTAL, VEHÍCULOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN EN LA ACTUAL MODIFICACION   | 413 vehículos  |

RESOLUCIÓN No. 01757

|   |                 |
|---|-----------------|
| TOTAL, VEHÍCULOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL  | 2.168 vehículos |
| TOTAL, DE VEHULOS AUTRREGULADOS   | 2.129 vehículos |
| PORCENTAJE DE AUTORREGULACIÓN (V. AUTORREGULADOS/V. INSCRITOS)  | 98.2%           |
| FECHA ÚLTIMA EVALUACIÓN DE OPACIDAD   | Octubre de 2019 |
| % DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE AUTORREGULACIÓN, ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2823 DE 2006, ARTICULO CUARTO; SEGÚN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN ESTA EVALUACIÓN | 98.2%           |

El resumen de los resultados obtenidos en las mediciones de opacidad fue realizado por los inspectores del grupo de Fuentes Móviles de la SDA., cuyo registro digital hace parte de la base de datos del grupo de Fuentes Móviles.

De acuerdo a lo relacionado en la tabla N.4 se hacen las siguientes aclaraciones, teniendo en cuenta el radicado 2018ER311914 de 28 de diciembre del 2018, donde se liquida el valor por número de equipos para un total de 454 móviles.

Mediante el radicado 2019ER252884 del 28 de octubre de 2019, dicho consorcio remite informe de buses para exclusión del Programa de Autorregulación Ambiental por novedades de tipo técnico, inoperatividad y funcionamiento de diferentes sistemas y subsistemas de motor.

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa **CONSORCIO EXPRESS. SAS.** dichos móviles serán objeto de una nueva vinculación al programa mediante oficio a partir del 15 de enero de 2020, para efectuar la respectiva prueba de emisiones según lo establecido en la Resolución 1304 de 2012, "Por la cual se establecen los niveles máximos de emisión y los requisitos ambientales a los que están sujetas las fuentes móviles del sector de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en los sistemas colectivo, masivo e integrado que circulen en el Distrito Capital" y de esta manera verificar su estado de cumplimiento de emisiones para el Programa de Autorregulación Ambiental.

Es de aclarar que estos móviles serán objeto de verificación en cualquier momento, por parte de la Autoridad ambiental con el fin de corroborar su estado de inoperatividad antes de la fecha programada para su medición.

En la siguiente tabla se relacionan los 41 móviles inoperativos excluidos temporalmente del Programa de Autorregulación Ambiental.



RESOLUCIÓN No. 01757

**Tabla No. 5 móviles inoperativos excluidos temporalmente del Programa de Autorregulación Ambiental según radicado No. 2019ER252884.**

| N  | PLACA  | N  | PLACA  | N  | PLACA  | N  | PLACA  |
|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
| 1  | SMS237 | 6  | VEZ008 | 11 | WEW657 | 31 | WGG687 |
| 2  | SMS473 | 7  | VEZ109 | 12 | WEW658 | 32 | WGH225 |
| 3  | SMS558 | 8  | VFA103 | 13 | WEW659 | 33 | WGH226 |
| 4  | SMS911 | 9  | VFA220 | 14 | WEW662 | 34 | WGH239 |
| 5  | SMS940 | 10 | VFA221 | 15 | WEW663 | 35 | WGH240 |
| 6  | SMX658 | 16 | VFA222 | 26 | WEW667 | 36 | WGH241 |
| 7  | SMX666 | 17 | VFA571 | 27 | WGG317 | 37 | WGH244 |
| 8  | SMX963 | 18 | VFA621 | 28 | WGG318 | 38 | WGH247 |
| 9  | SMX964 | 19 | VFA811 | 29 | WGG328 | 39 | WGH248 |
| 10 | SMY330 | 20 | VFA821 | 30 | WGG331 | 40 | WGH249 |
|    |        |    |        |    |        | 41 | WGH251 |

**Tabla No. 6 móviles excluidos por no cumplir con los estándares del Programa de Autorregulación Ambiental.**

| N | PLACA  | N  | PLACA  |
|---|--------|----|--------|
| 1 | VDD450 | 9  | VFA143 |
| 2 | SMY861 | 10 | VEV771 |
| 3 | VEZ220 | 11 | WEW626 |
| 4 | WGH399 | 12 | WEW653 |
| 5 | VDE795 | 13 | WGG333 |
| 6 | VDF004 | 14 | VEY644 |
| 7 | VDF008 | 15 | VEB110 |
| 8 | WGG556 | 16 | VFD990 |

Teniendo en cuenta los radicados 2018ER311914 del 28 de diciembre de 2018, 2019ER252884 del 28 de octubre de 2019 y realizando el cruce de placas frente a las solicitudes realizadas por el **CONSORCIO EXPRESS. SAS.**, se concluye lo siguiente:

**Tabla No. 7 placas de los vehículos que cumplen con los estándares de autorregulación CONSORCIO EXPRESS. SAS.**

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 1   | SMY861 | 426 | SMY233 | 851 | WGH236 | 1276 | VET847 | 1701 | WHT480 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|    |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 2  | VEN512 | 427 | VDE551 | 852 | WGH237 | 1277 | VEW927 | 1702 | WLT555 |
| 3  | WGG371 | 428 | VDF036 | 853 | WGH238 | 1278 | VEY271 | 1703 | WLT557 |
| 4  | WGG364 | 429 | VDF936 | 854 | WGH242 | 1279 | VEY289 | 1704 | WLT558 |
| 5  | WGG355 | 430 | VEA329 | 855 | WGH245 | 1280 | VEY814 | 1705 | WLT559 |
| 6  | WGG346 | 431 | VEB398 | 856 | WGH246 | 1281 | VEY843 | 1706 | WLT560 |
| 7  | WGG343 | 432 | VED048 | 857 | WGH279 | 1282 | VFB481 | 1707 | WLT561 |
| 8  | WGG328 | 433 | VEK653 | 858 | WGH283 | 1283 | WEW591 | 1708 | WLT562 |
| 9  | WEW663 | 434 | VEK654 | 859 | WGH285 | 1284 | WEW593 | 1709 | WLT563 |
| 10 | WEW659 | 435 | VEL365 | 860 | WGH286 | 1285 | WEW599 | 1710 | WLT565 |
| 11 | WEW634 | 436 | VEN171 | 861 | WGH287 | 1286 | WEW600 | 1711 | WLT566 |
| 12 | WEW632 | 437 | VEN180 | 862 | WGH291 | 1287 | WEW602 | 1712 | WLT572 |
| 13 | WGH257 | 438 | VEN513 | 863 | WGH292 | 1288 | WEW608 | 1713 | WLT574 |
| 14 | VFB011 | 439 | VEN889 | 864 | WGH295 | 1289 | WGG384 | 1714 | WLT576 |
| 15 | VEX675 | 440 | VEO644 | 865 | WGH296 | 1290 | WGG385 | 1715 | WLT604 |
| 16 | WGH415 | 441 | VEO784 | 866 | WGH297 | 1291 | WGG386 | 1716 | WLT605 |
| 17 | VEK652 | 442 | VEQ427 | 867 | WGH298 | 1292 | WGG389 | 1717 | WML139 |
| 18 | WGG388 | 443 | VER056 | 868 | WGH299 | 1293 | WGG390 | 1718 | WML140 |
| 19 | WGG387 | 444 | VER091 | 869 | WGH300 | 1294 | WGG392 | 1719 | WML141 |
| 20 | WEW605 | 445 | VER418 | 870 | WGH301 | 1295 | WGG393 | 1720 | WML142 |
| 21 | WGH314 | 446 | VER800 | 871 | WGH302 | 1296 | WGG394 | 1721 | WML143 |
| 22 | WGH313 | 447 | VER875 | 872 | WGH308 | 1297 | WGG395 | 1722 | TAY536 |
| 23 | WGH226 | 448 | VES007 | 873 | WGH310 | 1298 | WGG396 | 1723 | TAY557 |
| 24 | WGG654 | 449 | VES038 | 874 | WGH312 | 1299 | WGG400 | 1724 | TAZ377 |
| 25 | WGG643 | 450 | VES052 | 875 | WGH316 | 1300 | TUP802 | 1725 | TAZ378 |
| 26 | WGG635 | 451 | VES053 | 876 | WGH317 | 1301 | TUP804 | 1726 | TAZ379 |
| 27 | WHS685 | 452 | VES428 | 877 | WGH318 | 1302 | TUP805 | 1727 | TAZ380 |
| 28 | VFD269 | 453 | VET771 | 878 | WGH319 | 1303 | TUP810 | 1728 | TAZ381 |
| 29 | VEY394 | 454 | VET806 | 879 | WGH320 | 1304 | TUP811 | 1729 | TAZ382 |
| 30 | WGG356 | 455 | VET929 | 880 | WGH322 | 1305 | TUP812 | 1730 | TAZ383 |
| 31 | SMS558 | 456 | VEU002 | 881 | WGH323 | 1306 | TUP813 | 1731 | TAZ384 |
| 32 | WGH347 | 457 | VEU508 | 882 | WGH324 | 1307 | TUP814 | 1732 | TEO456 |
| 33 | VEQ432 | 458 | VEV231 | 883 | WGH329 | 1308 | TUP816 | 1733 | TEO457 |
| 34 | WGH280 | 459 | VEV817 | 884 | WGH330 | 1309 | TUP817 | 1734 | TEO458 |
| 35 | WGH239 | 460 | VEW137 | 885 | WGH332 | 1310 | TUP818 | 1735 | TEO460 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 36  | WGG681 | 461 | VEW358 | 886 | WGH334 | 1311 | VDF006 | 1736 | TEO461 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|    |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 37 | WGG608 | 462 | VEW540 | 887 | WGH335 | 1312 | SMS626 | 1737 | TGX767 |
| 38 | WGG524 | 463 | VEW836 | 888 | WGH336 | 1313 | VEH655 | 1738 | TGX769 |
| 39 | WGG513 | 464 | VEX150 | 889 | WGH338 | 1314 | VEK365 | 1739 | TGX770 |
| 40 | WGG500 | 465 | VEX513 | 890 | WGH339 | 1315 | VEK655 | 1740 | TUN208 |
| 41 | VFE195 | 466 | VEX529 | 891 | WGH342 | 1316 | VEL019 | 1741 | TUN789 |
| 42 | VFE257 | 467 | VEX659 | 892 | WGH343 | 1317 | VEM210 | 1742 | TUO567 |
| 43 | WGG408 | 468 | VEY248 | 893 | WGH345 | 1318 | VEO645 | 1743 | TUP060 |
| 44 | VFA839 | 469 | VEZ014 | 894 | WGH346 | 1319 | VEP130 | 1744 | TUP136 |
| 45 | WGG576 | 470 | VEZ042 | 895 | WGH356 | 1320 | VEP137 | 1745 | TUP636 |
| 46 | WGH395 | 471 | VEZ231 | 896 | WGH362 | 1321 | VEP160 | 1746 | WML172 |
| 47 | WGG382 | 472 | VFA773 | 897 | WGH364 | 1322 | VEQ655 | 1747 | WML171 |
| 48 | WGH619 | 473 | VFB211 | 898 | WGH365 | 1323 | VEQ986 | 1748 | WML168 |
| 49 | WGH282 | 474 | VFB489 | 899 | WGH366 | 1324 | VER870 | 1749 | WML166 |
| 50 | WHS684 | 475 | VFB622 | 900 | WGH367 | 1325 | VES266 | 1750 | WML165 |
| 51 | TUP635 | 476 | VFC018 | 901 | WGH368 | 1326 | VET725 | 1751 | WML164 |
| 52 | WGH617 | 477 | VFC311 | 902 | WGH370 | 1327 | VET787 | 1752 | WML163 |
| 53 | WGH592 | 478 | VFC402 | 903 | WGH371 | 1328 | VEU013 | 1753 | WML162 |
| 54 | WGH325 | 479 | VFC519 | 904 | WGH372 | 1329 | VEU504 | 1754 | WCL927 |
| 55 | WGG553 | 480 | VFC612 | 905 | WGH373 | 1330 | VEV079 | 1755 | WCL929 |
| 56 | WGG497 | 481 | VFE260 | 906 | WGH375 | 1331 | VEV767 | 1756 | WCL930 |
| 57 | WGG404 | 482 | VFE664 | 907 | WGH377 | 1332 | VEV795 | 1757 | WCL931 |
| 58 | SVS938 | 483 | VFE874 | 908 | WGH378 | 1333 | VEW292 | 1758 | WCL932 |
| 59 | VEZ220 | 484 | WDE364 | 909 | WGH379 | 1334 | VEW366 | 1759 | WCL933 |
| 60 | WEW620 | 485 | WDE365 | 910 | WGH380 | 1335 | VEX274 | 1760 | WCL934 |
| 61 | WEW596 | 486 | WDE366 | 911 | WGH381 | 1336 | VEX364 | 1761 | WCL935 |
| 62 | WCM379 | 487 | WDE367 | 912 | WGH382 | 1337 | VEX377 | 1762 | WCL936 |
| 63 | WLT556 | 488 | WDE369 | 913 | WGH383 | 1338 | VEX379 | 1763 | WCL937 |
| 64 | WHS693 | 489 | WDE370 | 914 | WGH384 | 1339 | VEX395 | 1764 | WCL939 |
| 65 | WHS688 | 490 | WDE371 | 915 | WGH385 | 1340 | VEX398 | 1765 | WCL940 |
| 66 | WHP946 | 491 | WDE372 | 916 | WGH386 | 1341 | VEX505 | 1766 | WCL941 |
| 67 | WDE150 | 492 | WDE373 | 917 | WGH387 | 1342 | VEX534 | 1767 | WCL942 |
| 68 | VEY357 | 493 | WDE374 | 918 | WGH389 | 1343 | VEX602 | 1768 | WCL943 |
| 69 | WGG339 | 494 | WDE376 | 919 | WGH390 | 1344 | VEX693 | 1769 | WCL944 |
| 70 | WEW631 | 495 | WDE377 | 920 | WGH391 | 1345 | VEY227 | 1770 | WCL945 |
| 71 | WEW627 | 496 | WDE378 | 921 | WGH394 | 1346 | VEY229 | 1771 | WCL947 |
| 72 | VEN195 | 497 | WDE379 | 922 | WGH401 | 1347 | VEY247 | 1772 | WCL949 |

RESOLUCIÓN No. 01757

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 73  | VEN888 | 498 | WDE382 | 923 | WGH411 | 1348 | VEY261 | 1773 | WCL950 |
| 74  | WGG491 | 499 | WDE383 | 924 | WGH580 | 1349 | VEY262 | 1774 | WCL951 |
| 75  | VER866 | 500 | WDE384 | 925 | WGH582 | 1350 | VEY422 | 1775 | WCL952 |
| 76  | VEY635 | 501 | WDE385 | 926 | WGH583 | 1351 | VEY804 | 1776 | WCM374 |
| 77  | VFE276 | 502 | WDE386 | 927 | WGH584 | 1352 | VEY830 | 1777 | WCM375 |
| 78  | VFE592 | 503 | WDE388 | 928 | WGH585 | 1353 | VEY928 | 1778 | WCM376 |
| 79  | WCM805 | 504 | WDE389 | 929 | WGH587 | 1354 | VEZ003 | 1779 | WCM377 |
| 80  | WCL354 | 505 | WDE391 | 930 | WGH588 | 1355 | VEZ004 | 1780 | WCM378 |
| 81  | WCL349 | 506 | WDE392 | 931 | WGH589 | 1356 | VEZ044 | 1781 | WCM380 |
| 82  | TUP542 | 507 | WDE393 | 932 | WGH591 | 1357 | VEZ110 | 1782 | WCM381 |
| 83  | TUP534 | 508 | WDE394 | 933 | WGH596 | 1358 | VEZ156 | 1783 | WCM383 |
| 84  | TUP302 | 509 | WDE395 | 934 | WGH601 | 1359 | VFA317 | 1784 | WCM384 |
| 85  | TUP298 | 510 | WDE396 | 935 | WGH602 | 1360 | VFA627 | 1785 | WCM385 |
| 86  | TUO634 | 511 | WDE397 | 936 | WGH603 | 1361 | VFA630 | 1786 | WCM386 |
| 87  | TUO633 | 512 | WDE398 | 937 | WGH604 | 1362 | VFA638 | 1787 | WCM387 |
| 88  | TUO625 | 513 | WDE399 | 938 | WGH605 | 1363 | VFA673 | 1788 | WCM388 |
| 89  | TUO606 | 514 | WDE400 | 939 | WGH606 | 1364 | VFA802 | 1789 | WCM389 |
| 90  | VFA222 | 515 | WDE401 | 940 | WGH618 | 1365 | VFA851 | 1790 | WCM795 |
| 91  | WGH590 | 516 | WDE402 | 941 | WGH620 | 1366 | VFB010 | 1791 | WCM797 |
| 92  | WGH348 | 517 | WDE403 | 942 | WGH621 | 1367 | VFB031 | 1792 | WDD951 |
| 93  | WGG377 | 518 | WDE404 | 943 | WGH622 | 1368 | VFB096 | 1793 | WDD953 |
| 94  | WGG369 | 519 | WDE405 | 944 | WGH625 | 1369 | VFB233 | 1794 | WDD955 |
| 95  | VFA221 | 520 | WDE406 | 945 | WGH628 | 1370 | VFB317 | 1795 | WDD956 |
| 96  | WGH607 | 521 | WDE408 | 946 | WGH629 | 1371 | VFB479 | 1796 | WDD957 |
| 97  | WGH309 | 522 | WDE409 | 947 | WGH630 | 1372 | VFB492 | 1797 | WDD958 |
| 98  | WGH307 | 523 | WDE410 | 948 | WGH632 | 1373 | VFB493 | 1798 | WDD959 |
| 99  | WGH289 | 524 | WDE411 | 949 | WGH633 | 1374 | VFB496 | 1799 | WDD960 |
| 100 | WGH288 | 525 | WDE412 | 950 | WGH634 | 1375 | VFB596 | 1800 | WDD962 |
| 101 | VEZ109 | 526 | WDE414 | 951 | WGH635 | 1376 | VFB616 | 1801 | WDD963 |
| 102 | TUP803 | 527 | WDE415 | 952 | WGH637 | 1377 | VFB931 | 1802 | WDD964 |
| 103 | WGH609 | 528 | WDE416 | 953 | WGH638 | 1378 | VFC009 | 1803 | WDD965 |
| 104 | WGH624 | 529 | WDE419 | 954 | SMS994 | 1379 | VFC019 | 1804 | WDD966 |
| 105 | WGH392 | 530 | WDE420 | 955 | SMY393 | 1380 | VFC039 | 1805 | WDD967 |
| 106 | WGH376 | 531 | WDE421 | 956 | VEL097 | 1381 | VFC040 | 1806 | WDD968 |
| 107 | WGH321 | 532 | WDE422 | 957 | VEQ228 | 1382 | VFC339 | 1807 | WDD969 |
| 108 | VEP196 | 533 | WDE423 | 958 | VET724 | 1383 | VFC613 | 1808 | WDD972 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 109 | WGH294 | 534 | WEU930 | 959 | VEU546 | 1384 | VFC731 | 1809 | WDD973 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 110 | VET728 | 535 | WEU931 | 960 | VEV282 | 1385 | VFD752 | 1810 | WDD974 |
| 111 | WGG353 | 536 | WEU933 | 961 | VEW278 | 1386 | VFE160 | 1811 | WDD976 |
| 112 | VFB900 | 537 | WEU934 | 962 | VFA147 | 1387 | WEW589 | 1812 | WDD979 |
| 113 | WGH595 | 538 | WEU943 | 963 | WGG671 | 1388 | WEW592 | 1813 | WDD980 |
| 114 | WGH305 | 539 | WEU944 | 964 | WGH243 | 1389 | WEW601 | 1814 | WDD981 |
| 115 | WGH303 | 540 | WEU945 | 965 | WGH250 | 1390 | WEW604 | 1815 | WDD984 |
| 116 | WGG565 | 541 | WEU946 | 966 | WGH341 | 1391 | WEW607 | 1816 | WDD985 |
| 117 | SMY996 | 542 | WGG489 | 967 | WGH613 | 1392 | WEW611 | 1817 | WDD986 |
| 118 | VFB450 | 543 | WGG496 | 968 | WGH615 | 1393 | WEW613 | 1818 | WDD987 |
| 119 | WDE398 | 544 | WGG503 | 969 | WGH623 | 1394 | WEW614 | 1819 | WDD992 |
| 120 | WGG588 | 545 | WGG505 | 970 | VEX600 | 1395 | WEW616 | 1820 | WDD993 |
| 121 | WGH254 | 546 | WGG526 | 971 | WGG674 | 1396 | WEW617 | 1821 | WDD996 |
| 122 | WGH264 | 547 | WGG535 | 972 | WGH290 | 1397 | WEW618 | 1822 | WDD999 |
| 123 | WGH277 | 548 | WGG569 | 973 | WGH333 | 1398 | WEW621 | 1823 | WDE149 |
| 124 | WGH593 | 549 | WGG570 | 974 | WGH340 | 1399 | WEW622 | 1824 | WDE201 |
| 125 | WEW658 | 550 | WGG571 | 975 | WGH598 | 1400 | WEW624 | 1825 | WDE202 |
| 126 | WEW641 | 551 | WGG572 | 976 | WGH612 | 1401 | WEW625 | 1826 | WDE203 |
| 127 | WEW635 | 552 | WGG573 | 977 | SXO123 | 1402 | WEW628 | 1827 | WDE204 |
| 128 | VER867 | 553 | WGG577 | 978 | TGW960 | 1403 | WEW629 | 1828 | WDE207 |
| 129 | VEY639 | 554 | WGG578 | 979 | TGX051 | 1404 | WEW633 | 1829 | WDE880 |
| 130 | TUP296 | 555 | WGG579 | 980 | TGX052 | 1405 | WEW637 | 1830 | WDE881 |
| 131 | TUP295 | 556 | WGG580 | 981 | TGX069 | 1406 | WEW638 | 1831 | WDE882 |
| 132 | WGG374 | 557 | WGG581 | 982 | TGX070 | 1407 | WEW639 | 1832 | WDE883 |
| 133 | WGG517 | 558 | WGG582 | 983 | TGX071 | 1408 | WEW640 | 1833 | WDE884 |
| 134 | WGG628 | 559 | WGG583 | 984 | TGX074 | 1409 | WEW642 | 1834 | WDE885 |
| 135 | WGG354 | 560 | WGG586 | 985 | TGX075 | 1410 | WEW643 | 1835 | WEU947 |
| 136 | WGG349 | 561 | WGG587 | 986 | TGX076 | 1411 | WEW644 | 1836 | WEV032 |
| 137 | WEW667 | 562 | WGG589 | 987 | TGX182 | 1412 | WEW645 | 1837 | WEV034 |
| 138 | WEW662 | 563 | WGG590 | 988 | TGX894 | 1413 | WEW647 | 1838 | WEW447 |
| 139 | WEW657 | 564 | WGG591 | 989 | TGX972 | 1414 | WEW649 | 1839 | WHP937 |
| 140 | WEW612 | 565 | WGG658 | 990 | TGX973 | 1415 | WEW650 | 1840 | WHP944 |
| 141 | WEW610 | 566 | WGH252 | 991 | TGX974 | 1416 | WEW651 | 1841 | WHP945 |
| 142 | VFC830 | 567 | WGH256 | 992 | TGY040 | 1417 | WEW652 | 1842 | WHP949 |
| 143 | VFB495 | 568 | WGH258 | 993 | TGY041 | 1418 | WEW654 | 1843 | WHP950 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 144 | VFA571 | 569 | WGH259 | 994 | TGY042 | 1419 | WEW655 | 1844 | WHS679 |
| 145 | VEX262 | 570 | WGH261 | 995 | TGY043 | 1420 | WEW656 | 1845 | WHS680 |
| 146 | VER472 | 571 | WGH263 | 996 | TGY044 | 1421 | WEW660 | 1846 | WHS681 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 147 | VEK354 | 572 | WGH265 | 997  | TGY045 | 1422 | WEW661 | 1847 | WHS682 |
| 148 | WGG383 | 573 | WGH266 | 998  | TSM663 | 1423 | WEW664 | 1848 | WHS683 |
| 149 | WEW594 | 574 | WGH267 | 999  | TSM668 | 1424 | WEW665 | 1849 | WHS686 |
| 150 | WEW590 | 575 | WGH268 | 1000 | TSM669 | 1425 | WEW666 | 1850 | WHS690 |
| 151 | VFA811 | 576 | WGH269 | 1001 | TSM670 | 1426 | WEW668 | 1851 | WHS692 |
| 152 | VES271 | 577 | WGH270 | 1002 | TSM671 | 1427 | WGG319 | 1852 | WHS694 |
| 153 | SMS473 | 578 | WGH271 | 1003 | TSM672 | 1428 | WGG320 | 1853 | WHS695 |
| 154 | WGG642 | 579 | WGH274 | 1004 | TSM673 | 1429 | WGG321 | 1854 | WHS697 |
| 155 | WGG637 | 580 | WGH353 | 1005 | TSM674 | 1430 | WGG322 | 1855 | WHS699 |
| 156 | VFE876 | 581 | WGH358 | 1006 | TSM675 | 1431 | WGG323 | 1856 | WHT481 |
| 157 | VFA103 | 582 | WGH359 | 1007 | WHS838 | 1432 | WGG324 | 1857 | WML144 |
| 158 | VER579 | 583 | WGH360 | 1008 | WHS839 | 1433 | WGG325 | 1858 | WML145 |
| 159 | VEQ430 | 584 | WGH396 | 1009 | WHS840 | 1434 | WGG326 | 1859 | WML146 |
| 160 | VEP253 | 585 | WGH397 | 1010 | WHS845 | 1435 | WGG327 | 1860 | WML147 |
| 161 | WGH581 | 586 | WGH400 | 1011 | WHS847 | 1436 | WGG329 | 1861 | WML148 |
| 162 | WGH369 | 587 | WGH402 | 1012 | WHS848 | 1437 | WGG330 | 1862 | WML149 |
| 163 | WGH306 | 588 | WGH404 | 1013 | WHS849 | 1438 | WGG332 | 1863 | WML150 |
| 164 | WGH247 | 589 | WGH405 | 1014 | WHS850 | 1439 | WGG335 | 1864 | WML151 |
| 165 | WGG677 | 590 | WGH407 | 1015 | WHS851 | 1440 | WGG336 | 1865 | WML152 |
| 166 | WGG598 | 591 | WGH408 | 1016 | WHS852 | 1441 | WGG340 | 1866 | WML153 |
| 167 | WEW515 | 592 | WGH410 | 1017 | WHS853 | 1442 | WGG341 | 1867 | WML154 |
| 168 | VFB934 | 593 | WGH412 | 1018 | WHS854 | 1443 | WGG342 | 1868 | WML155 |
| 169 | WHT478 | 594 | WGH413 | 1019 | WHS855 | 1444 | WGG344 | 1869 | WML156 |
| 170 | WHS691 | 595 | WGH416 | 1020 | WHS856 | 1445 | WGG345 | 1870 | WML157 |
| 171 | WDD961 | 596 | WGH417 | 1021 | WHS857 | 1446 | WGG347 | 1871 | WML158 |
| 172 | WCL938 | 597 | SMS556 | 1022 | WHS858 | 1447 | WGG348 | 1872 | WML159 |
| 173 | SMX964 | 598 | SMS559 | 1023 | WHS859 | 1448 | WGG350 | 1873 | WML160 |
| 174 | WGH349 | 599 | SMS561 | 1024 | WHS867 | 1449 | WGG351 | 1874 | WML161 |
| 175 | WGG399 | 600 | SMS609 | 1025 | WHS841 | 1450 | WGG352 | 1875 | WDE886 |
| 176 | WGG398 | 601 | SMY239 | 1026 | WHS842 | 1451 | WGG359 | 1876 | WDE887 |
| 177 | WEW598 | 602 | SMY688 | 1027 | WHS843 | 1452 | WGG360 | 1877 | WDE888 |
| 178 | VES050 | 603 | SMY729 | 1028 | WHS844 | 1453 | WGG362 | 1878 | WDE889 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 179 | VES261 | 604 | VEI652 | 1029 | WHS846 | 1454 | WGG363 | 1879 | WDE890 |
| 180 | VES262 | 605 | VDC584 | 1030 | WHS860 | 1455 | WGG365 | 1880 | WDE891 |
| 181 | WGH594 | 606 | VDE897 | 1031 | WHS861 | 1456 | WGG367 | 1881 | WDE892 |
| 182 | VEX660 | 607 | VDF002 | 1032 | WHS862 | 1457 | WGG368 | 1882 | WDE893 |
| 183 | VEY152 | 608 | VDF003 | 1033 | WHS863 | 1458 | WGG370 | 1883 | WDE894 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 184 | VFB673 | 609 | VDF013 | 1034 | WHS864 | 1459 | WGG372 | 1884 | WDE895 |
| 185 | VFE692 | 610 | VDF014 | 1035 | WHS865 | 1460 | WGG375 | 1885 | WDE896 |
| 186 | WDE368 | 611 | VDF015 | 1036 | WHS866 | 1461 | WGG376 | 1886 | WDE897 |
| 187 | WGG655 | 612 | VDF016 | 1037 | WHS868 | 1462 | WGG378 | 1887 | WDE898 |
| 188 | WDE380 | 613 | VDF017 | 1038 | WHS869 | 1463 | WGG379 | 1888 | WDE899 |
| 189 | WGG567 | 614 | VEE288 | 1039 | WHS870 | 1464 | WGG380 | 1889 | WDE900 |
| 190 | WDE390 | 615 | VDF020 | 1040 | WHS871 | 1465 | WGG614 | 1890 | WDE901 |
| 191 | WDE407 | 616 | VDF021 | 1041 | WHS872 | 1466 | WGG615 | 1891 | WDE902 |
| 192 | WDE413 | 617 | VDF025 | 1042 | WHS873 | 1467 | WGG617 | 1892 | WDE903 |
| 193 | WDE417 | 618 | VDF027 | 1043 | WHS874 | 1468 | WGG618 | 1893 | WDE904 |
| 194 | WGH418 | 619 | VDF028 | 1044 | WHS875 | 1469 | WGG620 | 1894 | WDE905 |
| 195 | WGH409 | 620 | VDF034 | 1045 | WHS876 | 1470 | WGG622 | 1895 | WDE906 |
| 196 | WGH406 | 621 | VDF035 | 1046 | WHS877 | 1471 | WGG623 | 1896 | WDE907 |
| 197 | WGH398 | 622 | VDF038 | 1047 | WHS878 | 1472 | WGG624 | 1897 | WDE908 |
| 198 | WGH278 | 623 | VDT238 | 1048 | WHS879 | 1473 | WGG625 | 1898 | WDE909 |
| 199 | WGH275 | 624 | VDT434 | 1049 | WHS880 | 1474 | WGG626 | 1899 | WDG565 |
| 200 | WGG584 | 625 | VDW964 | 1050 | WHS881 | 1475 | WGG629 | 1900 | WEV560 |
| 201 | WGG585 | 626 | VEA333 | 1051 | WHS882 | 1476 | WGG630 | 1901 | WEV561 |
| 202 | WGH262 | 627 | VEB774 | 1052 | WHS883 | 1477 | VEU942 | 1902 | WEV562 |
| 203 | WGH260 | 628 | VED849 | 1053 | WHS884 | 1478 | VEV159 | 1903 | WEV563 |
| 204 | WGH255 | 629 | VEI356 | 1054 | WHS885 | 1479 | VEV341 | 1904 | WEV564 |
| 205 | WGH251 | 630 | VEJ883 | 1055 | WHS886 | 1480 | VEX383 | 1905 | WEV565 |
| 206 | WGH249 | 631 | VEK353 | 1056 | WHS887 | 1481 | VEY807 | 1906 | WEV566 |
| 207 | WHS687 | 632 | VEK357 | 1057 | WHS888 | 1482 | VFA791 | 1907 | WEV567 |
| 208 | SMX666 | 633 | VEK358 | 1058 | WHS889 | 1483 | VFB453 | 1908 | WEV568 |
| 209 | WGH636 | 634 | VEK359 | 1059 | TAZ370 | 1484 | WGH351 | 1909 | WEV569 |
| 210 | WGH414 | 635 | VEK364 | 1060 | TAZ372 | 1485 | VEO606 | 1910 | WEV570 |
| 211 | WGH248 | 636 | VEK366 | 1061 | TGW270 | 1486 | VEP180 | 1911 | WEV571 |
| 212 | WGH240 | 637 | VEL000 | 1062 | TGW802 | 1487 | VEP441 | 1912 | WEV572 |
| 213 | WGG679 | 638 | VEL330 | 1063 | TGW952 | 1488 | VER709 | 1913 | WEV573 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 214 | WGG678 | 639 | VEL331 | 1064 | TGW955 | 1489 | VET926 | 1914 | WEV574 |
| 215 | WGG646 | 640 | VEL903 | 1065 | TGW956 | 1490 | VEU939 | 1915 | WEW028 |
| 216 | WGG519 | 641 | VEM766 | 1066 | TGW957 | 1491 | VEW236 | 1916 | WEW029 |
| 217 | WGG402 | 642 | VEN196 | 1067 | TGW958 | 1492 | VEZ208 | 1917 | WEW030 |
| 218 | VEY948 | 643 | VEN509 | 1068 | TGW959 | 1493 | VFA760 | 1918 | WEW031 |
| 219 | VFD657 | 644 | VEN670 | 1069 | TGW962 | 1494 | VFC843 | 1919 | WEW032 |
| 220 | VFC834 | 645 | VEP133 | 1070 | TGW964 | 1495 | VFD200 | 1920 | WEW033 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 221 | WEW615 | 646 | VEP139 | 1071 | TGW966 | 1496 | VFE693 | 1921 | WEW034 |
| 222 | WEW609 | 647 | VEP182 | 1072 | TGW967 | 1497 | SMX954 | 1922 | WEW035 |
| 223 | WEW597 | 648 | VEP183 | 1073 | TGW969 | 1498 | VEO052 | 1923 | WDD865 |
| 224 | SVS990 | 649 | VEP262 | 1074 | TGW971 | 1499 | VEO783 | 1924 | WDD866 |
| 225 | WGH610 | 650 | VEP315 | 1075 | TGW972 | 1500 | VEO926 | 1925 | WDD867 |
| 226 | WGH281 | 651 | VEP316 | 1076 | TGX026 | 1501 | VEP157 | 1926 | WDD868 |
| 227 | VFA621 | 652 | VEP317 | 1077 | TGY046 | 1502 | VEP174 | 1927 | WDD869 |
| 228 | VEX661 | 653 | VEP550 | 1078 | TGY047 | 1503 | VEP176 | 1928 | WDD870 |
| 229 | VEU494 | 654 | VEP551 | 1079 | TGY049 | 1504 | VEP177 | 1929 | WDD871 |
| 230 | WGH586 | 655 | VEP863 | 1080 | TGY052 | 1505 | VEQ492 | 1930 | WDD872 |
| 231 | WGH355 | 656 | VEQ656 | 1081 | TGY053 | 1506 | VER877 | 1931 | WDD873 |
| 232 | WGH354 | 657 | VEQ725 | 1082 | TGY054 | 1507 | VES012 | 1932 | WDD874 |
| 233 | WGH272 | 658 | VEQ727 | 1083 | TSM678 | 1508 | VES013 | 1933 | WDD875 |
| 234 | WEW623 | 659 | VEQ741 | 1084 | TSM679 | 1509 | VES037 | 1934 | WDD876 |
| 235 | WGG488 | 660 | VEQ769 | 1085 | TSM695 | 1510 | VET819 | 1935 | WDD877 |
| 236 | VDP549 | 661 | VER414 | 1086 | TSM696 | 1511 | VET824 | 1936 | WDD878 |
| 237 | TGX768 | 662 | VER416 | 1087 | TSM697 | 1512 | VEV218 | 1937 | WDD879 |
| 238 | VES089 | 663 | VER431 | 1088 | TSO244 | 1513 | VEV908 | 1938 | WDD880 |
| 239 | WEW646 | 664 | VER597 | 1089 | TSO256 | 1514 | VEW396 | 1939 | WDD881 |
| 240 | WEW630 | 665 | VER721 | 1090 | TSO258 | 1515 | VEX171 | 1940 | WDD882 |
| 241 | VFB053 | 666 | VER899 | 1091 | TUN035 | 1516 | VEX524 | 1941 | WDD883 |
| 242 | VEY272 | 667 | VES093 | 1092 | TUN036 | 1517 | VEY419 | 1942 | WDD884 |
| 243 | WGH626 | 668 | VES270 | 1093 | TUN037 | 1518 | VEZ045 | 1943 | WDD885 |
| 244 | WGH361 | 669 | VES306 | 1094 | TUN038 | 1519 | VEZ046 | 1944 | WDD886 |
| 245 | WGH328 | 670 | VES307 | 1095 | TUN039 | 1520 | VEZ047 | 1945 | WDD887 |
| 246 | WGH327 | 671 | VES310 | 1096 | TUN040 | 1521 | VEZ048 | 1946 | WDD888 |
| 247 | WGG644 | 672 | VES311 | 1097 | TUN041 | 1522 | VFB321 | 1947 | WDD889 |
| 248 | WGG610 | 673 | VES312 | 1098 | TUN043 | 1523 | VFB905 | 1948 | WDD890 |



**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 249 | WGG568 | 674 | VES340 | 1099 | TUN044 | 1524 | VFC966 | 1949 | WDD891 |
| 250 | VFE571 | 675 | VET726 | 1100 | TUN045 | 1525 | VFE880 | 1950 | WDD892 |
| 251 | VEX445 | 676 | VET789 | 1101 | TUN046 | 1526 | SMX957 | 1951 | WDD893 |
| 252 | VES034 | 677 | VEU501 | 1102 | TUN047 | 1527 | VER337 | 1952 | WDD894 |
| 253 | VEN178 | 678 | VEU529 | 1103 | TUN048 | 1528 | VEW817 | 1953 | WDE209 |
| 254 | SMY964 | 679 | VEU999 | 1104 | TUN049 | 1529 | VEW769 | 1954 | WEW522 |
| 255 | SMY330 | 680 | VEV097 | 1105 | TUN050 | 1530 | VEX892 | 1955 | WEW525 |
| 256 | WCM834 | 681 | VEV170 | 1106 | TUN206 | 1531 | TGW701 | 1956 | WEW528 |
| 257 | WCM833 | 682 | VEV811 | 1107 | TUN247 | 1532 | TGW744 | 1957 | WEW530 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 258 | WCM825 | 683 | VEV824 | 1108 | TUN412 | 1533 | TGX196 | 1958 | WEW531 |
| 259 | WCM819 | 684 | VEV927 | 1109 | TUO117 | 1534 | TUO558 | 1959 | WEW532 |
| 260 | WCM371 | 685 | VEV929 | 1110 | TUO118 | 1535 | TUO559 | 1960 | WEW533 |
| 261 | WCL920 | 686 | VEV930 | 1111 | TUO119 | 1536 | TUO560 | 1961 | WEW534 |
| 262 | WCL358 | 687 | VEW279 | 1112 | TUO120 | 1537 | TUO605 | 1962 | WEW541 |
| 263 | WCL356 | 688 | VEW900 | 1113 | TUO121 | 1538 | TUO627 | 1963 | WEW542 |
| 264 | WCL262 | 689 | VEX319 | 1114 | TUO122 | 1539 | TUO629 | 1964 | WEW557 |
| 265 | WCL254 | 690 | VEX344 | 1115 | TUO123 | 1540 | TUO630 | 1965 | WEW562 |
| 266 | TUP530 | 691 | VEX500 | 1116 | TUO124 | 1541 | TUO631 | 1966 | WEW570 |
| 267 | TUP304 | 692 | VEX609 | 1117 | TUO125 | 1542 | TUP294 | 1967 | WEW573 |
| 268 | TUO632 | 693 | VEX680 | 1118 | TUO126 | 1543 | TUP297 | 1968 | WEW574 |
| 269 | TUO628 | 694 | VEY215 | 1119 | TUO127 | 1544 | TUP299 | 1969 | WEW575 |
| 270 | TUO626 | 695 | VEY844 | 1120 | TUO128 | 1545 | TUP300 | 1970 | WEW576 |
| 271 | TAY318 | 696 | VEY943 | 1121 | TUO129 | 1546 | TUP301 | 1971 | WEW577 |
| 272 | WGH627 | 697 | VEZ029 | 1122 | TUO130 | 1547 | TUP303 | 1972 | WEW582 |
| 273 | WGG686 | 698 | VFA182 | 1123 | TUO131 | 1548 | TUP315 | 1973 | WEW583 |
| 274 | VES449 | 699 | VFB252 | 1124 | WMM243 | 1549 | TUP316 | 1974 | WEW584 |
| 275 | VES263 | 700 | VFB482 | 1125 | WCL465 | 1550 | TUP531 | 1975 | WEW588 |
| 276 | SVS634 | 701 | VFB538 | 1126 | WCL466 | 1551 | TUP532 | 1976 | WGH639 |
| 277 | VEL980 | 702 | VFB599 | 1127 | WCL467 | 1552 | TUP533 | 1977 | WGH646 |
| 278 | WGH352 | 703 | VFB643 | 1128 | WCL880 | 1553 | TUP535 | 1978 | WGH652 |
| 279 | WGH350 | 704 | VFB764 | 1129 | WCL881 | 1554 | TUP536 | 1979 | WGH653 |
| 280 | WGG627 | 705 | VFC334 | 1130 | WCM485 | 1555 | TUP537 | 1980 | WGH657 |
| 281 | WGG613 | 706 | VFC336 | 1131 | WCM486 | 1556 | TUP538 | 1981 | WGH658 |
| 282 | WGG381 | 707 | VFC666 | 1132 | WCM487 | 1557 | TUP539 | 1982 | WGH659 |
| 283 | WGG373 | 708 | VFC749 | 1133 | WCM488 | 1558 | TUP540 | 1983 | WGH662 |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 284 | WGG361 | 709 | VFC965 | 1134 | WCM489 | 1559 | TUP541 | 1984 | WGH664 |
| 285 | WGG357 | 710 | VFD208 | 1135 | WCM490 | 1560 | TUP543 | 1985 | WGH665 |
| 286 | WGG337 | 711 | VFD299 | 1136 | WCM491 | 1561 | TUP545 | 1986 | WGH667 |
| 287 | VFD923 | 712 | VFD599 | 1137 | WCM492 | 1562 | TUP546 | 1987 | WGH668 |
| 288 | VFB912 | 713 | VFD781 | 1138 | WCM493 | 1563 | TUP547 | 1988 | WGH669 |
| 289 | VFA821 | 714 | VFD782 | 1139 | WCM494 | 1564 | TUP549 | 1989 | WGH670 |
| 290 | VEZ008 | 715 | VFE220 | 1140 | WCM495 | 1565 | WCL255 | 1990 | WGH671 |
| 291 | VEX536 | 716 | VFE269 | 1141 | WCM496 | 1566 | WCL256 | 1991 | WGH672 |
| 292 | VEX397 | 717 | VFE508 | 1142 | WCM497 | 1567 | WCL259 | 1992 | WGH674 |
| 293 | VEU012 | 718 | VFE570 | 1143 | WCM498 | 1568 | WCL260 | 1993 | WGH675 |
| 294 | VEP161 | 719 | VFE593 | 1144 | WCM499 | 1569 | WCL321 | 1994 | WGH676 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 295 | WGH616 | 720 | VFE656 | 1145 | WCM700 | 1570 | WCL322 | 1995 | WGH677 |
| 296 | WGH608 | 721 | VFE671 | 1146 | WCM701 | 1571 | WCL323 | 1996 | WGH678 |
| 297 | WGH374 | 722 | VFE686 | 1147 | WCM702 | 1572 | WCL324 | 1997 | WGH679 |
| 298 | WGH311 | 723 | VFE698 | 1148 | WCM703 | 1573 | WCL325 | 1998 | WGH680 |
| 299 | WGH276 | 724 | VFE715 | 1149 | WCM704 | 1574 | WCL326 | 1999 | WGH681 |
| 300 | WGH244 | 725 | VFE803 | 1150 | WCM705 | 1575 | WCL327 | 2000 | WGH682 |
| 301 | VEX601 | 726 | VFE860 | 1151 | WCM706 | 1576 | WCL329 | 2001 | WGH683 |
| 302 | WGH631 | 727 | VFE863 | 1152 | WCM707 | 1577 | WCL345 | 2002 | WGH685 |
| 303 | WGH315 | 728 | VFE865 | 1153 | WCM708 | 1578 | WCL346 | 2003 | WGH687 |
| 304 | WGH293 | 729 | VFE889 | 1154 | WCM709 | 1579 | WCL348 | 2004 | WGH688 |
| 305 | WGH241 | 730 | WGG401 | 1155 | WCN150 | 1580 | WCL350 | 2005 | WGH691 |
| 306 | WGG665 | 731 | WGG406 | 1156 | WCN151 | 1581 | WCL351 | 2006 | WGH692 |
| 307 | WGG661 | 732 | WGG407 | 1157 | WCN152 | 1582 | WCL352 | 2007 | WGH693 |
| 308 | WGG638 | 733 | WGG409 | 1158 | WCN153 | 1583 | WCL355 | 2008 | WGH694 |
| 309 | WGG634 | 734 | WGG410 | 1159 | WCN154 | 1584 | WCL357 | 2009 | WGH696 |
| 310 | WGG566 | 735 | WGG411 | 1160 | WCN155 | 1585 | WCL359 | 2010 | WGH697 |
| 311 | WGG559 | 736 | WGG412 | 1161 | WCN156 | 1586 | WCL882 | 2011 | WGH698 |
| 312 | WGG558 | 737 | WGG413 | 1162 | WCN157 | 1587 | WCL921 | 2012 | WGH699 |
| 313 | WGG533 | 738 | WGG414 | 1163 | WCN158 | 1588 | WCL922 | 2013 | WGH700 |
| 314 | WGG532 | 739 | WGG415 | 1164 | WCN159 | 1589 | WCL923 | 2014 | WGH701 |
| 315 | WGG515 | 740 | WGG416 | 1165 | WCN160 | 1590 | WCL925 | 2015 | WGH702 |
| 316 | WGG509 | 741 | WGG490 | 1166 | WCN161 | 1591 | WCM798 | 2016 | WGH704 |
| 317 | WGG508 | 742 | WGG492 | 1167 | WCN162 | 1592 | WCM799 | 2017 | WGH706 |
| 318 | WGG405 | 743 | WGG493 | 1168 | WCN163 | 1593 | WCM801 | 2018 | WGH708 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 319 | WGG403 | 744 | WGG494 | 1169 | WCN164 | 1594 | WCM802 | 2019 | WGH709 |
| 320 | VFE699 | 745 | WGG495 | 1170 | WCN165 | 1595 | WCM808 | 2020 | WGH712 |
| 321 | VEQ726 | 746 | WGG498 | 1171 | WCN166 | 1596 | WCM812 | 2021 | WGH714 |
| 322 | VEP131 | 747 | WGG499 | 1172 | WCN168 | 1597 | WCM815 | 2022 | WGH715 |
| 323 | VEL018 | 748 | WGG501 | 1173 | WCN169 | 1598 | WCM816 | 2023 | WGH717 |
| 324 | WGG619 | 749 | WGG502 | 1174 | WHR770 | 1599 | WCM817 | 2024 | WGH718 |
| 325 | WGG616 | 750 | WGG504 | 1175 | WHR771 | 1600 | WCM820 | 2025 | WGH719 |
| 326 | WGG612 | 751 | WGG506 | 1176 | WHR772 | 1601 | WCM821 | 2026 | WLT987 |
| 327 | WGG366 | 752 | WGG507 | 1177 | WHR773 | 1602 | WCM824 | 2027 | WLT989 |
| 328 | WGG334 | 753 | WGG510 | 1178 | WHR774 | 1603 | WCM826 | 2028 | WLT990 |
| 329 | WGG331 | 754 | WGG511 | 1179 | WHR775 | 1604 | WCM828 | 2029 | WLT991 |
| 330 | WEW603 | 755 | WGG512 | 1180 | WHR776 | 1605 | WCM829 | 2030 | WLT993 |
| 331 | WEW595 | 756 | WGG514 | 1181 | WHR777 | 1606 | WCM831 | 2031 | WLT994 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 332 | VFB020 | 757 | WGG516 | 1182 | WHR778 | 1607 | WCM832 | 2032 | WLV201 |
| 333 | TUP809 | 758 | WGG518 | 1183 | WHR779 | 1608 | WCM835 | 2033 | WEW027 |
| 334 | TUP808 | 759 | WGG520 | 1184 | WHR895 | 1609 | TUP544 | 2034 | WEW516 |
| 335 | TUP807 | 760 | WGG521 | 1185 | WHR905 | 1610 | TUP548 | 2035 | WEW517 |
| 336 | TUP806 | 761 | WGG523 | 1186 | WHR906 | 1611 | WCL926 | 2036 | WEW518 |
| 337 | TUP801 | 762 | WGG525 | 1187 | WHR909 | 1612 | WCM800 | 2037 | WEW519 |
| 338 | VEY213 | 763 | WGG527 | 1188 | WHR913 | 1613 | WCM803 | 2038 | WEW520 |
| 339 | WGH599 | 764 | WGG528 | 1189 | WHR914 | 1614 | WCM807 | 2039 | WEW521 |
| 340 | WGH393 | 765 | WGG529 | 1190 | WHR915 | 1615 | WCM813 | 2040 | WEW523 |
| 341 | WGH363 | 766 | WGG531 | 1191 | WHS470 | 1616 | WCM823 | 2041 | WEW526 |
| 342 | WGH344 | 767 | WGG534 | 1192 | WHS472 | 1617 | WHP951 | 2042 | WEW527 |
| 343 | WGH337 | 768 | WGG536 | 1193 | TAZ371 | 1618 | WHP953 | 2043 | WEW529 |
| 344 | WGH304 | 769 | WGG537 | 1194 | TAZ373 | 1619 | WHP954 | 2044 | WEW535 |
| 345 | WGG676 | 770 | WGG538 | 1195 | TGW803 | 1620 | WLT567 | 2045 | WEW536 |
| 346 | WGG675 | 771 | WGG539 | 1196 | TGW963 | 1621 | WLT568 | 2046 | WEW537 |
| 347 | WGG660 | 772 | WGG540 | 1197 | TGW965 | 1622 | WLT569 | 2047 | WEW538 |
| 348 | WGG562 | 773 | WGG541 | 1198 | TGW968 | 1623 | WLT570 | 2048 | WEW539 |
| 349 | VFE882 | 774 | WGG542 | 1199 | TGW974 | 1624 | WLT571 | 2049 | WEW540 |
| 350 | VFE877 | 775 | WGG543 | 1200 | TGX027 | 1625 | WLT573 | 2050 | WEW543 |
| 351 | VFE875 | 776 | WGG544 | 1201 | TGX468 | 1626 | WLT575 | 2051 | WEW544 |
| 352 | VFE189 | 777 | WGG545 | 1202 | TGY048 | 1627 | WLT577 | 2052 | WEW545 |
| 353 | VFD779 | 778 | WGG546 | 1203 | TSM677 | 1628 | WLT578 | 2053 | WEW546 |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 354 | VFD598 | 779 | WGG547 | 1204 | TSM698 | 1629 | WLT579 | 2054 | WEW547 |
| 355 | VFB766 | 780 | WGG548 | 1205 | TSO242 | 1630 | WLT580 | 2055 | WEW548 |
| 356 | VFB478 | 781 | WGG549 | 1206 | TSO243 | 1631 | WLT581 | 2056 | WEW549 |
| 357 | VFB310 | 782 | WGG550 | 1207 | TSO245 | 1632 | WLT582 | 2057 | WEW550 |
| 358 | VES483 | 783 | WGG551 | 1208 | TSO251 | 1633 | WLT583 | 2058 | WEW551 |
| 359 | VES334 | 784 | WGG552 | 1209 | TSO252 | 1634 | WLT584 | 2059 | WEW552 |
| 360 | VEN197 | 785 | WGG554 | 1210 | TSO253 | 1635 | WLT585 | 2060 | WEW553 |
| 361 | VEK367 | 786 | WGG555 | 1211 | TSO254 | 1636 | WLT586 | 2061 | WEW554 |
| 362 | SMZ356 | 787 | WGG557 | 1212 | TSO255 | 1637 | WLT587 | 2062 | WEW555 |
| 363 | SMZ078 | 788 | WGG560 | 1213 | TSO259 | 1638 | WLT588 | 2063 | WEW556 |
| 364 | SMX658 | 789 | WGG561 | 1214 | TSO260 | 1639 | WLT589 | 2064 | WEW558 |
| 365 | WDD952 | 790 | WGG563 | 1215 | TSO261 | 1640 | WLT590 | 2065 | WEW559 |
| 366 | WGG397 | 791 | WGG564 | 1216 | TSO262 | 1641 | WLT591 | 2066 | WEW560 |
| 367 | WGG391 | 792 | WGG592 | 1217 | TUN209 | 1642 | WLT592 | 2067 | WEW561 |
| 368 | WGG522 | 793 | WGG593 | 1218 | TUN211 | 1643 | WLT593 | 2068 | WEW563 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 369 | WGG575 | 794 | WGG594 | 1219 | TUN212 | 1644 | WLT594 | 2069 | WEW564 |
| 370 | WGG574 | 795 | WGG595 | 1220 | TUN213 | 1645 | WLT595 | 2070 | WEW565 |
| 371 | WDE418 | 796 | WGG596 | 1221 | TUN214 | 1646 | WLT597 | 2071 | WEW566 |
| 372 | VES063 | 797 | WGG597 | 1222 | TUN215 | 1647 | WLT598 | 2072 | WEW567 |
| 373 | VEW272 | 798 | WGG599 | 1223 | TUN216 | 1648 | WLT599 | 2073 | WEW568 |
| 374 | WGG338 | 799 | WGG600 | 1224 | TUN217 | 1649 | WLT600 | 2074 | WEW569 |
| 375 | VFB335 | 800 | WGG601 | 1225 | TUN218 | 1650 | WLT601 | 2075 | WEW571 |
| 376 | WGH331 | 801 | WGG602 | 1226 | TUN245 | 1651 | WLT602 | 2076 | WEW572 |
| 377 | WGG669 | 802 | WGG603 | 1227 | TUN246 | 1652 | WLT603 | 2077 | WEW578 |
| 378 | WGG664 | 803 | WGG604 | 1228 | TUN267 | 1653 | WLT606 | 2078 | WEW579 |
| 379 | WGG640 | 804 | WGG605 | 1229 | TUP760 | 1654 | WLT696 | 2079 | WEW580 |
| 380 | VES480 | 805 | WGG606 | 1230 | TUP761 | 1655 | TEO455 | 2080 | WEW581 |
| 381 | VFE861 | 806 | WGG609 | 1231 | TUP762 | 1656 | TEO459 | 2081 | WEW585 |
| 382 | WCL924 | 807 | WGG611 | 1232 | TUP763 | 1657 | TEO462 | 2082 | WEW586 |
| 383 | WGG317 | 808 | WGG631 | 1233 | TUP764 | 1658 | WML170 | 2083 | WEW587 |
| 384 | VES346 | 809 | WGG632 | 1234 | TUP869 | 1659 | WML169 | 2084 | WGH640 |
| 385 | WGH597 | 810 | WGG633 | 1235 | WCN167 | 1660 | WML167 | 2085 | WGH641 |
| 386 | VEO622 | 811 | WGG636 | 1236 | WGH723 | 1661 | WCL928 | 2086 | WGH642 |
| 387 | VEQ472 | 812 | WGG639 | 1237 | WGH724 | 1662 | WCL946 | 2087 | WGH643 |
| 388 | VEW398 | 813 | WGG641 | 1238 | WGH725 | 1663 | WCL948 | 2088 | WGH644 |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 389 | VEY644 | 814 | WGG645 | 1239 | WGH726 | 1664 | WCM382 | 2089 | WGH645 |
| 390 | VEZ041 | 815 | WGG647 | 1240 | WGH727 | 1665 | WCM796 | 2090 | WGH647 |
| 391 | VFA143 | 816 | WGG648 | 1241 | WGH728 | 1666 | WDD954 | 2091 | WGH648 |
| 392 | WEW626 | 817 | WGG649 | 1242 | WGH729 | 1667 | WDD970 | 2092 | WGH649 |
| 393 | WEW653 | 818 | WGG650 | 1243 | WHR225 | 1668 | WDD971 | 2093 | WGH650 |
| 394 | WGG333 | 819 | WGG651 | 1244 | WHR231 | 1669 | WDD975 | 2094 | WGH651 |
| 395 | WGG556 | 820 | WGG652 | 1245 | WHR232 | 1670 | WDD977 | 2095 | WGH654 |
| 396 | WGG607 | 821 | WGG653 | 1246 | WHR233 | 1671 | WDD978 | 2096 | WGH655 |
| 397 | WLT564 | 822 | WGG656 | 1247 | WHR234 | 1672 | WDD982 | 2097 | WGH656 |
| 398 | VET804 | 823 | WGG657 | 1248 | WHR760 | 1673 | WDD983 | 2098 | WGH660 |
| 399 | VEW840 | 824 | WGG662 | 1249 | WHR761 | 1674 | WDD988 | 2099 | WGH661 |
| 400 | VEG989 | 825 | WGG663 | 1250 | WHR762 | 1675 | WDD989 | 2100 | WGH663 |
| 401 | SMY242 | 826 | WGG666 | 1251 | WHR763 | 1676 | WDD990 | 2101 | WGH666 |
| 402 | SMS171 | 827 | WGG667 | 1252 | WHR764 | 1677 | WDD991 | 2102 | WGH673 |
| 403 | SMS244 | 828 | WGG668 | 1253 | WHR765 | 1678 | WDD994 | 2103 | WGH684 |
| 404 | SMS560 | 829 | WGG670 | 1254 | WHR766 | 1679 | WDD995 | 2104 | WGH686 |
| 405 | SMX893 | 830 | WGG672 | 1255 | WHR767 | 1680 | WDD997 | 2105 | WGH689 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 406 | SMX965 | 831 | WGG680 | 1256 | WHR768 | 1681 | WDD998 | 2106 | WGH690 |
| 407 | SMX966 | 832 | WGG682 | 1257 | WHR769 | 1682 | WDE200 | 2107 | WGH695 |
| 408 | SMY400 | 833 | WGG683 | 1258 | WHR896 | 1683 | WDE205 | 2108 | WGH703 |
| 409 | SMY401 | 834 | WGG684 | 1259 | WHR897 | 1684 | WDE206 | 2109 | WGH705 |
| 410 | SMY441 | 835 | WGG685 | 1260 | WHR898 | 1685 | WDE208 | 2110 | WGH707 |
| 411 | SMY442 | 836 | WGH219 | 1261 | WHR899 | 1686 | WGH914 | 2111 | WGH710 |
| 412 | SMY742 | 837 | WGH220 | 1262 | WHR900 | 1687 | WHP948 | 2112 | WGH711 |
| 413 | SMY805 | 838 | WGH221 | 1263 | WHR901 | 1688 | WHS676 | 2113 | WGH713 |
| 414 | SMY862 | 839 | WGH222 | 1264 | WHR902 | 1689 | WHS677 | 2114 | WGH716 |
| 415 | SMY982 | 840 | WGH223 | 1265 | WHR903 | 1690 | WHS689 | 2115 | WGH720 |
| 416 | SMZ355 | 841 | WGH224 | 1266 | WHR904 | 1691 | WHS696 | 2116 | WLT995 |
| 417 | SMZ395 | 842 | WGH227 | 1267 | WHR907 | 1692 | WHT470 | 2117 | WLT996 |
| 418 | SVS713 | 843 | WGH228 | 1268 | WHR908 | 1693 | WHT471 | 2118 | WLU142 |
| 419 | SVS718 | 844 | WGH229 | 1269 | WHR910 | 1694 | WHT472 | 2119 | WLU146 |
| 420 | SVS720 | 845 | WGH230 | 1270 | WHR911 | 1695 | WHT473 | 2120 | WLU151 |
| 421 | SVS798 | 846 | WGH231 | 1271 | WHR912 | 1696 | WHT474 | 2121 | WLV192 |
| 422 | SVS854 | 847 | WGH232 | 1272 | WHR916 | 1697 | WHT475 | 2122 | WLV193 |
| 423 | SVS866 | 848 | WGH233 | 1273 | WHR917 | 1698 | WHT476 | 2123 | WLV194 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 424 | SVS943 | 849 | WGH234 | 1274 | WHR918 | 1699 | WHT477 | 2124 | WLV195 |
| 425 | SVS984 | 850 | WGH235 | 1275 | WHS471 | 1700 | WHT479 | 2125 | WLV196 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2126 | WLV197 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2127 | WLV198 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2128 | WLV199 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2129 | WLV200 |

**5 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

1) Se revisó y evaluó cada uno de los documentos que soportan la solicitud de vinculación al Programa de Autorregulación Ambiental por parte de la empresa y se concluye que dicha empresa **CUMPLE** con los requisitos documentales establecidos en los Artículos 2do y 3ro de la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental.

2) Se evaluaron los resultados de la verificación del Programa Integral de Mantenimiento de la Empresa **CONSORCIO EXPRESS. SAS.**, y se concluye que el Programa Integral de Mantenimiento para la flota en mención, **CUMPLE** con la estructura básica del Programa.

3) Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de opacidad de los vehículos de la empresa **CONSORCIO EXPRESS. SAS.**, se concluye que el 100% de esta flota, **CUMPLE** con los estándares de Autorregulación fijados en la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año.

**6 RESULTADO DEL ANÁLISIS**

Verificado el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental y las obligaciones adquiridas por la empresa, se establece que la Empresa **CONSORCIO EXPRESS.SAS.**, **CUMPLE** con los estándares del Programa Autorregulación Ambiental.

**7 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS**

Para mantenerse autorregulada, la Empresa **CONSORCIO EXPRESS. SAS.**, debe cumplir con las obligaciones previstas en la Resolución 1869 del 18 de agosto de 2006, modificada en su Artículo 4º por la Resolución 2823 del 29 de noviembre del 2006, las cuales se presentan a continuación, junto con un complemento técnico en la obligación del reporte trimestral y de la implementación del Plan Integral de Mantenimiento, que pretende garantizar la confiabilidad y adecuada ejecución de estas obligaciones:

- Mantener el parque vehicular autorregulado, al menos un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente para el tema durante la vigencia o duración (1 Año) de la

## RESOLUCIÓN No. 01757

*aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental.*

- *La empresa debe realizar la medición de opacidad al total de su flota Autorregulada. Cada tres (3) meses, teniendo en cuenta la Resolución 04314 de 2018, (donde se modificó el Artículo cuarto de la Resolución 1869 de 2006), en el sentido que trimestralmente deben medir el 25% de la flota vinculada al Programa de Autorregulación Ambiental, con el objeto de contar con la medición del 100% de la flota autorregulada en el año de su vigencia, contados a partir de la fecha de notificación de la primera Resolución de Autorregulación (en el caso de que haya modificaciones de Resolución), deberá entregar un reporte de estas mediciones a la SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL de la SDA. Este reporte se deberá entregar en medio digital con formato de Microsoft Excel 97 o posterior. **LA MEDICIÓN DE LAS EMISIONES(OPACIDAD) A LA FLOTA AUTORREGULADA, DEBERÁ SER REALIZADA POR UN LABORATORIO AMBIENTAL ACREDITADO POR EL IDEAM , CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA RESOLUCIÓN 910 DE 2008 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,** se deberá informar con suficiente antelación a la SDA qué equipo(s) será(n) empleado(s) , personal y los tiempos en las cuales se realizarán las pruebas ,adicional a esto anexar copia de la Resolución de acreditación del laboratorio autorizado por el IDEAM, para realizar la Auditoría correspondiente. Los equipos empleados y los procedimientos que se siguen en las mediciones de opacidad, así como el personal que realiza tales mediciones, deberán cumplir con el manual **de auditoría para opacímetros de flujo parcial que operan en los programas de certificación, control y reducción de emisiones vehiculares en la ciudad de Bogotá 126PM04-PR11-I-A13-V5.0**, estar ajustados a lo especificado en las Normas Técnicas Colombianas que se acogen para tales efectos o las que le modifiquen o sustituyan. Para tal efecto al reporte trimestral se deberá adjuntar lo siguiente: 1. Certificado de calibración del equipo (expedido por el proveedor del mismo) vigente a la fecha de la realización de las pruebas de opacidad. 2. Archivo de Excel con la información y especificaciones del equipo con el cual se realizaron las mediciones, datos de quien realizó la medición, datos del vehículo al que se hace la medición y resultados de la misma; así mismo se acogerá la decisión de APROBACIÓN o RECHAZO de la Auditoría realizada a equipos y personal por parte de la SDA.*
- *Trimestralmente junto con el reporte de mediciones de opacidad teniendo en cuenta la Resolución 04314 de 2018, se deberá presentar un Informe del avance y resultados, con sus respectivos soportes, de la operación del Programa Integral de Mantenimiento, que además de los cronogramas de medición de opacidad y de capacitaciones técnicas a conductores y/o propietarios de los vehículos de la empresa, incluirá opcionalmente datos que se derivan de la implementación del Programa Integral de Mantenimiento que le fue aprobado a la empresa, datos tales como: 1. Cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo / Cantidad total de vehículos, 2. Cantidad de vehículos con mantenimiento correctivo / Cantidad total de vehículos, 3. Cantidad de conductores que han recibido capacitación técnica / Cantidad total de conductores de los vehículos de la empresa, 4. Copia de los formularios de Servicio Técnico de Mantenimiento para un (1) vehículo de cada una de las marcas que hagan parte del parque automotor autorregulado,5. Cuadros comparativos de consumo de combustible por kilómetro o por ruta, antes y después de los mantenimientos, para cada marca de vehículo, 6. Cuadros históricos del comportamiento promedio de la medición de opacidad, antes y después de los mantenimientos, para cada vehículo de la flota autorregulada, 7. Listado de proveedores confiables de combustible y suministros para vehículos, autorizados por la empresa, 8. Listado de Talleres o Centros de Diagnóstico autorizados por la empresa para realizar las operaciones de mantenimiento requeridas para el parque automotor, 9. Dato estadístico de cuánto dinero se dejaría de percibir si no se estuviera Autorregulado y eximido del Pico y Placa Ambiental,*

**RESOLUCIÓN No. 01757**

esta información se debe radicar en un CD, y posteriormente será verificada en las visitas de seguimiento establecidas por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**.

- *Dar aviso inmediato por escrito de cualquier modificación o adición que realice en el parque automotor inscrito en el Programa de Autorregulación.*
- *Proporcionar las facilidades necesarias para que el Grupo de Fuentes Móviles de la SDA realice las pruebas técnicas de verificación de opacidad a la flota autorregulada en el momento que así se disponga.*
- *Verificar el estado de la emisión de cada uno de los vehículos antes de ser despachados y, abstenerse de efectuar el despacho de aquellos vehículos cuya opacidad de emisión evidencie el no cumplimiento de los límites establecido para el programa, hasta tanto no se corrijan las fallas que ocasionan tal situación.*
- *La Secretaría Distrital de Ambiente realizará visitas periódicas a las empresas, sin perjuicio de la revisión de que puedan ser objeto los vehículos vinculados a empresas a las cuales se les aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental durante los controles aleatorios realizados en vías públicas de la ciudad por la SDA.*

**8 CONCEPTO TÉCNICO**

Se establece que la Empresa **CONSORCIO EXPRESS. SAS., CUMPLE** con los estándares del Programa de Autorregulación.

(...)"

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, este Despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario.

Que de conformidad con el artículo 8° de la Carta Política es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra entre otras cosas, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.



## RESOLUCIÓN No. 01757

Que igualmente, el ordenamiento constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes. Dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral Octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que por su parte el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, estableció que los municipios, distritos o áreas metropolitanas que cuenten con una población igual o mayor a un millón de habitantes ejercerán las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Que el artículo 8° del Decreto 174 de 2006 dispone que: *“Adoptar las siguientes medidas para reducir la contaminación generada por fuentes móviles, con aplicación en toda la ciudad frente a los Vehículos Automotores de Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros. Sin perjuicio de la restricción a la circulación determinada en el Decreto 660 de 2001 y posteriores, se adopta una restricción adicional de circulación en la ciudad de Bogotá, a los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., de acuerdo con el último dígito de la placa respectiva...”*.

Que así mismo, en el Parágrafo 3° de este artículo, se previó que esta restricción no sería aplicable a los vehículos vinculados a las empresas de transporte público colectivo que se acojan y cumplan el Programa de Autorregulación Ambiental.

Que mediante la Resolución No. 1869 del 18 de agosto de 2006, por medio de la cual se adoptan los términos de referencia del Programa de Autorregulación Ambiental aplicable dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, se estableció el procedimiento a seguir para la aprobación del mencionado programa.

Que el artículo 1° de la Resolución 1869 de 2006 dispone: *“El Programa de Autorregulación Ambiental del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo principal es la reducción de las emisiones de los vehículos con motor a diesel vinculados a las empresas de transporte público colectivo y de carga, salvo las excepciones previstas en el Decreto Distrital 174 de 2006, aspectos que redundarán en el mejoramiento de la calidad del aire del Distrito Capital.”*

Que en el artículo 6° de la norma citada se establece:

**“.. ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACION AMBIENTAL.**  
*Cada programa de Autorregulación Ambiental empezará a operar a partir de su aprobación, y tendrá una vigencia inicial de un año contado a partir de la ejecutoria de la resolución que lo apruebe.*

*El Programa de Autorregulación Ambiental se podrá prorrogar indefinidamente por el término inicialmente otorgado, entre tanto se mantengan las restricciones vehiculares de carácter ambiental...”*

Que dicha Resolución fue modificada en su artículo 4° por la Resolución No. 2823 del veintinueve (29) de noviembre de 2006, en lo que tiene que ver con las obligaciones de las empresas participantes en el programa de autorregulación.

**RESOLUCIÓN No. 01757**

Que en el artículo 1° de la Resolución No. 2823 se previó:

“... **ARTÍCULO PRIMERO.** Modificar el artículo cuarto de la Resolución 1869 de 2006, el cual quedará así:

“**ARTÍCULO CUARTO. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS.** Las empresas participantes tendrán las siguientes obligaciones:

1. Mantener el parque vehicular a diesel, al menos un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente. El porcentaje de la flota que deberá alcanzar esta reducción se ajustará al siguiente cronograma:

| PORCENTAJE DE LA FLOTA REDUCCIÓN DE OPACIDAD DE UN 20% RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | PLAZO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO | PLAZO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA |
|---|--|---|
| 55% de la flota   | 1ª de Septiembre de 2006                                   | 1 de Octubre de 2006                              |
| 70% de la flota   | 1ª de Diciembre de 2006                                    | 1 de Enero de 2007                                |
| 80% de la flota   | 1ª de Marzo de 2007  | 1 de Abril de 2007                                |
| 90% de la flota   | 1ª de Junio de 2007  | 1 de Julio de 2007                                |
| 95% de la flota   | 6 de Agosto de 2007  | 6 de Agosto de 2007                               |

El DAMA realizará las verificaciones a la totalidad de la flota de la empresa, con el fin de establecer qué porcentaje de ese parque vehicular se encuentra dentro de los parámetros de autorregulación y cuáles vehículos no han alcanzado tal estándar.

(...)

En la medida en que algún (os) vehículo (s) de la flota restante de la empresa alcance el porcentaje de opacidad previsto para la autorregulación ambiental, estos podrán ser incluidos dentro de la Flota Vehicular Autorregulada, para lo cual se requerirá que el DAMA verifique el cumplimiento técnico **y profiera el acto administrativo que apruebe la autorregulación o que se modifiquen los actos administrativos ya expedidos**, según corresponda en cada caso...”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Que a través de la Resolución 04314 del 28 de diciembre de 2018 se modificó el artículo cuarto (Obligaciones de las Empresas) de la Resolución N° 1869 del 18 de agosto de 2006, modificada a su vez por la Resolución 2823 del 29 de noviembre de 2006, en el sentido de ampliar los periodos en los cuales se deberá entregar las mediciones realizadas a la flota vehicular perteneciente al programa de autorregulación ambiental, quedando de la siguiente manera:

**"ARTÍCULO CUARTO. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS.** Las empresas que tengan aprobado el Programa de Autorregulación Ambiental tendrán las siguientes obligaciones:

- 1) Mantener como mínimo el 95% del parque vehicular a diésel, al menos un 20% de este por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente.

## RESOLUCIÓN No. 01757

*La Secretaría Distrital de Ambiente realizará las verificaciones a la totalidad de la flota de la empresa, con el fin de establecer qué porcentaje de ese parque vehicular se encuentra dentro de los parámetros de autorregulación y cuáles vehículos no han alcanzado tal estándar. Se considerará como Flota Vehicular Autorregulada, los vehículos de las empresas, que cuenten con niveles de opacidad un 20% debajo de la normatividad ambiental vigente, por tal motivo todos los vehículos vinculados a las empresas que hayan alcanzado esta reducción serán aprobados mediante acto administrativo.*

*Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la Flota Vehicular Restante, es decir aquella flota de la empresa que no cuente con niveles de opacidad un 20% debajo de la normatividad ambiental vigente, estará sujeta a las restricciones vehiculares de carácter ambiental establecidas en el Decreto 174 de 2006, o aquel que lo modifique, complemente o sustituya.*

*En la medida en que algún(os) vehículo(s) de la Flota Vehicular Restante de la empresa alcance el porcentaje de opacidad previsto para el Programa de Autorregulación Ambiental, estos podrán ser incluidos dentro de la Flota Vehicular Autorregulada, para lo cual se requerirá que La Secretaría Distrital de Ambiente verifique el cumplimiento técnico y profiera el acto administrativo que apruebe la autorregulación o que se modifiquen los actos administrativos ya expedidos, según corresponda en cada caso.*

- 2) *Establecer y operar un Programa Integral de Mantenimiento del total de su flota vehicular a diésel, que incluya al menos todos los parámetros y recomendaciones dadas por el fabricante del vehículo, lo cual no exime a la empresa de ninguna de las obligaciones derivadas de los programas de verificación vehicular que estén vigentes, especialmente de la obligación de presentar sus vehículos para la Revisión Tecnicomecánica y de Gases.*

*La medición de la opacidad deberá ser realizada por la misma empresa o en coordinación con una empresa a su elección, que tenga la capacidad para llevar a cabo dicha medición en automotores diésel.*

- 3) *La empresa autorregulada deberá realizar anualmente la medición de opacidad de las emisiones al 100% de la flota, y presentar en medio magnético ante la Secretaría Distrital de Ambiente una certificación emitida por laboratorio ambiental o equipo autorizado por el IDEAM, en la cual se registre la totalidad de vehículos objeto de autorregulación y, así mismo, se evidencie el resultado de emisiones un 20% por debajo de la normatividad ambiental vigente. La entrega de dicha información se entregará como se indica a continuación con el objeto de contar con la medición del 100% de la flota autorregulada en el año.*
- 4)

**RESOLUCIÓN No. 01757**

| PERIODO     | PORCIÓN DE FLOTA |
|-------------|------------------|
| TRIMESTRE 1 | 25 %             |
| TRIMESTRE 2 | 25 %             |
| TRIMESTRE 3 | 25 %             |
| TRIMESTRE 4 | 25 %             |

*Los porcentajes son acumulativos.*

- 5) *Cuando la flota autorregulada sea igual a Diez (10) vehículos o menos deberán presentar cada 6 meses la revisión del 100% de la flota vinculada al Programa.*
- 6) *Dar aviso inmediato por escrito de cualquier modificación o adición que realice en su parque vehicular.*
- 7) *Proporcionar de manera inmediata las facilidades necesarias para que la Secretaría Distrital de Ambiente realice las visitas técnicas para corroborar las mediciones de la opacidad de las unidades inscritas en el Programa de Autorregulación Ambiental.”*

**RESOLUCIÓN 1304 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012**

**ARTÍCULO 5.-** *Límites máximos de emisión permisibles para vehículos con motor ciclo Diesel. Las fuentes móviles con motor ciclo Diésel del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, en los sistemas colectivo, masivo, integrado durante su funcionamiento en condición de aceleración libre y a temperatura normal de operación, no podrán descargar al aire humos cuya opacidad exceda los valores indicados en la tabla 1. Los cuales se aplicaran de conformidad con el Principio de Rigor Subsidiario.*

**Tabla 1 Límites Máximos de opacidad permisibles para vehículos accionados con diésel (ACPM) en aceleración libre**

| Año modelo Opacidad (%) |    |
|-------------------------|----|
| 1970 y anterior         | 50 |
| 1971 - 1984             | 26 |
| 1985 - 1997             | 24 |
| 1998 - 2009             | 20 |
| 2010 y posterior.       | 15 |

## RESOLUCIÓN No. 01757

“(…)

Dentro de las estrategias adoptadas en el ámbito internacional se incluyen los sistemas de autogestión por parte del sector privado, con el acompañamiento de la autoridad ambiental en el proceso de verificación del cumplimiento de las metas trazadas.

Estos mecanismos de autorregulación han mostrado alto nivel de eficacia por cuanto son las propias empresas las que buscan una producción y prestación de servicios ambientales más eficientes.

Siguiendo este lineamiento y conscientes de la necesidad de mejorar la calidad del aire del Distrito, las autoridades competentes adoptaron distintas medidas que contribuyen a la protección del medio ambiente y en especial en lo relativo a la calidad del aire, disminuyendo la contaminación generada por las fuentes móviles. Al respecto se expidió el Decreto 174 de 2006 y las Resoluciones 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año y Resolución 04314 del 28 de diciembre de 2018, tendientes a fijar los lineamientos del Programa del Plan de Autorregulación para los vehículos automotores de servicio de transporte público colectivo de pasajeros y vehículos automotores de carga.

### Caso concreto:

El día 12/07/2019, se realizó la visita de Evaluación del Programa Integral de Mantenimiento en la sede de la empresa ubicada en la calle 32 SUR No. 3 C - 08, localidad de San Cristóbal, de la empresa **CONSORCIO EXPRESS .SAS.**, donde se evaluaron los aspectos administrativo, técnico, operativo y ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 99.92%, los resultados y compromisos para la implementación de mejoras se encuentran consignados en el formato de evaluación del Programa Integral de Mantenimiento que se adjunta al presente concepto técnico, resultado de lo anterior la empresa debe realizar cronograma de mediciones de opacidad, como una de las obligaciones establecidas en el acto administrativo que aprobó inicialmente el Programa de Autorregulación Ambiental.

Que una vez analizada desde el punto de vista técnico y jurídico la solicitud en comento y observando el cumplimiento de la normativa ambiental esta Secretaría considera viable prorrogar y modificar la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019**, la cual aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental a la sociedad esta Autoridad Ambiental aprobó el Programa Autorregulación Ambiental presentado por la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.** identificada con NIT. 900.365.740-3, representada legalmente por el señor **LUIS CARLOS MORENO PINEDA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 438334.

Que durante el lapso de vigencia de la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019** por la cual se aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental, la sociedad **CONSORCIO EXPRES SAS**, ha cumplido con las obligaciones establecidas.

## RESOLUCIÓN No. 01757

Que conforme a lo anterior el Programa de Autorregulación Ambiental que se prorroga y modifica mediante esta Resolución se limita única y exclusivamente a los vehículos de la **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.** identificada con NIT. 900.365.740-3, que fueron objeto de verificación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, y aprobaron el porcentaje de opacidad requerido para el Plan de Autorregulación; vehículos cuyas placas se describirán en la parte resolutive del presente acto administrativo.

La aprobación que por esta resolución se otorga, estará sujeta a las condiciones señaladas por el beneficiario de ésta en su escrito de solicitud y que soportaron su otorgamiento, quien adicionalmente deberá sujetarse al cumplimiento, en todo momento, de las exigencias establecidas en el Decreto Distrital 174 de 2006 y en la Resolución 1869 de 2006 modificada parcialmente por la Resolución 2823 del mismo año, y Resolución 04314 del 28 de diciembre de 2018, o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan, y a la totalidad de las normas ambientales aplicables a las fuentes móviles opacidad requerido para el Plan de Autorregulación; vehículos cuyas placas se describirán en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que, de otra parte, las empresas a las cuales se les haya aprobado el programa de autorregulación ambiental, podrán modificar en cualquier momento su parque vehicular activo (con Tarjeta de Operación Vigente); lo cual puede conllevar a que el porcentaje de autorregulación de la flota vehicular disminuya o aumente.

Que igualmente, una vez verificados los resultados de las visitas que reposan en el **Concepto Técnico No. 15667 del 13 de diciembre de 2019**, esta Secretaría procederá a prorrogar y modificar la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019**, mediante la cual se aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental a la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3.

Que la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual perteneciente a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, después de verificar los documentos allegados y de la evaluación realizada, estableció que la flota vehicular inscrita de la **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, está compuesta por dos mil ciento veintinueve (2.129) vehículos, los cuales cumplieron el porcentaje de opacidad exigido por la normatividad ambiental vigente

Que, en vista de lo anterior, esta Entidad considera que se han dado los presupuestos para modificar el Programa de Autorregulación Ambiental otorgado a la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3, domiciliada en la Calle 32 sur No. 3C - 08 de la localidad de San Cristóbal de esta ciudad, solicitada a través de los radicados Nos. 2018ER311914 del 28 de diciembre de 2018, 2019ER252884 del 28 de octubre de 2019 y 2019EE226107 del 26 de septiembre de 2019.

## RESOLUCIÓN No. 01757

### COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera; e igualmente en el literal c) del Artículo 103 ibídem, se establece que la Secretaría Distrital es la autoridad ambiental en el Distrito Capital.

Que el Artículo 5° del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo Artículo en el literal l) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que mediante el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que el artículo 5° numeral 2° de la Resolución No. 01466 del 24 de mayo de 2018 modificada por la Resolución No. 02566 de agosto 15 de 2018, delegó en el Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual entre otras, la función de *"Expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, autorizaciones, modificaciones, certificaciones y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo..."*.

Que en mérito de lo expuesto, esta subdirección

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Modificar el artículo primero de la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019**, la cual aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.** identificada con NIT. 900.365.740-3, ubicada en la Carrera 69 N° 25 B – 44 Oficina 1001 AB de la localidad de Fontibón de esta ciudad, en el sentido de excluir de su flota autorregulada 57 vehículos y de incluir 397 móviles, de acuerdo con la parte motiva de la presente Resolución:

**RESOLUCIÓN No. 01757**

**Móviles inoperativos excluidos temporalmente del Programa de Autorregulación Ambiental según radicado No. 2019ER252884.**

| N  | PLACA  | N  | PLACA  | N  | PLACA  | N  | PLACA  |
|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
| 1  | SMS237 | 6  | VEZ008 | 11 | WEW657 | 31 | WGG687 |
| 2  | SMS473 | 7  | VEZ109 | 12 | WEW658 | 32 | WGH225 |
| 3  | SMS558 | 8  | VFA103 | 13 | WEW659 | 33 | WGH226 |
| 4  | SMS911 | 9  | VFA220 | 14 | WEW662 | 34 | WGH239 |
| 5  | SMS940 | 10 | VFA221 | 15 | WEW663 | 35 | WGH240 |
| 6  | SMX658 | 16 | VFA222 | 26 | WEW667 | 36 | WGH241 |
| 7  | SMX666 | 17 | VFA571 | 27 | WGG317 | 37 | WGH244 |
| 8  | SMX963 | 18 | VFA621 | 28 | WGG318 | 38 | WGH247 |
| 9  | SMX964 | 19 | VFA811 | 29 | WGG328 | 39 | WGH248 |
| 10 | SMY330 | 20 | VFA821 | 30 | WGG331 | 40 | WGH249 |
|    |        |    |        |    |        | 41 | WGH251 |

**Móviles excluidos por no cumplir con los estándares del Programa de Autorregulación Ambiental.**

| N | PLACA  | N  | PLACA  |
|---|--------|----|--------|
| 1 | VDD450 | 9  | VFA143 |
| 2 | SMY861 | 10 | VEV771 |
| 3 | VEZ220 | 11 | WEW626 |
| 4 | WGH399 | 12 | WEW653 |
| 5 | VDE795 | 13 | WGG333 |
| 6 | VDF004 | 14 | VEY644 |
| 7 | VDF008 | 15 | VEB110 |
| 8 | WGG556 | 16 | VFD990 |

**Placas de los vehículos que cumplen con los estándares de autorregulación CONSORCIO EXPRESS. SAS.**

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 1   | SMY861 | 426 | SMY233 | 851 | WGH236 | 1276 | VET847 | 1701 | WHT480 |
| 2   | VEN512 | 427 | VDE551 | 852 | WGH237 | 1277 | VEW927 | 1702 | WLT555 |
| 3   | WGG371 | 428 | VDF036 | 853 | WGH238 | 1278 | VEY271 | 1703 | WLT557 |
| 4   | WGG364 | 429 | VDF936 | 854 | WGH242 | 1279 | VEY289 | 1704 | WLT558 |



RESOLUCIÓN No. 01757

|    |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 5  | WGG355 | 430 | VEA329 | 855 | WGH245 | 1280 | VEY814 | 1705 | WLT559 |
| 6  | WGG346 | 431 | VEB398 | 856 | WGH246 | 1281 | VEY843 | 1706 | WLT560 |
| 7  | WGG343 | 432 | VED048 | 857 | WGH279 | 1282 | VFB481 | 1707 | WLT561 |
| 8  | WGG328 | 433 | VEK653 | 858 | WGH283 | 1283 | WEW591 | 1708 | WLT562 |
| 9  | WEW663 | 434 | VEK654 | 859 | WGH285 | 1284 | WEW593 | 1709 | WLT563 |
| 10 | WEW659 | 435 | VEL365 | 860 | WGH286 | 1285 | WEW599 | 1710 | WLT565 |
| 11 | WEW634 | 436 | VEN171 | 861 | WGH287 | 1286 | WEW600 | 1711 | WLT566 |
| 12 | WEW632 | 437 | VEN180 | 862 | WGH291 | 1287 | WEW602 | 1712 | WLT572 |
| 13 | WGH257 | 438 | VEN513 | 863 | WGH292 | 1288 | WEW608 | 1713 | WLT574 |
| 14 | VFB011 | 439 | VEN889 | 864 | WGH295 | 1289 | WGG384 | 1714 | WLT576 |
| 15 | VEX675 | 440 | VEO644 | 865 | WGH296 | 1290 | WGG385 | 1715 | WLT604 |
| 16 | WGH415 | 441 | VEO784 | 866 | WGH297 | 1291 | WGG386 | 1716 | WLT605 |
| 17 | VEK652 | 442 | VEQ427 | 867 | WGH298 | 1292 | WGG389 | 1717 | WML139 |
| 18 | WGG388 | 443 | VER056 | 868 | WGH299 | 1293 | WGG390 | 1718 | WML140 |
| 19 | WGG387 | 444 | VER091 | 869 | WGH300 | 1294 | WGG392 | 1719 | WML141 |
| 20 | WEW605 | 445 | VER418 | 870 | WGH301 | 1295 | WGG393 | 1720 | WML142 |
| 21 | WGH314 | 446 | VER800 | 871 | WGH302 | 1296 | WGG394 | 1721 | WML143 |
| 22 | WGH313 | 447 | VER875 | 872 | WGH308 | 1297 | WGG395 | 1722 | TAY536 |
| 23 | WGH226 | 448 | VES007 | 873 | WGH310 | 1298 | WGG396 | 1723 | TAY557 |
| 24 | WGG654 | 449 | VES038 | 874 | WGH312 | 1299 | WGG400 | 1724 | TAZ377 |
| 25 | WGG643 | 450 | VES052 | 875 | WGH316 | 1300 | TUP802 | 1725 | TAZ378 |
| 26 | WGG635 | 451 | VES053 | 876 | WGH317 | 1301 | TUP804 | 1726 | TAZ379 |
| 27 | WHS685 | 452 | VES428 | 877 | WGH318 | 1302 | TUP805 | 1727 | TAZ380 |
| 28 | VFD269 | 453 | VET771 | 878 | WGH319 | 1303 | TUP810 | 1728 | TAZ381 |
| 29 | VEY394 | 454 | VET806 | 879 | WGH320 | 1304 | TUP811 | 1729 | TAZ382 |
| 30 | WGG356 | 455 | VET929 | 880 | WGH322 | 1305 | TUP812 | 1730 | TAZ383 |
| 31 | SMS558 | 456 | VEU002 | 881 | WGH323 | 1306 | TUP813 | 1731 | TAZ384 |
| 32 | WGH347 | 457 | VEU508 | 882 | WGH324 | 1307 | TUP814 | 1732 | TEO456 |
| 33 | VEQ432 | 458 | VEV231 | 883 | WGH329 | 1308 | TUP816 | 1733 | TEO457 |
| 34 | WGH280 | 459 | VEV817 | 884 | WGH330 | 1309 | TUP817 | 1734 | TEO458 |
| 35 | WGH239 | 460 | VEW137 | 885 | WGH332 | 1310 | TUP818 | 1735 | TEO460 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 36  | WGG681 | 461 | VEW358 | 886 | WGH334 | 1311 | VDF006 | 1736 | TEO461 |
| 37  | WGG608 | 462 | VEW540 | 887 | WGH335 | 1312 | SMS626 | 1737 | TGX767 |
| 38  | WGG524 | 463 | VEW836 | 888 | WGH336 | 1313 | VEH655 | 1738 | TGX769 |
| 39  | WGG513 | 464 | VEX150 | 889 | WGH338 | 1314 | VEK365 | 1739 | TGX770 |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|    |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | WGG500 | 465 | VEX513 | 890 | WGH339 | 1315 | VEK655 | 1740 | TUN208 |
| 41 | VFE195 | 466 | VEX529 | 891 | WGH342 | 1316 | VEL019 | 1741 | TUN789 |
| 42 | VFE257 | 467 | VEX659 | 892 | WGH343 | 1317 | VEM210 | 1742 | TUO567 |
| 43 | WGG408 | 468 | VEY248 | 893 | WGH345 | 1318 | VEO645 | 1743 | TUP060 |
| 44 | VFA839 | 469 | VEZ014 | 894 | WGH346 | 1319 | VEP130 | 1744 | TUP136 |
| 45 | WGG576 | 470 | VEZ042 | 895 | WGH356 | 1320 | VEP137 | 1745 | TUP636 |
| 46 | WGH395 | 471 | VEZ231 | 896 | WGH362 | 1321 | VEP160 | 1746 | WML172 |
| 47 | WGG382 | 472 | VFA773 | 897 | WGH364 | 1322 | VEQ655 | 1747 | WML171 |
| 48 | WGH619 | 473 | VFB211 | 898 | WGH365 | 1323 | VEQ986 | 1748 | WML168 |
| 49 | WGH282 | 474 | VFB489 | 899 | WGH366 | 1324 | VER870 | 1749 | WML166 |
| 50 | WHS684 | 475 | VFB622 | 900 | WGH367 | 1325 | VES266 | 1750 | WML165 |
| 51 | TUP635 | 476 | VFC018 | 901 | WGH368 | 1326 | VET725 | 1751 | WML164 |
| 52 | WGH617 | 477 | VFC311 | 902 | WGH370 | 1327 | VET787 | 1752 | WML163 |
| 53 | WGH592 | 478 | VFC402 | 903 | WGH371 | 1328 | VEU013 | 1753 | WML162 |
| 54 | WGH325 | 479 | VFC519 | 904 | WGH372 | 1329 | VEU504 | 1754 | WCL927 |
| 55 | WGG553 | 480 | VFC612 | 905 | WGH373 | 1330 | VEV079 | 1755 | WCL929 |
| 56 | WGG497 | 481 | VFE260 | 906 | WGH375 | 1331 | VEV767 | 1756 | WCL930 |
| 57 | WGG404 | 482 | VFE664 | 907 | WGH377 | 1332 | VEV795 | 1757 | WCL931 |
| 58 | SVS938 | 483 | VFE874 | 908 | WGH378 | 1333 | VEW292 | 1758 | WCL932 |
| 59 | VEZ220 | 484 | WDE364 | 909 | WGH379 | 1334 | VEW366 | 1759 | WCL933 |
| 60 | WEW620 | 485 | WDE365 | 910 | WGH380 | 1335 | VEX274 | 1760 | WCL934 |
| 61 | WEW596 | 486 | WDE366 | 911 | WGH381 | 1336 | VEX364 | 1761 | WCL935 |
| 62 | WCM379 | 487 | WDE367 | 912 | WGH382 | 1337 | VEX377 | 1762 | WCL936 |
| 63 | WLT556 | 488 | WDE369 | 913 | WGH383 | 1338 | VEX379 | 1763 | WCL937 |
| 64 | WHS693 | 489 | WDE370 | 914 | WGH384 | 1339 | VEX395 | 1764 | WCL939 |
| 65 | WHS688 | 490 | WDE371 | 915 | WGH385 | 1340 | VEX398 | 1765 | WCL940 |
| 66 | WHP946 | 491 | WDE372 | 916 | WGH386 | 1341 | VEX505 | 1766 | WCL941 |
| 67 | WDE150 | 492 | WDE373 | 917 | WGH387 | 1342 | VEX534 | 1767 | WCL942 |
| 68 | VEY357 | 493 | WDE374 | 918 | WGH389 | 1343 | VEX602 | 1768 | WCL943 |
| 69 | WGG339 | 494 | WDE376 | 919 | WGH390 | 1344 | VEX693 | 1769 | WCL944 |
| 70 | WEW631 | 495 | WDE377 | 920 | WGH391 | 1345 | VEY227 | 1770 | WCL945 |
| 71 | WEW627 | 496 | WDE378 | 921 | WGH394 | 1346 | VEY229 | 1771 | WCL947 |
| 72 | VEN195 | 497 | WDE379 | 922 | WGH401 | 1347 | VEY247 | 1772 | WCL949 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 73  | VEN888 | 498 | WDE382 | 923 | WGH411 | 1348 | VEY261 | 1773 | WCL950 |
| 74  | WGG491 | 499 | WDE383 | 924 | WGH580 | 1349 | VEY262 | 1774 | WCL951 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 75  | VER866 | 500 | WDE384 | 925 | WGH582 | 1350 | VEY422 | 1775 | WCL952 |
| 76  | VEY635 | 501 | WDE385 | 926 | WGH583 | 1351 | VEY804 | 1776 | WCM374 |
| 77  | VFE276 | 502 | WDE386 | 927 | WGH584 | 1352 | VEY830 | 1777 | WCM375 |
| 78  | VFE592 | 503 | WDE388 | 928 | WGH585 | 1353 | VEY928 | 1778 | WCM376 |
| 79  | WCM805 | 504 | WDE389 | 929 | WGH587 | 1354 | VEZ003 | 1779 | WCM377 |
| 80  | WCL354 | 505 | WDE391 | 930 | WGH588 | 1355 | VEZ004 | 1780 | WCM378 |
| 81  | WCL349 | 506 | WDE392 | 931 | WGH589 | 1356 | VEZ044 | 1781 | WCM380 |
| 82  | TUP542 | 507 | WDE393 | 932 | WGH591 | 1357 | VEZ110 | 1782 | WCM381 |
| 83  | TUP534 | 508 | WDE394 | 933 | WGH596 | 1358 | VEZ156 | 1783 | WCM383 |
| 84  | TUP302 | 509 | WDE395 | 934 | WGH601 | 1359 | VFA317 | 1784 | WCM384 |
| 85  | TUP298 | 510 | WDE396 | 935 | WGH602 | 1360 | VFA627 | 1785 | WCM385 |
| 86  | TUO634 | 511 | WDE397 | 936 | WGH603 | 1361 | VFA630 | 1786 | WCM386 |
| 87  | TUO633 | 512 | WDE398 | 937 | WGH604 | 1362 | VFA638 | 1787 | WCM387 |
| 88  | TUO625 | 513 | WDE399 | 938 | WGH605 | 1363 | VFA673 | 1788 | WCM388 |
| 89  | TUO606 | 514 | WDE400 | 939 | WGH606 | 1364 | VFA802 | 1789 | WCM389 |
| 90  | VFA222 | 515 | WDE401 | 940 | WGH618 | 1365 | VFA851 | 1790 | WCM795 |
| 91  | WGH590 | 516 | WDE402 | 941 | WGH620 | 1366 | VFB010 | 1791 | WCM797 |
| 92  | WGH348 | 517 | WDE403 | 942 | WGH621 | 1367 | VFB031 | 1792 | WDD951 |
| 93  | WGG377 | 518 | WDE404 | 943 | WGH622 | 1368 | VFB096 | 1793 | WDD953 |
| 94  | WGG369 | 519 | WDE405 | 944 | WGH625 | 1369 | VFB233 | 1794 | WDD955 |
| 95  | VFA221 | 520 | WDE406 | 945 | WGH628 | 1370 | VFB317 | 1795 | WDD956 |
| 96  | WGH607 | 521 | WDE408 | 946 | WGH629 | 1371 | VFB479 | 1796 | WDD957 |
| 97  | WGH309 | 522 | WDE409 | 947 | WGH630 | 1372 | VFB492 | 1797 | WDD958 |
| 98  | WGH307 | 523 | WDE410 | 948 | WGH632 | 1373 | VFB493 | 1798 | WDD959 |
| 99  | WGH289 | 524 | WDE411 | 949 | WGH633 | 1374 | VFB496 | 1799 | WDD960 |
| 100 | WGH288 | 525 | WDE412 | 950 | WGH634 | 1375 | VFB596 | 1800 | WDD962 |
| 101 | VEZ109 | 526 | WDE414 | 951 | WGH635 | 1376 | VFB616 | 1801 | WDD963 |
| 102 | TUP803 | 527 | WDE415 | 952 | WGH637 | 1377 | VFB931 | 1802 | WDD964 |
| 103 | WGH609 | 528 | WDE416 | 953 | WGH638 | 1378 | VFC009 | 1803 | WDD965 |
| 104 | WGH624 | 529 | WDE419 | 954 | SMS994 | 1379 | VFC019 | 1804 | WDD966 |
| 105 | WGH392 | 530 | WDE420 | 955 | SMY393 | 1380 | VFC039 | 1805 | WDD967 |
| 106 | WGH376 | 531 | WDE421 | 956 | VEL097 | 1381 | VFC040 | 1806 | WDD968 |
| 107 | WGH321 | 532 | WDE422 | 957 | VEQ228 | 1382 | VFC339 | 1807 | WDD969 |
| 108 | VEP196 | 533 | WDE423 | 958 | VET724 | 1383 | VFC613 | 1808 | WDD972 |
| 109 | WGH294 | 534 | WEU930 | 959 | VEU546 | 1384 | VFC731 | 1809 | WDD973 |

RESOLUCIÓN No. 01757

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 110 | VET728 | 535 | WEU931 | 960 | VEV282 | 1385 | VFD752 | 1810 | WDD974 |
| 111 | WGG353 | 536 | WEU933 | 961 | VEW278 | 1386 | VFE160 | 1811 | WDD976 |
| 112 | VFB900 | 537 | WEU934 | 962 | VFA147 | 1387 | WEW589 | 1812 | WDD979 |
| 113 | WGH595 | 538 | WEU943 | 963 | WGG671 | 1388 | WEW592 | 1813 | WDD980 |
| 114 | WGH305 | 539 | WEU944 | 964 | WGH243 | 1389 | WEW601 | 1814 | WDD981 |
| 115 | WGH303 | 540 | WEU945 | 965 | WGH250 | 1390 | WEW604 | 1815 | WDD984 |
| 116 | WGG565 | 541 | WEU946 | 966 | WGH341 | 1391 | WEW607 | 1816 | WDD985 |
| 117 | SMY996 | 542 | WGG489 | 967 | WGH613 | 1392 | WEW611 | 1817 | WDD986 |
| 118 | VFB450 | 543 | WGG496 | 968 | WGH615 | 1393 | WEW613 | 1818 | WDD987 |
| 119 | WDE398 | 544 | WGG503 | 969 | WGH623 | 1394 | WEW614 | 1819 | WDD992 |
| 120 | WGG588 | 545 | WGG505 | 970 | VEX600 | 1395 | WEW616 | 1820 | WDD993 |
| 121 | WGH254 | 546 | WGG526 | 971 | WGG674 | 1396 | WEW617 | 1821 | WDD996 |
| 122 | WGH264 | 547 | WGG535 | 972 | WGH290 | 1397 | WEW618 | 1822 | WDD999 |
| 123 | WGH277 | 548 | WGG569 | 973 | WGH333 | 1398 | WEW621 | 1823 | WDE149 |
| 124 | WGH593 | 549 | WGG570 | 974 | WGH340 | 1399 | WEW622 | 1824 | WDE201 |
| 125 | WEW658 | 550 | WGG571 | 975 | WGH598 | 1400 | WEW624 | 1825 | WDE202 |
| 126 | WEW641 | 551 | WGG572 | 976 | WGH612 | 1401 | WEW625 | 1826 | WDE203 |
| 127 | WEW635 | 552 | WGG573 | 977 | SXO123 | 1402 | WEW628 | 1827 | WDE204 |
| 128 | VER867 | 553 | WGG577 | 978 | TGW960 | 1403 | WEW629 | 1828 | WDE207 |
| 129 | VEY639 | 554 | WGG578 | 979 | TGX051 | 1404 | WEW633 | 1829 | WDE880 |
| 130 | TUP296 | 555 | WGG579 | 980 | TGX052 | 1405 | WEW637 | 1830 | WDE881 |
| 131 | TUP295 | 556 | WGG580 | 981 | TGX069 | 1406 | WEW638 | 1831 | WDE882 |
| 132 | WGG374 | 557 | WGG581 | 982 | TGX070 | 1407 | WEW639 | 1832 | WDE883 |
| 133 | WGG517 | 558 | WGG582 | 983 | TGX071 | 1408 | WEW640 | 1833 | WDE884 |
| 134 | WGG628 | 559 | WGG583 | 984 | TGX074 | 1409 | WEW642 | 1834 | WDE885 |
| 135 | WGG354 | 560 | WGG586 | 985 | TGX075 | 1410 | WEW643 | 1835 | WEU947 |
| 136 | WGG349 | 561 | WGG587 | 986 | TGX076 | 1411 | WEW644 | 1836 | WEV032 |
| 137 | WEW667 | 562 | WGG589 | 987 | TGX182 | 1412 | WEW645 | 1837 | WEV034 |
| 138 | WEW662 | 563 | WGG590 | 988 | TGX894 | 1413 | WEW647 | 1838 | WEW447 |
| 139 | WEW657 | 564 | WGG591 | 989 | TGX972 | 1414 | WEW649 | 1839 | WHP937 |
| 140 | WEW612 | 565 | WGG658 | 990 | TGX973 | 1415 | WEW650 | 1840 | WHP944 |
| 141 | WEW610 | 566 | WGH252 | 991 | TGX974 | 1416 | WEW651 | 1841 | WHP945 |
| 142 | VFC830 | 567 | WGH256 | 992 | TGY040 | 1417 | WEW652 | 1842 | WHP949 |
| 143 | VFB495 | 568 | WGH258 | 993 | TGY041 | 1418 | WEW654 | 1843 | WHP950 |
| 144 | VFA571 | 569 | WGH259 | 994 | TGY042 | 1419 | WEW655 | 1844 | WHS679 |
| 145 | VEX262 | 570 | WGH261 | 995 | TGY043 | 1420 | WEW656 | 1845 | WHS680 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |     |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|
| 146 | VER472 | 571 | WGH263 | 996 | TGY044 | 1421 | WEW660 | 1846 | WHS681 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 147 | VEK354 | 572 | WGH265 | 997  | TGY045 | 1422 | WEW661 | 1847 | WHS682 |
| 148 | WGG383 | 573 | WGH266 | 998  | TSM663 | 1423 | WEW664 | 1848 | WHS683 |
| 149 | WEW594 | 574 | WGH267 | 999  | TSM668 | 1424 | WEW665 | 1849 | WHS686 |
| 150 | WEW590 | 575 | WGH268 | 1000 | TSM669 | 1425 | WEW666 | 1850 | WHS690 |
| 151 | VFA811 | 576 | WGH269 | 1001 | TSM670 | 1426 | WEW668 | 1851 | WHS692 |
| 152 | VES271 | 577 | WGH270 | 1002 | TSM671 | 1427 | WGG319 | 1852 | WHS694 |
| 153 | SMS473 | 578 | WGH271 | 1003 | TSM672 | 1428 | WGG320 | 1853 | WHS695 |
| 154 | WGG642 | 579 | WGH274 | 1004 | TSM673 | 1429 | WGG321 | 1854 | WHS697 |
| 155 | WGG637 | 580 | WGH353 | 1005 | TSM674 | 1430 | WGG322 | 1855 | WHS699 |
| 156 | VFE876 | 581 | WGH358 | 1006 | TSM675 | 1431 | WGG323 | 1856 | WHT481 |
| 157 | VFA103 | 582 | WGH359 | 1007 | WHS838 | 1432 | WGG324 | 1857 | WML144 |
| 158 | VER579 | 583 | WGH360 | 1008 | WHS839 | 1433 | WGG325 | 1858 | WML145 |
| 159 | VEQ430 | 584 | WGH396 | 1009 | WHS840 | 1434 | WGG326 | 1859 | WML146 |
| 160 | VEP253 | 585 | WGH397 | 1010 | WHS845 | 1435 | WGG327 | 1860 | WML147 |
| 161 | WGH581 | 586 | WGH400 | 1011 | WHS847 | 1436 | WGG329 | 1861 | WML148 |
| 162 | WGH369 | 587 | WGH402 | 1012 | WHS848 | 1437 | WGG330 | 1862 | WML149 |
| 163 | WGH306 | 588 | WGH404 | 1013 | WHS849 | 1438 | WGG332 | 1863 | WML150 |
| 164 | WGH247 | 589 | WGH405 | 1014 | WHS850 | 1439 | WGG335 | 1864 | WML151 |
| 165 | WGG677 | 590 | WGH407 | 1015 | WHS851 | 1440 | WGG336 | 1865 | WML152 |
| 166 | WGG598 | 591 | WGH408 | 1016 | WHS852 | 1441 | WGG340 | 1866 | WML153 |
| 167 | WEW515 | 592 | WGH410 | 1017 | WHS853 | 1442 | WGG341 | 1867 | WML154 |
| 168 | VFB934 | 593 | WGH412 | 1018 | WHS854 | 1443 | WGG342 | 1868 | WML155 |
| 169 | WHT478 | 594 | WGH413 | 1019 | WHS855 | 1444 | WGG344 | 1869 | WML156 |
| 170 | WHS691 | 595 | WGH416 | 1020 | WHS856 | 1445 | WGG345 | 1870 | WML157 |
| 171 | WDD961 | 596 | WGH417 | 1021 | WHS857 | 1446 | WGG347 | 1871 | WML158 |
| 172 | WCL938 | 597 | SMS556 | 1022 | WHS858 | 1447 | WGG348 | 1872 | WML159 |
| 173 | SMX964 | 598 | SMS559 | 1023 | WHS859 | 1448 | WGG350 | 1873 | WML160 |
| 174 | WGH349 | 599 | SMS561 | 1024 | WHS867 | 1449 | WGG351 | 1874 | WML161 |
| 175 | WGG399 | 600 | SMS609 | 1025 | WHS841 | 1450 | WGG352 | 1875 | WDE886 |
| 176 | WGG398 | 601 | SMY239 | 1026 | WHS842 | 1451 | WGG359 | 1876 | WDE887 |
| 177 | WEW598 | 602 | SMY688 | 1027 | WHS843 | 1452 | WGG360 | 1877 | WDE888 |
| 178 | VES050 | 603 | SMY729 | 1028 | WHS844 | 1453 | WGG362 | 1878 | WDE889 |
| 179 | VES261 | 604 | VEI652 | 1029 | WHS846 | 1454 | WGG363 | 1879 | WDE890 |
| 180 | VES262 | 605 | VDC584 | 1030 | WHS860 | 1455 | WGG365 | 1880 | WDE891 |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 181 | WGH594 | 606 | VDE897 | 1031 | WHS861 | 1456 | WGG367 | 1881 | WDE892 |
| 182 | VEX660 | 607 | VDF002 | 1032 | WHS862 | 1457 | WGG368 | 1882 | WDE893 |
| 183 | VEY152 | 608 | VDF003 | 1033 | WHS863 | 1458 | WGG370 | 1883 | WDE894 |

| <b>No.</b> | <b>PLACA</b> | <b>No.</b> | <b>PLACA</b> | <b>No.</b> | <b>PLACA</b> | <b>No.</b> | <b>PLACA</b> | <b>No.</b> | <b>PLACA</b> |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 184        | VFB673       | 609        | VDF013       | 1034       | WHS864       | 1459       | WGG372       | 1884       | WDE895       |
| 185        | VFE692       | 610        | VDF014       | 1035       | WHS865       | 1460       | WGG375       | 1885       | WDE896       |
| 186        | WDE368       | 611        | VDF015       | 1036       | WHS866       | 1461       | WGG376       | 1886       | WDE897       |
| 187        | WGG655       | 612        | VDF016       | 1037       | WHS868       | 1462       | WGG378       | 1887       | WDE898       |
| 188        | WDE380       | 613        | VDF017       | 1038       | WHS869       | 1463       | WGG379       | 1888       | WDE899       |
| 189        | WGG567       | 614        | VEE288       | 1039       | WHS870       | 1464       | WGG380       | 1889       | WDE900       |
| 190        | WDE390       | 615        | VDF020       | 1040       | WHS871       | 1465       | WGG614       | 1890       | WDE901       |
| 191        | WDE407       | 616        | VDF021       | 1041       | WHS872       | 1466       | WGG615       | 1891       | WDE902       |
| 192        | WDE413       | 617        | VDF025       | 1042       | WHS873       | 1467       | WGG617       | 1892       | WDE903       |
| 193        | WDE417       | 618        | VDF027       | 1043       | WHS874       | 1468       | WGG618       | 1893       | WDE904       |
| 194        | WGH418       | 619        | VDF028       | 1044       | WHS875       | 1469       | WGG620       | 1894       | WDE905       |
| 195        | WGH409       | 620        | VDF034       | 1045       | WHS876       | 1470       | WGG622       | 1895       | WDE906       |
| 196        | WGH406       | 621        | VDF035       | 1046       | WHS877       | 1471       | WGG623       | 1896       | WDE907       |
| 197        | WGH398       | 622        | VDF038       | 1047       | WHS878       | 1472       | WGG624       | 1897       | WDE908       |
| 198        | WGH278       | 623        | VDT238       | 1048       | WHS879       | 1473       | WGG625       | 1898       | WDE909       |
| 199        | WGH275       | 624        | VDT434       | 1049       | WHS880       | 1474       | WGG626       | 1899       | WDG565       |
| 200        | WGG584       | 625        | VDW964       | 1050       | WHS881       | 1475       | WGG629       | 1900       | WEV560       |
| 201        | WGG585       | 626        | VEA333       | 1051       | WHS882       | 1476       | WGG630       | 1901       | WEV561       |
| 202        | WGH262       | 627        | VEB774       | 1052       | WHS883       | 1477       | VEU942       | 1902       | WEV562       |
| 203        | WGH260       | 628        | VED849       | 1053       | WHS884       | 1478       | VEV159       | 1903       | WEV563       |
| 204        | WGH255       | 629        | VEI356       | 1054       | WHS885       | 1479       | VEV341       | 1904       | WEV564       |
| 205        | WGH251       | 630        | VEJ883       | 1055       | WHS886       | 1480       | VEX383       | 1905       | WEV565       |
| 206        | WGH249       | 631        | VEK353       | 1056       | WHS887       | 1481       | VEY807       | 1906       | WEV566       |
| 207        | WHS687       | 632        | VEK357       | 1057       | WHS888       | 1482       | VFA791       | 1907       | WEV567       |
| 208        | SMX666       | 633        | VEK358       | 1058       | WHS889       | 1483       | VFB453       | 1908       | WEV568       |
| 209        | WGH636       | 634        | VEK359       | 1059       | TAZ370       | 1484       | WGH351       | 1909       | WEV569       |
| 210        | WGH414       | 635        | VEK364       | 1060       | TAZ372       | 1485       | VEO606       | 1910       | WEV570       |
| 211        | WGH248       | 636        | VEK366       | 1061       | TGW270       | 1486       | VEP180       | 1911       | WEV571       |
| 212        | WGH240       | 637        | VEL000       | 1062       | TGW802       | 1487       | VEP441       | 1912       | WEV572       |
| 213        | WGG679       | 638        | VEL330       | 1063       | TGW952       | 1488       | VER709       | 1913       | WEV573       |
| 214        | WGG678       | 639        | VEL331       | 1064       | TGW955       | 1489       | VET926       | 1914       | WEV574       |
| 215        | WGG646       | 640        | VEL903       | 1065       | TGW956       | 1490       | VEU939       | 1915       | WEV028       |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 216 | WGG519 | 641 | VEM766 | 1066 | TGW957 | 1491 | VEW236 | 1916 | WEW029 |
| 217 | WGG402 | 642 | VEN196 | 1067 | TGW958 | 1492 | VEZ208 | 1917 | WEW030 |
| 218 | VEY948 | 643 | VEN509 | 1068 | TGW959 | 1493 | VFA760 | 1918 | WEW031 |
| 219 | VFD657 | 644 | VEN670 | 1069 | TGW962 | 1494 | VFC843 | 1919 | WEW032 |
| 220 | VFC834 | 645 | VEP133 | 1070 | TGW964 | 1495 | VFD200 | 1920 | WEW033 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 221 | WEW615 | 646 | VEP139 | 1071 | TGW966 | 1496 | VFE693 | 1921 | WEW034 |
| 222 | WEW609 | 647 | VEP182 | 1072 | TGW967 | 1497 | SMX954 | 1922 | WEW035 |
| 223 | WEW597 | 648 | VEP183 | 1073 | TGW969 | 1498 | VEO052 | 1923 | WDD865 |
| 224 | SVS990 | 649 | VEP262 | 1074 | TGW971 | 1499 | VEO783 | 1924 | WDD866 |
| 225 | WGH610 | 650 | VEP315 | 1075 | TGW972 | 1500 | VEO926 | 1925 | WDD867 |
| 226 | WGH281 | 651 | VEP316 | 1076 | TGX026 | 1501 | VEP157 | 1926 | WDD868 |
| 227 | VFA621 | 652 | VEP317 | 1077 | TGY046 | 1502 | VEP174 | 1927 | WDD869 |
| 228 | VEX661 | 653 | VEP550 | 1078 | TGY047 | 1503 | VEP176 | 1928 | WDD870 |
| 229 | VEU494 | 654 | VEP551 | 1079 | TGY049 | 1504 | VEP177 | 1929 | WDD871 |
| 230 | WGH586 | 655 | VEP863 | 1080 | TGY052 | 1505 | VEQ492 | 1930 | WDD872 |
| 231 | WGH355 | 656 | VEQ656 | 1081 | TGY053 | 1506 | VER877 | 1931 | WDD873 |
| 232 | WGH354 | 657 | VEQ725 | 1082 | TGY054 | 1507 | VES012 | 1932 | WDD874 |
| 233 | WGH272 | 658 | VEQ727 | 1083 | TSM678 | 1508 | VES013 | 1933 | WDD875 |
| 234 | WEW623 | 659 | VEQ741 | 1084 | TSM679 | 1509 | VES037 | 1934 | WDD876 |
| 235 | WGG488 | 660 | VEQ769 | 1085 | TSM695 | 1510 | VET819 | 1935 | WDD877 |
| 236 | VDP549 | 661 | VER414 | 1086 | TSM696 | 1511 | VET824 | 1936 | WDD878 |
| 237 | TGX768 | 662 | VER416 | 1087 | TSM697 | 1512 | VEV218 | 1937 | WDD879 |
| 238 | VES089 | 663 | VER431 | 1088 | TSO244 | 1513 | VEV908 | 1938 | WDD880 |
| 239 | WEW646 | 664 | VER597 | 1089 | TSO256 | 1514 | VEW396 | 1939 | WDD881 |
| 240 | WEW630 | 665 | VER721 | 1090 | TSO258 | 1515 | VEX171 | 1940 | WDD882 |
| 241 | VFB053 | 666 | VER899 | 1091 | TUN035 | 1516 | VEX524 | 1941 | WDD883 |
| 242 | VEY272 | 667 | VES093 | 1092 | TUN036 | 1517 | VEY419 | 1942 | WDD884 |
| 243 | WGH626 | 668 | VES270 | 1093 | TUN037 | 1518 | VEZ045 | 1943 | WDD885 |
| 244 | WGH361 | 669 | VES306 | 1094 | TUN038 | 1519 | VEZ046 | 1944 | WDD886 |
| 245 | WGH328 | 670 | VES307 | 1095 | TUN039 | 1520 | VEZ047 | 1945 | WDD887 |
| 246 | WGH327 | 671 | VES310 | 1096 | TUN040 | 1521 | VEZ048 | 1946 | WDD888 |
| 247 | WGG644 | 672 | VES311 | 1097 | TUN041 | 1522 | VFB321 | 1947 | WDD889 |
| 248 | WGG610 | 673 | VES312 | 1098 | TUN043 | 1523 | VFB905 | 1948 | WDD890 |
| 249 | WGG568 | 674 | VES340 | 1099 | TUN044 | 1524 | VFC966 | 1949 | WDD891 |
| 250 | VFE571 | 675 | VET726 | 1100 | TUN045 | 1525 | VFE880 | 1950 | WDD892 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 251 | VEX445 | 676 | VET789 | 1101 | TUN046 | 1526 | SMX957 | 1951 | WDD893 |
| 252 | VES034 | 677 | VEU501 | 1102 | TUN047 | 1527 | VER337 | 1952 | WDD894 |
| 253 | VEN178 | 678 | VEU529 | 1103 | TUN048 | 1528 | VEW817 | 1953 | WDE209 |
| 254 | SMY964 | 679 | VEU999 | 1104 | TUN049 | 1529 | VEW769 | 1954 | WEW522 |
| 255 | SMY330 | 680 | VEV097 | 1105 | TUN050 | 1530 | VEX892 | 1955 | WEW525 |
| 256 | WCM834 | 681 | VEV170 | 1106 | TUN206 | 1531 | TGW701 | 1956 | WEW528 |
| 257 | WCM833 | 682 | VEV811 | 1107 | TUN247 | 1532 | TGW744 | 1957 | WEW530 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 258 | WCM825 | 683 | VEV824 | 1108 | TUN412 | 1533 | TGX196 | 1958 | WEW531 |
| 259 | WCM819 | 684 | VEV927 | 1109 | TUO117 | 1534 | TUO558 | 1959 | WEW532 |
| 260 | WCM371 | 685 | VEV929 | 1110 | TUO118 | 1535 | TUO559 | 1960 | WEW533 |
| 261 | WCL920 | 686 | VEV930 | 1111 | TUO119 | 1536 | TUO560 | 1961 | WEW534 |
| 262 | WCL358 | 687 | VEW279 | 1112 | TUO120 | 1537 | TUO605 | 1962 | WEW541 |
| 263 | WCL356 | 688 | VEW900 | 1113 | TUO121 | 1538 | TUO627 | 1963 | WEW542 |
| 264 | WCL262 | 689 | VEX319 | 1114 | TUO122 | 1539 | TUO629 | 1964 | WEW557 |
| 265 | WCL254 | 690 | VEX344 | 1115 | TUO123 | 1540 | TUO630 | 1965 | WEW562 |
| 266 | TUP530 | 691 | VEX500 | 1116 | TUO124 | 1541 | TUO631 | 1966 | WEW570 |
| 267 | TUP304 | 692 | VEX609 | 1117 | TUO125 | 1542 | TUP294 | 1967 | WEW573 |
| 268 | TUO632 | 693 | VEX680 | 1118 | TUO126 | 1543 | TUP297 | 1968 | WEW574 |
| 269 | TUO628 | 694 | VEY215 | 1119 | TUO127 | 1544 | TUP299 | 1969 | WEW575 |
| 270 | TUO626 | 695 | VEY844 | 1120 | TUO128 | 1545 | TUP300 | 1970 | WEW576 |
| 271 | TAY318 | 696 | VEY943 | 1121 | TUO129 | 1546 | TUP301 | 1971 | WEW577 |
| 272 | WGH627 | 697 | VEZ029 | 1122 | TUO130 | 1547 | TUP303 | 1972 | WEW582 |
| 273 | WGG686 | 698 | VFA182 | 1123 | TUO131 | 1548 | TUP315 | 1973 | WEW583 |
| 274 | VES449 | 699 | VFB252 | 1124 | WMM243 | 1549 | TUP316 | 1974 | WEW584 |
| 275 | VES263 | 700 | VFB482 | 1125 | WCL465 | 1550 | TUP531 | 1975 | WEW588 |
| 276 | SVS634 | 701 | VFB538 | 1126 | WCL466 | 1551 | TUP532 | 1976 | WGH639 |
| 277 | VEL980 | 702 | VFB599 | 1127 | WCL467 | 1552 | TUP533 | 1977 | WGH646 |
| 278 | WGH352 | 703 | VFB643 | 1128 | WCL880 | 1553 | TUP535 | 1978 | WGH652 |
| 279 | WGH350 | 704 | VFB764 | 1129 | WCL881 | 1554 | TUP536 | 1979 | WGH653 |
| 280 | WGG627 | 705 | VFC334 | 1130 | WCM485 | 1555 | TUP537 | 1980 | WGH657 |
| 281 | WGG613 | 706 | VFC336 | 1131 | WCM486 | 1556 | TUP538 | 1981 | WGH658 |
| 282 | WGG381 | 707 | VFC666 | 1132 | WCM487 | 1557 | TUP539 | 1982 | WGH659 |
| 283 | WGG373 | 708 | VFC749 | 1133 | WCM488 | 1558 | TUP540 | 1983 | WGH662 |
| 284 | WGG361 | 709 | VFC965 | 1134 | WCM489 | 1559 | TUP541 | 1984 | WGH664 |
| 285 | WGG357 | 710 | VFD208 | 1135 | WCM490 | 1560 | TUP543 | 1985 | WGH665 |



RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 286 | WGG337 | 711 | VFD299 | 1136 | WCM491 | 1561 | TUP545 | 1986 | WGH667 |
| 287 | VFD923 | 712 | VFD599 | 1137 | WCM492 | 1562 | TUP546 | 1987 | WGH668 |
| 288 | VFB912 | 713 | VFD781 | 1138 | WCM493 | 1563 | TUP547 | 1988 | WGH669 |
| 289 | VFA821 | 714 | VFD782 | 1139 | WCM494 | 1564 | TUP549 | 1989 | WGH670 |
| 290 | VEZ008 | 715 | VFE220 | 1140 | WCM495 | 1565 | WCL255 | 1990 | WGH671 |
| 291 | VEX536 | 716 | VFE269 | 1141 | WCM496 | 1566 | WCL256 | 1991 | WGH672 |
| 292 | VEX397 | 717 | VFE508 | 1142 | WCM497 | 1567 | WCL259 | 1992 | WGH674 |
| 293 | VEU012 | 718 | VFE570 | 1143 | WCM498 | 1568 | WCL260 | 1993 | WGH675 |
| 294 | VEP161 | 719 | VFE593 | 1144 | WCM499 | 1569 | WCL321 | 1994 | WGH676 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 295 | WGH616 | 720 | VFE656 | 1145 | WCM700 | 1570 | WCL322 | 1995 | WGH677 |
| 296 | WGH608 | 721 | VFE671 | 1146 | WCM701 | 1571 | WCL323 | 1996 | WGH678 |
| 297 | WGH374 | 722 | VFE686 | 1147 | WCM702 | 1572 | WCL324 | 1997 | WGH679 |
| 298 | WGH311 | 723 | VFE698 | 1148 | WCM703 | 1573 | WCL325 | 1998 | WGH680 |
| 299 | WGH276 | 724 | VFE715 | 1149 | WCM704 | 1574 | WCL326 | 1999 | WGH681 |
| 300 | WGH244 | 725 | VFE803 | 1150 | WCM705 | 1575 | WCL327 | 2000 | WGH682 |
| 301 | VEX601 | 726 | VFE860 | 1151 | WCM706 | 1576 | WCL329 | 2001 | WGH683 |
| 302 | WGH631 | 727 | VFE863 | 1152 | WCM707 | 1577 | WCL345 | 2002 | WGH685 |
| 303 | WGH315 | 728 | VFE865 | 1153 | WCM708 | 1578 | WCL346 | 2003 | WGH687 |
| 304 | WGH293 | 729 | VFE889 | 1154 | WCM709 | 1579 | WCL348 | 2004 | WGH688 |
| 305 | WGH241 | 730 | WGG401 | 1155 | WCN150 | 1580 | WCL350 | 2005 | WGH691 |
| 306 | WGG665 | 731 | WGG406 | 1156 | WCN151 | 1581 | WCL351 | 2006 | WGH692 |
| 307 | WGG661 | 732 | WGG407 | 1157 | WCN152 | 1582 | WCL352 | 2007 | WGH693 |
| 308 | WGG638 | 733 | WGG409 | 1158 | WCN153 | 1583 | WCL355 | 2008 | WGH694 |
| 309 | WGG634 | 734 | WGG410 | 1159 | WCN154 | 1584 | WCL357 | 2009 | WGH696 |
| 310 | WGG566 | 735 | WGG411 | 1160 | WCN155 | 1585 | WCL359 | 2010 | WGH697 |
| 311 | WGG559 | 736 | WGG412 | 1161 | WCN156 | 1586 | WCL882 | 2011 | WGH698 |
| 312 | WGG558 | 737 | WGG413 | 1162 | WCN157 | 1587 | WCL921 | 2012 | WGH699 |
| 313 | WGG533 | 738 | WGG414 | 1163 | WCN158 | 1588 | WCL922 | 2013 | WGH700 |
| 314 | WGG532 | 739 | WGG415 | 1164 | WCN159 | 1589 | WCL923 | 2014 | WGH701 |
| 315 | WGG515 | 740 | WGG416 | 1165 | WCN160 | 1590 | WCL925 | 2015 | WGH702 |
| 316 | WGG509 | 741 | WGG490 | 1166 | WCN161 | 1591 | WCM798 | 2016 | WGH704 |
| 317 | WGG508 | 742 | WGG492 | 1167 | WCN162 | 1592 | WCM799 | 2017 | WGH706 |
| 318 | WGG405 | 743 | WGG493 | 1168 | WCN163 | 1593 | WCM801 | 2018 | WGH708 |
| 319 | WGG403 | 744 | WGG494 | 1169 | WCN164 | 1594 | WCM802 | 2019 | WGH709 |
| 320 | VFE699 | 745 | WGG495 | 1170 | WCN165 | 1595 | WCM808 | 2020 | WGH712 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 321 | VEQ726 | 746 | WGG498 | 1171 | WCN166 | 1596 | WCM812 | 2021 | WGH714 |
| 322 | VEP131 | 747 | WGG499 | 1172 | WCN168 | 1597 | WCM815 | 2022 | WGH715 |
| 323 | VEL018 | 748 | WGG501 | 1173 | WCN169 | 1598 | WCM816 | 2023 | WGH717 |
| 324 | WGG619 | 749 | WGG502 | 1174 | WHR770 | 1599 | WCM817 | 2024 | WGH718 |
| 325 | WGG616 | 750 | WGG504 | 1175 | WHR771 | 1600 | WCM820 | 2025 | WGH719 |
| 326 | WGG612 | 751 | WGG506 | 1176 | WHR772 | 1601 | WCM821 | 2026 | WLT987 |
| 327 | WGG366 | 752 | WGG507 | 1177 | WHR773 | 1602 | WCM824 | 2027 | WLT989 |
| 328 | WGG334 | 753 | WGG510 | 1178 | WHR774 | 1603 | WCM826 | 2028 | WLT990 |
| 329 | WGG331 | 754 | WGG511 | 1179 | WHR775 | 1604 | WCM828 | 2029 | WLT991 |
| 330 | WEW603 | 755 | WGG512 | 1180 | WHR776 | 1605 | WCM829 | 2030 | WLT993 |
| 331 | WEW595 | 756 | WGG514 | 1181 | WHR777 | 1606 | WCM831 | 2031 | WLT994 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 332 | VFB020 | 757 | WGG516 | 1182 | WHR778 | 1607 | WCM832 | 2032 | WLV201 |
| 333 | TUP809 | 758 | WGG518 | 1183 | WHR779 | 1608 | WCM835 | 2033 | WEW027 |
| 334 | TUP808 | 759 | WGG520 | 1184 | WHR895 | 1609 | TUP544 | 2034 | WEW516 |
| 335 | TUP807 | 760 | WGG521 | 1185 | WHR905 | 1610 | TUP548 | 2035 | WEW517 |
| 336 | TUP806 | 761 | WGG523 | 1186 | WHR906 | 1611 | WCL926 | 2036 | WEW518 |
| 337 | TUP801 | 762 | WGG525 | 1187 | WHR909 | 1612 | WCM800 | 2037 | WEW519 |
| 338 | VEY213 | 763 | WGG527 | 1188 | WHR913 | 1613 | WCM803 | 2038 | WEW520 |
| 339 | WGH599 | 764 | WGG528 | 1189 | WHR914 | 1614 | WCM807 | 2039 | WEW521 |
| 340 | WGH393 | 765 | WGG529 | 1190 | WHR915 | 1615 | WCM813 | 2040 | WEW523 |
| 341 | WGH363 | 766 | WGG531 | 1191 | WHS470 | 1616 | WCM823 | 2041 | WEW526 |
| 342 | WGH344 | 767 | WGG534 | 1192 | WHS472 | 1617 | WHP951 | 2042 | WEW527 |
| 343 | WGH337 | 768 | WGG536 | 1193 | TAZ371 | 1618 | WHP953 | 2043 | WEW529 |
| 344 | WGH304 | 769 | WGG537 | 1194 | TAZ373 | 1619 | WHP954 | 2044 | WEW535 |
| 345 | WGG676 | 770 | WGG538 | 1195 | TGW803 | 1620 | WLT567 | 2045 | WEW536 |
| 346 | WGG675 | 771 | WGG539 | 1196 | TGW963 | 1621 | WLT568 | 2046 | WEW537 |
| 347 | WGG660 | 772 | WGG540 | 1197 | TGW965 | 1622 | WLT569 | 2047 | WEW538 |
| 348 | WGG562 | 773 | WGG541 | 1198 | TGW968 | 1623 | WLT570 | 2048 | WEW539 |
| 349 | VFE882 | 774 | WGG542 | 1199 | TGW974 | 1624 | WLT571 | 2049 | WEW540 |
| 350 | VFE877 | 775 | WGG543 | 1200 | TGX027 | 1625 | WLT573 | 2050 | WEW543 |
| 351 | VFE875 | 776 | WGG544 | 1201 | TGX468 | 1626 | WLT575 | 2051 | WEW544 |
| 352 | VFE189 | 777 | WGG545 | 1202 | TGY048 | 1627 | WLT577 | 2052 | WEW545 |
| 353 | VFD779 | 778 | WGG546 | 1203 | TSM677 | 1628 | WLT578 | 2053 | WEW546 |
| 354 | VFD598 | 779 | WGG547 | 1204 | TSM698 | 1629 | WLT579 | 2054 | WEW547 |
| 355 | VFB766 | 780 | WGG548 | 1205 | TSO242 | 1630 | WLT580 | 2055 | WEW548 |

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 356 | VFB478 | 781 | WGG549 | 1206 | TSO243 | 1631 | WLT581 | 2056 | WEW549 |
| 357 | VFB310 | 782 | WGG550 | 1207 | TSO245 | 1632 | WLT582 | 2057 | WEW550 |
| 358 | VES483 | 783 | WGG551 | 1208 | TSO251 | 1633 | WLT583 | 2058 | WEW551 |
| 359 | VES334 | 784 | WGG552 | 1209 | TSO252 | 1634 | WLT584 | 2059 | WEW552 |
| 360 | VEN197 | 785 | WGG554 | 1210 | TSO253 | 1635 | WLT585 | 2060 | WEW553 |
| 361 | VEK367 | 786 | WGG555 | 1211 | TSO254 | 1636 | WLT586 | 2061 | WEW554 |
| 362 | SMZ356 | 787 | WGG557 | 1212 | TSO255 | 1637 | WLT587 | 2062 | WEW555 |
| 363 | SMZ078 | 788 | WGG560 | 1213 | TSO259 | 1638 | WLT588 | 2063 | WEW556 |
| 364 | SMX658 | 789 | WGG561 | 1214 | TSO260 | 1639 | WLT589 | 2064 | WEW558 |
| 365 | WDD952 | 790 | WGG563 | 1215 | TSO261 | 1640 | WLT590 | 2065 | WEW559 |
| 366 | WGG397 | 791 | WGG564 | 1216 | TSO262 | 1641 | WLT591 | 2066 | WEW560 |
| 367 | WGG391 | 792 | WGG592 | 1217 | TUN209 | 1642 | WLT592 | 2067 | WEW561 |
| 368 | WGG522 | 793 | WGG593 | 1218 | TUN211 | 1643 | WLT593 | 2068 | WEW563 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 369 | WGG575 | 794 | WGG594 | 1219 | TUN212 | 1644 | WLT594 | 2069 | WEW564 |
| 370 | WGG574 | 795 | WGG595 | 1220 | TUN213 | 1645 | WLT595 | 2070 | WEW565 |
| 371 | WDE418 | 796 | WGG596 | 1221 | TUN214 | 1646 | WLT597 | 2071 | WEW566 |
| 372 | VES063 | 797 | WGG597 | 1222 | TUN215 | 1647 | WLT598 | 2072 | WEW567 |
| 373 | VEW272 | 798 | WGG599 | 1223 | TUN216 | 1648 | WLT599 | 2073 | WEW568 |
| 374 | WGG338 | 799 | WGG600 | 1224 | TUN217 | 1649 | WLT600 | 2074 | WEW569 |
| 375 | VFB335 | 800 | WGG601 | 1225 | TUN218 | 1650 | WLT601 | 2075 | WEW571 |
| 376 | WGH331 | 801 | WGG602 | 1226 | TUN245 | 1651 | WLT602 | 2076 | WEW572 |
| 377 | WGG669 | 802 | WGG603 | 1227 | TUN246 | 1652 | WLT603 | 2077 | WEW578 |
| 378 | WGG664 | 803 | WGG604 | 1228 | TUN267 | 1653 | WLT606 | 2078 | WEW579 |
| 379 | WGG640 | 804 | WGG605 | 1229 | TUP760 | 1654 | WLT696 | 2079 | WEW580 |
| 380 | VES480 | 805 | WGG606 | 1230 | TUP761 | 1655 | TEO455 | 2080 | WEW581 |
| 381 | VFE861 | 806 | WGG609 | 1231 | TUP762 | 1656 | TEO459 | 2081 | WEW585 |
| 382 | WCL924 | 807 | WGG611 | 1232 | TUP763 | 1657 | TEO462 | 2082 | WEW586 |
| 383 | WGG317 | 808 | WGG631 | 1233 | TUP764 | 1658 | WML170 | 2083 | WEW587 |
| 384 | VES346 | 809 | WGG632 | 1234 | TUP869 | 1659 | WML169 | 2084 | WGH640 |
| 385 | WGH597 | 810 | WGG633 | 1235 | WCN167 | 1660 | WML167 | 2085 | WGH641 |
| 386 | VEO622 | 811 | WGG636 | 1236 | WGH723 | 1661 | WCL928 | 2086 | WGH642 |
| 387 | VEQ472 | 812 | WGG639 | 1237 | WGH724 | 1662 | WCL946 | 2087 | WGH643 |
| 388 | VEW398 | 813 | WGG641 | 1238 | WGH725 | 1663 | WCL948 | 2088 | WGH644 |
| 389 | VEY644 | 814 | WGG645 | 1239 | WGH726 | 1664 | WCM382 | 2089 | WGH645 |
| 390 | VEZ041 | 815 | WGG647 | 1240 | WGH727 | 1665 | WCM796 | 2090 | WGH647 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 391 | VFA143 | 816 | WGG648 | 1241 | WGH728 | 1666 | WDD954 | 2091 | WGH648 |
| 392 | WEW626 | 817 | WGG649 | 1242 | WGH729 | 1667 | WDD970 | 2092 | WGH649 |
| 393 | WEW653 | 818 | WGG650 | 1243 | WHR225 | 1668 | WDD971 | 2093 | WGH650 |
| 394 | WGG333 | 819 | WGG651 | 1244 | WHR231 | 1669 | WDD975 | 2094 | WGH651 |
| 395 | WGG556 | 820 | WGG652 | 1245 | WHR232 | 1670 | WDD977 | 2095 | WGH654 |
| 396 | WGG607 | 821 | WGG653 | 1246 | WHR233 | 1671 | WDD978 | 2096 | WGH655 |
| 397 | WLT564 | 822 | WGG656 | 1247 | WHR234 | 1672 | WDD982 | 2097 | WGH656 |
| 398 | VET804 | 823 | WGG657 | 1248 | WHR760 | 1673 | WDD983 | 2098 | WGH660 |
| 399 | VEW840 | 824 | WGG662 | 1249 | WHR761 | 1674 | WDD988 | 2099 | WGH661 |
| 400 | VEG989 | 825 | WGG663 | 1250 | WHR762 | 1675 | WDD989 | 2100 | WGH663 |
| 401 | SMY242 | 826 | WGG666 | 1251 | WHR763 | 1676 | WDD990 | 2101 | WGH666 |
| 402 | SMS171 | 827 | WGG667 | 1252 | WHR764 | 1677 | WDD991 | 2102 | WGH673 |
| 403 | SMS244 | 828 | WGG668 | 1253 | WHR765 | 1678 | WDD994 | 2103 | WGH684 |
| 404 | SMS560 | 829 | WGG670 | 1254 | WHR766 | 1679 | WDD995 | 2104 | WGH686 |
| 405 | SMX893 | 830 | WGG672 | 1255 | WHR767 | 1680 | WDD997 | 2105 | WGH689 |

| No. | PLACA  | No. | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  | No.  | PLACA  |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 406 | SMX965 | 831 | WGG680 | 1256 | WHR768 | 1681 | WDD998 | 2106 | WGH690 |
| 407 | SMX966 | 832 | WGG682 | 1257 | WHR769 | 1682 | WDE200 | 2107 | WGH695 |
| 408 | SMY400 | 833 | WGG683 | 1258 | WHR896 | 1683 | WDE205 | 2108 | WGH703 |
| 409 | SMY401 | 834 | WGG684 | 1259 | WHR897 | 1684 | WDE206 | 2109 | WGH705 |
| 410 | SMY441 | 835 | WGG685 | 1260 | WHR898 | 1685 | WDE208 | 2110 | WGH707 |
| 411 | SMY442 | 836 | WGH219 | 1261 | WHR899 | 1686 | WGH914 | 2111 | WGH710 |
| 412 | SMY742 | 837 | WGH220 | 1262 | WHR900 | 1687 | WHP948 | 2112 | WGH711 |
| 413 | SMY805 | 838 | WGH221 | 1263 | WHR901 | 1688 | WHS676 | 2113 | WGH713 |
| 414 | SMY862 | 839 | WGH222 | 1264 | WHR902 | 1689 | WHS677 | 2114 | WGH716 |
| 415 | SMY982 | 840 | WGH223 | 1265 | WHR903 | 1690 | WHS689 | 2115 | WGH720 |
| 416 | SMZ355 | 841 | WGH224 | 1266 | WHR904 | 1691 | WHS696 | 2116 | WLT995 |
| 417 | SMZ395 | 842 | WGH227 | 1267 | WHR907 | 1692 | WHT470 | 2117 | WLT996 |
| 418 | SVS713 | 843 | WGH228 | 1268 | WHR908 | 1693 | WHT471 | 2118 | WLU142 |
| 419 | SVS718 | 844 | WGH229 | 1269 | WHR910 | 1694 | WHT472 | 2119 | WLU146 |
| 420 | SVS720 | 845 | WGH230 | 1270 | WHR911 | 1695 | WHT473 | 2120 | WLU151 |
| 421 | SVS798 | 846 | WGH231 | 1271 | WHR912 | 1696 | WHT474 | 2121 | WLV192 |
| 422 | SVS854 | 847 | WGH232 | 1272 | WHR916 | 1697 | WHT475 | 2122 | WLV193 |
| 423 | SVS866 | 848 | WGH233 | 1273 | WHR917 | 1698 | WHT476 | 2123 | WLV194 |
| 424 | SVS943 | 849 | WGH234 | 1274 | WHR918 | 1699 | WHT477 | 2124 | WLV195 |

RESOLUCIÓN No. 01757

|     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |
|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 425 | SVS984 | 850 | WGH235 | 1275 | WHS471 | 1700 | WHT479 | 2125 | WLV196 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2126 | WLV197 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2127 | WLV198 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2128 | WLV199 |
|     |        |     |        |      |        |      |        | 2129 | WLV200 |

**PARÁGRAFO.-** Para efectos de lo establecido en el presente Artículo, la Flota Vehicular Restante, es decir aquella flota de la sociedad que no cuente con niveles de opacidad inferiores al 20% de los niveles establecidos en la normatividad ambiental vigente, estará sujeta a las restricciones vehiculares de carácter ambiental descritas en el Decreto 174 de 2006 o aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Modificar el artículo sexto de la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019** que aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental; en el sentido de establecer los periodos en los cuales se deberá presentar los reportes de las mediciones de emisiones realizadas a la flota vehicular perteneciente al programa de autorregulación ambiental, quedando de la siguiente manera:

**“ARTÍCULO SEXTO:** La sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3, deberá realizar anualmente la medición de opacidad de las emisiones al 100% de la flota autorregulada, y presentar en medio magnético ante la Secretaría Distrital de Ambiente una certificación emitida por laboratorio ambiental o equipo autorizado por el IDEAM, en la cual se registre la totalidad de vehículos objeto de autorregulación y, así mismo, se evidencie el resultado de emisiones un 20% por debajo de la normatividad ambiental vigente. La entrega de dicha información se entregará como se indica a continuación con el objeto de contar con la medición del 100% de la flota autorregulada en el año.

| PERIODO     | PORCIÓN DE FLOTA |
|-------------|------------------|
| TRIMESTRE 1 | 25 %             |
| TRIMESTRE 2 | 25 %             |
| TRIMESTRE 3 | 25 %             |
| TRIMESTRE 4 | 25 %             |

*Los porcentajes son acumulativos*

Parágrafo. - Adicional a los reportes de medición de emisiones realizado a la flota autorregulada, deberá adjuntar certificado de calibración del equipo (expedido por el proveedor del mismo) vigente a la fecha de la realización de las pruebas de opacidad.”

**RESOLUCIÓN No. 01757**

**ARTÍCULO TERCERO.-** Modificar el artículo séptimo de la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019** que aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental; en el sentido de establecer los periodos en los cuales se deberá presentar el informe de avance y resultados de operación del Programa Integral de Mantenimiento, el cual quedará de la siguiente manera:

**“ARTÍCULO SEPTIMO:** La sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.365.740-3, deberá entregar en medio magnético el Informe de Avance y Resultados de Operación del Programa Integral de Mantenimiento en los mismos periodos en los cuales se debe hacer entrega de los reportes de mediciones de la flota autorregulada señalados en el artículo anterior, estos son:

| PERIODO     | PORCIÓN DE FLOTA |
|-------------|------------------|
| TRIMESTRE 1 | 25 %             |
| TRIMESTRE 2 | 25 %             |
| TRIMESTRE 3 | 25 %             |
| TRIMESTRE 4 | 25 %             |

*Los porcentajes son acumulativos*

La información que debe contener el Programa Integral de Mantenimiento deriva del mismo que fue aprobado inicialmente el cual desarrolla lo siguiente:

1. Cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo/cantidad total de vehículos.
2. Cantidad de vehículos con mantenimiento correctivo/cantidad total de vehículos.
3. Cantidad de conductores que han recibido capacitación técnica/cantidad total de conductores de los vehículos de la empresa.
4. Copia de los formularios de Servicio Técnico de Mantenimiento para un (1) vehículo de cada una de las marcas que hagan parte del parque automotor autorregulado.
5. Cuadros comparativos de consumo de combustible por kilómetro o por una ruta, antes y después de los mantenimientos, para cada marca de vehículo.
6. Cuadros históricos del comportamiento promedio de la medición de opacidad, antes y después de los mantenimientos, para cada vehículo de la flota autorregulada.
7. Listado de proveedores confiables de combustibles y suministros para vehículos autorizados por la empresa.

**RESOLUCIÓN No. 01757**

8. Listado de Talleres o Centro de Diagnóstico autorizados por la empresa para realizar las operaciones de mantenimiento requeridas para el parque automotor.

9. Dato estadístico de cuánto dinero se dejaría de percibir si no se estuviera autorregulado y eximido del Pico y Placa Ambiental.”

**ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS** Para mantenerse autorregulada, la Empresa CONSORCIO EXPRESS. SAS., debe cumplir con las obligaciones previstas en la Resolución 1869 del 18 de agosto de 2006, modificada en su Artículo 4º por la Resolución 2823 del 29 de noviembre del 2006, las cuales se presentan a continuación, junto con un complemento técnico en la obligación del reporte trimestral y de la implementación del Plan Integral de Mantenimiento, que pretende garantizar la confiabilidad y adecuada ejecución de estas obligaciones:

- *Mantener el parque vehicular autorregulado, al menos un 20% por debajo de los niveles de opacidad establecidos en la normatividad vigente para el tema durante la vigencia o duración (1 Año) de la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental.*
- *La empresa debe realizar la medición de opacidad al total de su flota Autorregulada. Cada tres (3) meses, teniendo en cuenta la Resolución 04314 de 2018, (donde se modificó el Artículo cuarto de la Resolución 1869 de 2006), en el sentido que trimestralmente deben medir el 25% de la flota vinculada al Programa de Autorregulación Ambiental, con el objeto de contar con la medición del 100% de la flota autorregulada en el año de su vigencia, contados a partir de la fecha de notificación de la primera Resolución de Autorregulación (en el caso de que haya modificaciones de Resolución), deberá entregar un reporte de estas mediciones a la SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL de la SDA. Este reporte se deberá entregar en medio digital con formato de Microsoft Excel 97 o posterior. **LA MEDICIÓN DE LAS EMISIONES(OPACIDAD) A LA FLOTA AUTORREGULADA, DEBERÁ SER REALIZADA POR UN LABORATORIO AMBIENTAL ACREDITADO POR EL IDEAM , CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA RESOLUCIÓN 910 DE 2008 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,** se deberá informar con suficiente antelación a la SDA qué equipo(s) será(n) empleado(s) , personal y los tiempos en las cuales se realizarán las pruebas ,adicional a esto anexar copia de la Resolución de acreditación del laboratorio autorizado por el IDEAM, para realizar la Auditoría correspondiente. Los equipos empleados y los procedimientos que se siguen en las mediciones de opacidad, así como el personal que realiza tales mediciones, deberán cumplir con el manual **de auditoría para opacímetros de flujo parcial que operan en los programas de certificación, control y reducción de emisiones vehiculares en la ciudad de Bogotá 126PM04-PR11-I-A13-V5.0,** estar ajustados a lo especificado en las Normas Técnicas Colombianas que se acogen para tales efectos o las que le modifiquen o sustituyan. Para tal efecto al reporte trimestral se deberá adjuntar lo siguiente: 1. Certificado de calibración del equipo (expedido por el proveedor del mismo) vigente a la fecha de la realización de las pruebas de opacidad. 2. Archivo de Excel*

## RESOLUCIÓN No. 01757

con la información y especificaciones del equipo con el cual se realizaron las mediciones, datos de quien realizó la medición, datos del vehículo al que se hace la medición y resultados de la misma; así mismo se acogerá la decisión de APROBACIÓN o RECHAZO de la Auditoría realizada a equipos y personal por parte de la SDA.

- *Trimestralmente junto con el reporte de mediciones de opacidad teniendo en cuenta la Resolución 04314 de 2018, se deberá presentar un Informe del avance y resultados, con sus respectivos soportes, de la operación del Programa Integral de Mantenimiento, que además de los cronogramas de medición de opacidad y de capacitaciones técnicas a conductores y/o propietarios de los vehículos de la empresa, incluirá opcionalmente datos que se derivan de la implementación del Programa Integral de Mantenimiento que le fue aprobado a la empresa, datos tales como: 1. Cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo / Cantidad total de vehículos, 2. Cantidad de vehículos con mantenimiento correctivo / Cantidad total de vehículos, 3. Cantidad de conductores que han recibido capacitación técnica / Cantidad total de conductores de los vehículos de la empresa, 4. Copia de los formularios de Servicio Técnico de Mantenimiento para un (1) vehículo de cada una de las marcas que hagan parte del parque automotor autorregulado, 5. Cuadros comparativos de consumo de combustible por kilómetro o por ruta, antes y después de los mantenimientos, para cada marca de vehículo, 6. Cuadros históricos del comportamiento promedio de la medición de opacidad, antes y después de los mantenimientos, para cada vehículo de la flota autorregulada, 7. Listado de proveedores confiables de combustible y suministros para vehículos, autorizados por la empresa, 8. Listado de Talleres o Centros de Diagnóstico autorizados por la empresa para realizar las operaciones de mantenimiento requeridas para el parque automotor, 9. Dato estadístico de cuánto dinero se dejaría de percibir si no se estuviera Autorregulado y eximido del Pico y Placa Ambiental, esta información se debe radicar en un CD, y posteriormente será verificada en las visitas de seguimiento establecidas por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**.*
- *Dar aviso inmediato por escrito de cualquier modificación o adición que realice en el parque automotor inscrito en el Programa de Autorregulación.*
- *Proporcionar las facilidades necesarias para que el Grupo de Fuentes Móviles de la SDA realice las pruebas técnicas de verificación de opacidad a la flota autorregulada en el momento que así se disponga.*
- *Verificar el estado de la emisión de cada uno de los vehículos antes de ser despachados y, abstenerse de efectuar el despacho de aquellos vehículos cuya opacidad de emisión evidencie el no cumplimiento de los límites establecido para el programa, hasta tanto no se corrijan las fallas que ocasionan tal situación.*
- *La Secretaría Distrital de Ambiente realizará visitas periódicas a las empresas, sin perjuicio de la revisión de que puedan ser objeto los vehículos vinculados a empresas a las cuales se les aprobó el Programa de Autorregulación Ambiental durante los controles aleatorios*



**RESOLUCIÓN No. 01757**

*realizados en vías públicas de la ciudad por la SDA.*

**ARTÍCULO QUINTO.-** Los demás artículos de la **Resolución No. 02802 del 12 de diciembre de 2015**, modificada y prorrogada por la **Resolución No. 01066 del 22 de mayo del 2019**, quedarán vigentes.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Comunicar y remitir copia de la presente resolución a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía de Tránsito de Bogotá, para que se apliquen las excepciones a las restricciones de circulación a las que hace referencia el Decreto 174 de 2006, o aquel que modifique o sustituya.


**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Advertir a la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.** identificada con NIT. 900.365.740-3, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, o aquellas estipuladas en la normatividad ambiental, darán lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993 o aquel que la modifique o sustituya.

**PARÁGRAFO.-** El representante legal o quien haga sus veces, deberá presentar al momento de la notificación, Certificado de Existencia y Representación de la persona jurídica o documento idóneo que lo acredite como tal.

**ARTÍCULO OCTAVO. -** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad **CONSORCIO EXPRESS S.A.S.** identificada con NIT. 900.365.740-3, a través de su representante legal (o quien haga sus veces) en la Carrera 69 N° 25 B – 44 Oficina 1001 AB de la localidad de Fontibón de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a los 04 días del mes de septiembre de 2020



**HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO**  
**SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL**

Elaboró:

NATALY MARTINEZ RAMIREZ

C.C: 1020787740 T.P:

CPS: CONTRATO  
20200328 DE

FECHA EJECUCION: 8/04/2020

Revisó:

Página 57 de 58

**RESOLUCIÓN No. 01757**

|                                |      |            |      |      |                                 |                  |            |
|--------------------------------|------|------------|------|------|---------------------------------|------------------|------------|
| JOHN MILTON FAJARDO VELASQUEZ  | C.C: | 79801268   | T.P: | CPS: | CONTRATO<br>20200185 DE         | FECHA EJECUCION: | 11/06/2020 |
| LUIS ALBERTO CARRILLO LAITON   | C.C: | 80173124   | T.P: | CPS: | CONTRATO<br>20201652 DE<br>---- | FECHA EJECUCION: | 8/01/2020  |
| HUGO ENRIQUE SAENZ PULIDO      | C.C: | 79876838   | T.P: | N/A  | CPS:                            | FECHA EJECUCION: | 18/08/2020 |
| LUIS CARLOS RODRIGUEZ GARAY    | C.C: | 1014215110 | T.P: | CPS: | CONTRATO<br>20191262 DE         | FECHA EJECUCION: | 10/02/2020 |
| OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLAC | C.C: | 79842782   | T.P: | CPS: | ----                            | FECHA EJECUCION: | 4/02/2020  |

**Aprobó:**

Exp. SDA-02-2013-1207 (6 Tomos)