SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 4 Anexos: 0
Proc. # 7148734 Radicado # 2026EE261243 Fecha: 2026-11-09
Tercero: ATM006643 - ANONIMO
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

Bogotá D.C.

Referencia: Respuesta al Radicado SDA **2026ER238403** del 16/10/2026
Al responder por favor citar el número de radicado

Cordial saludo.

En atención al radicado de la referencia, por medio del cual se interpone derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Ambiente, comunicando que:

"En el espacio público ubicado en la Calle 142C No. 141B-60, Conjunto Residencial Ciudadela CAFAM II Superlote 9, en la localidad de Suba, frente a un conjunto residencial y en inmediaciones del Colegio Gerardo Molina, se encuentra un árbol de gran porte. Personas no autorizadas han cubierto completamente con una capa de cemento la base/alcorque del árbol (plato del árbol). Dicho endurecimiento impide por completo el ingreso de agua pluvial y oxígeno a las raíces del individuo arbóreo, generando un deterioro progresivo en su salud fitosanitaria y aumentando ostensiblemente el riesgo de volcamiento en un sector de alta fluidez peatonal y estudiantil"

Se informa que el día 09/11/2026 un ingeniero forestal adscrito a la Subdirección de Silvicultura de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó visita técnica al andén sin zona verde de la Calle 142C con Carrera 143, verificando que en el sitio se encuentra un (1) árbol de la especie Sangregado (*Croton bogotensis*) con Código SIGAU 11011601000444, que presenta regular estado físico y sanitario. Durante la inspección se evidenció el endurecimiento de la superficie alrededor de la base del árbol, mediante la aplicación de concreto, procedimiento que afecta la actividad fisiológica, el desarrollo radicular, y la estabilidad del individuo.

Dada la situación encontrada, se activó el Protocolo Distrital de Atención a Emergencias, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 281 del Decreto Distrital 646 de 2025, y mediante acta de visita **DHL-20251615-00236** del 09/11/2026, se autorizó al Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis", para que de forma prioritaria efectué tratamiento integral al árbol de la especie Sangregado (*Croton bogotensis*) con Código SIGAU 11011601000444, procedimiento que consiste en manejo integrado de plagas y retiro del material vegetal seco de la copa.

En este orden, se emitirá el Concepto Técnico de Atención de Emergencias Silviculturales, mediante el cual se sistematiza la información.

Durante la visita técnica realizada por esta Secretaría, no fue posible obtener información que permitiera determinar quién ordenó o ejecutó dicha intervención. Por lo anterior, y con fundamento en los elementos de juicio recaudados, informamos que no se cuenta con la información requerida para identificar al presunto responsable de los hechos, circunstancia

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: XXXX. **Anexos**: XX.
Radicación #: XXXXXXXXX **Proc #**: XXXXXX **Fecha**: XXXX-XX-XX XX:XX
Tercero: XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dep Radicadora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clase Doc: XXXXXXXX **Tipo Doc**: XXXXXXXX

que impide por el momento, disponer del sustento probatorio necesario para dar inicio a una actuación administrativa sancionatoria.

En caso de disponer de información adicional que contribuya a identificar al presunto responsable o a esclarecer las circunstancias en las que se llevó a cabo la intervención, esta podrá ser remitida a la Secretaría Distrital de Ambiente, con el propósito de evaluar los elementos aportados y determinar la procedencia de las actuaciones administrativas correspondientes.

Finalmente se informa, que esta Secretaría emitió oficio a la Alcaldía Local de Suba, que se adelanten las acciones necesarias para la eliminación del endurecimiento en concreto, que presenta la superficie adyacente a la base del árbol evaluado.

Las acciones descritas anteriormente han sido adelantadas en el marco del diagnóstico preventivo para la gestión del conocimiento sobre el estado del arbolado urbano de la ciudad.

Cualquier inquietud puede hacerla llegar mediante los canales oficiales dispuestos: correo electrónico atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, CADES y SuperCADES, o en las líneas telefónicas 601 377 8810, 601 377 8812, 601 377 8872 y 601 377 8804 en horario de 9:00 am. a 3:30 pm.


Atentamente,



DORA MARCELA ABELLO TOVAR
SUBDIRECTORA DE SILVICULTURA

Anexo: Registro Fotográfico

ANEXO FOTOGRÁFICO RADICADO SDA 2026ER238403 DEL 16/10/2026

	
Foto 1. Dirección cercana al sitio de visita Calle 142C Carrera 143	**Foto 2.** Sangregao (*Croton bogotensis*) Código SIGAU 11011601000444
	
Foto 3. Sangregao (*Croton bogotensis*) Se observa el endurecimiento en la base	**Foto 4.** Sangregao (*Croton bogotensis*) Se observa el endurecimiento en la base

ANEXO FOTOGRÁFICO RADICADO SDA 2026ER238403 DEL 16/10/2026

	
Foto 5. Sangregao (*Croton bogotensis*) Se observa el ataque de insectos	**Foto 6.** Sangregao (*Croton bogotensis*) Vista panorámica