Bogotá D.C.

Señores
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ "JOSÉ CELESTINO MUTIS"
Atn. Segundo Octavio Naranjo Velasco
Jefe Oficina de Arborización Urbana
Dirección: AC 63 68 95
Teléfono: 4377060
Correo electrónico: contactenos@jbb.gov.co
Ciudad

Referencia: Radicado SDA **2026ER238427** del 16 de octubre de 2026
Registro de Petición SDQS 6758612026
Cordial saludo.

En atención al radicado de la referencia, por medio del cual se formaliza la siguiente solicitud: ***"(…)*** *se evidencia un cable tendido a una altura, estimada de 12 mts sobre Las dos calzadas de la carrera 104, en la zona de la intersección con La calle 80. En el registro fotográfico se aprecia el cable con anclaje Aparente en un árbol de gran porte del costado verde, y un elemento Oscuro sujeto entre las ramas de la copa, posiblemente equipo de Anclaje o pertenencias. Una persona realiza malabares sobre el Cable, directamente sobre el tráfico, sin sistemas de protección, Delimitación ni señalización, y sin autorización conocida para Intervenir el espacio público. Riesgos identificados caída de la Persona sobre la calzada, con riesgo de atropello o de colisión por Maniobras evasivas. Caída de implementos de malabarismo sobre vehículos, motociclistas o ciclistas. Distracción de conductores en Una intersección semaforizada, con frenados bruscos y colisiones Por alcance. En las fotos hay alta presencia de motociclistas, Domiciliarios y ciclistas, usuarios especialmente vulnerables. Falla Del cable o de su anclaje, con caída sobre la calzada o enganche con Vehículos altos. Se observa circulación de vehículo de carga pesada. Daño al arbolado por el amarre (fuste y ramas) y riesgo de Desprendimiento. Proximidad a semáforos, luminarias y redes aéreas, Con posible interferencia o contacto* ***(…).***

De acuerdo con la solicitud, se realizó verificación el día 03/11/2026, donde una ingeniera forestal adscrita a la Subdirección de Silvicultura de la Secretaría Distrital de Ambiente visitó la dirección: CL 80 KR 104, en espacio Público.

De acuerdo a lo observado, se trata de un (1) individuo arbóreo de la especie Pino patula (*Pinus patula*), ubicado en anden zona verde ancha del costado occidente de la KR 104,

con evidencia de ruptura de ramas superiores, así como excesiva ramificación. Se observa, además, una especie de guaya amarrada en la parte alta, y luego de verificar, se evidencia que no está incluido dentro del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá – SIGAU, por lo que se requiere la respectiva inclusión, conforme a lo establecido en el Artículo 271 del **Decreto Único Distrital del Sector Ambiente 646 de 2025** "*El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las demás entidades que intervienen el arbolado deben garantizar que cada árbol plantado y/o sustituido, o intervenido con alguna actividad de manejo silvicultural, esté incorporado y/o actualizado en el Sigau"*.

Las acciones descritas anteriormente han sido adelantadas en el marco del diagnóstico preventivo para la gestión del conocimiento sobre el estado del arbolado urbano de la ciudad.

Cualquier inquietud puede hacerla llegar a la ventanilla de atención al ciudadano de la sede de la entidad, ubicada en la Avenida Caracas # 54 – 38, Atención a Usuarios Teléfono 3778899 o a través de la página de la entidad www.ambientebogota.gov.co/ventanillavirtual/app.

Atentamente,

DORA MARCELA ABELLO TOVAR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA

Anexos: Registro fotográfico.
Proyectó: MONICA FIGUEROA GARCIA
Revisó: SHIRLEY CAROLINA CASTAÑEDA MORENO

Aprobó: DORA MARCELA ABELLO TOVAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO
RADICADO 2026ER238427 del 16/10/2026

	
Foto 1: Vista general árbol de Pino patula.	Foto 2: Vista detalle de ramas del Pino patula, en zona verde.
	SIN REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto 3: Vista detalle de la copa y de la guaya que sale desde este árbol.	

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ




Imagen 1: Vista en planta de la ubicación aproximada del árbol de Pino Patula.