



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 1135

"POR LA CUAL SE AUTORIZAN UNOS TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO"

LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996, los Decretos Distritales 472 de 2003, 561 de 2006, el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, la Resolución 110 del 31 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que con radicado No. 2008ER50092 del 05 de Noviembre de 2008, **EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)**, presentó por intermedio de la Doctora **CARMEN HELENA CABRERA SAAVEDRA** Jefe Oficina de Gestión Ambiental, solicitud a la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, para tratamiento silvicultural de unas especies arbóreas en desarrollo del proyecto que se adelantará en la adecuación de la Calle 26 y la Carrera 10 al Sistema de Transmilenio Fase III - Grupo 3, por considerar que los individuos arbóreos están interfiriendo con las obras a ejecutar en desarrollo del referido proyecto, en la Localidad de Santa Fe del Distrito Capital.

Que con el fin de atender la mencionada solicitud, la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, profirió Auto por medio del cual se dio inicio a la actuación administrativa, encaminada a resolver la solicitud presentada.





CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Oficina de Control de Flora y Fauna de esta Entidad, previa visita realizada el día 04 de Noviembre de 2008, en el costado Norte entre la Avenida Caracas y la carrera 10, costado oriental carrera 3 entre calles 26 y 22, costado Sur calle 26 y 22, en la ejecución del proyecto Fase III, Grupo 3, de Transmilenio Barrio Macarena, Localidad de Santa Fe, emitió el Concepto Técnico No. 2009GTS182 del 29 de Enero de 2009, el cual determinó:

"6 Conservar de ABUTILON BLANCO, 3 Tala de ABUTILON BLANCO, 3 Traslado de ABUTILON BLANCO, 2 Tala de ACACIA BRACATINGA, 2 Conservar de ACACIA JAPONESA, 15 Tala de ACACIA JAPONESA, 3 Conservar de ACACIA MORADA, 3 Conservar de ACACIA NEGRA, 77 Tala de ACACIA NEGRA, 2 Conservar de ALAMO DE LOMBARDÍA, 3 Tala de ALAMO DE LOMBARDÍA, 4 Conservar de ALCAPARRO DOBLE, 10 Tala de ALCAPARRO DOBLE, 1 Conservar ALCAPARRO ENANO, 1 Tala de ALISO, 7 Conservar de ARRAYAN, 2 Tala de ARRAYAN, 4 Traslado de ARRAYAN, 2 Conservar de BORRACHERO BLANCO, 1 Conservar de CABALLERO DE LA NOCHE, 3 Conservar de CAJETO, 1 Conservar de CANCHO GURRE, 1 Tala de CAUCHO BENJAMIN, 1 Traslado de CAUCHO BENJAMIN, 1 Tala de CAUCHO COMÚN, 2 Conservar de CAUCHO SABANERO, 7 Tala de CAUCHO SABANERO, 4 Traslado de CAUCHO SABANERO, 3 Traslado de CAUCHO TEQUENDAMA, 1 Tala de CEDRILLO, 3 Traslado de CEDRILLO, 3 Conservar de CEREZO, 9 Tala de CEREZO, 4 Traslado de CEREZO, 4 Conservar de CHICALA, 4 Tala de CHICALA, 1 Traslado de CHICALA, 1 Traslado de CHIRRIADOR, 1 Conservar de CHUSQUE, 1 Conservar de CIPRES, 2 Tala de CIPRES, 1 Conservar de CORZZÓN DE POLLO, 1 Tala de DURAZNO, 2 Conservar de EUCALIPTO, 2 Conservar EUCALIPTO COMÚN, 8 Conservar de EUCALIPTO DE FLOR, 7 Tala de EUCALIPTO DE FLOR, 18 Traslado de EUCALIPTO DE FLOR, 4 Tala de EUCALIPTO PLATEADO, 1 Conservar de EUCALIPTO POMARROSO, 3 Tala de EUCALIPTO POMARROSO, 1 traslado de EUGENIA, 6 Conservar de FALSO PIMIENTO, 3 Tala de FALSO PIMIENTO, 5 Traslado de FALSO PIMIENTO, 5 Conservar de GUAMO SANTA FERREÑO, 3 Conservar de GUAYACAN DE MANIZALEZ, 1 Tala de GUAYACAN DE MANIZALEZ, 3 Traslado de GUAYACAN DE MANIZALES, 18 Conservar de HOLLY ESPINOSO, 25 Tala de HOLLY ESPINOSO, 20 Traslado de HOLLY".

"PARA ÁRBOLES DE BLOQUEO Y TRASLADO SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO DURANTE 36 MESES (CON ACTIVIDADES DE PATEO, RIEGO Y FERTILIZACIÓN), EL IVP CALCULADO NO INCLUYE DESCUENTOS POR IMPLEMENTACION DEL DISEÑO PAISAJISTICO, ÉSTE DEBERÁ PRESENTARSE 30 DÍAS DESPUÉS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN, LOS TRASLADOS SE REALIZARAN DE FORMA TÉCNICA ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DADAS, Y SE INFORMARÁ A LA SDA Y JBB LA UBICACIÓN DE LOS ÁRBOLES MENCIONADOS, CON ACTUALIZACIÓN DEL CENSO".





1135

Que así mismo manifiesta que: "Dada la vegetación evaluada y registrada en el presente concepto técnico... SI requiere salvoconducto de movilización, dado que la tala SI **GENERA MADERA COMERCIAL**. ESPECIES *Cupressus lusitanica* VOLUMEN .01593, *Fraxinus chinensis* VOLUMEN 1.1919, *Pinnus radiata* VOLUMEN .04986, *Pinus patula* VOLUMEN 1.57145"

Que de otra parte, el Concepto Técnico establece la compensación requerida indicando: "El beneficiario deberá garantizar la persistencia del recurso forestal, mediante la ejecución de 461.6 IVPs, Individuos Vegetales Plantados. El titular del permiso debe CONSIGNAR, el valor de **\$63.542.081.30** M/cte equivalente a un total de **461.6 IVP** y **127.877 SMMLV**. Por último con relación a la Resolución No. 2173/03, se debe exigir al usuario (Consignar en el SUPERCARDE de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudos conceptos varios, con el código **E-06-604 "Evaluación/ seguimiento/ tala "**), la suma de **\$496.900.00** de acuerdo con el No. **11004**, generado por SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente para el caso de la Evaluación y Seguimiento".

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial en el artículo 8, en virtud del cual, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1791 de 1996, prevé: "Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorización ante la



3

40

hwh



1135

Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.

Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud”.

Que el artículo 5 del Decreto 472 de 2003, prevé: “Espacio público.- El Jardín Botánico José Celestino Mutis es la entidad responsable de la arborización, tala, poda, aprovechamiento, trasplante o reubicación del arbolado urbano en el espacio público de uso público de la ciudad, salvo las siguientes excepciones:...d) Las actividades de remoción, tala, poda, aprovechamiento, trasplante o reubicación que se requieran ejecutar para el desarrollo de obras de infraestructura por parte de las Entidades Distritales. Una vez finalizada la obra, el mantenimiento del arbolado será entregado al Jardín Botánico”.

Que el artículo 3 del Decreto 472 de 2003 indica que el Jardín Botánico es el encargado de mantener, elaborar el inventario del arbolado urbano que se encuentre en espacio público, y que para tal efecto dispone dentro de esta norma la planificación de la arborización ordenando: “...Con el fin de mantenerse actualizado el inventario del arbolado urbano, las entidades de que trata el artículo quinto del presente Decreto, deberán reportar al Jardín Botánico, la ejecución de las actividades de arborización, tala, aprovechamiento, trasplante o reubicación”.

Que de otra parte, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, realizará el control y seguimiento del presente Acto Administrativo, durante todas las etapas del proceso, para lo cual el autorizado debe aportar con quince días hábiles de anticipación a la implementación, el cronograma de labores silviculturales y mantenimiento de los árboles intervenidos.

Que los tratamientos silviculturales, especialmente bloqueo, traslado y reubicación, así como el cierre de actividades deben estar ajustados a las indicaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. La reubicación de los árboles se ejecutará de acuerdo con el “Registro de Ubicación



4

4

BN



de los Traslados en el Proyecto Transmilenio Fase III, Grupo 3, adecuación de la carrera 10 en tramos 4 y 5 y calle 26 en tramos 5 y 6, al sistema Transmilenio tramo 6, Costado Norte entre la avenida Caracas y la carrera 10, costado Oriental carrera 3 entre calles 26 y 22, costado Sur calle 26 y 22, Barrio Macarena Localidad de Santa Fe del Distrito Capital", el anterior documento será elaborado en forma técnica atendiendo las recomendaciones dadas y se informará a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis la ubicación de los árboles a trasladar con actualización del censo del arbolado urbano.

Que es competencia del autorizado hacer la actualización del Censo del arbolado urbano, en relación con los árboles determinados en este Acto Administrativo.

Que con fundamento en lo expuesto en los párrafos que anteceden y en el Concepto Técnico No. 2009GTS182 del 29 de Enero de 2009, esta Secretaría dispondrá autorizar al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)**, para efectuar la tala de doscientos setenta y un (271) individuos arbóreos, la conservación de ciento cuarenta y dos (142) individuos arbóreos y el traslado de ciento ochenta y cuatro (184) individuos arbóreos de las especies detalladas en la parte resolutive del presente acto administrativo, ubicados en espacio público en el costado Norte entre la Avenida Caracas y la Carrera 10, costado Oriental carrera 3 entre calles 26 y 22, costado Sur, calle 26 y 22 Barrio Macarena Localidad de Santa Fe del Distrito Capital.

Que por otra parte, los artículos 74 y 75 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 9º del Decreto 472 de 2003 que tratan de la movilización de productos forestales y de flora silvestre advirtiendo:

"Artículo 74º.- Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final".

"Artículo 75º.- Los salvoconductos para la movilización, renovación y removilización de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, o plantaciones forestales asociadas a cultivos agrícolas".



bw



1135

Que así mismo, el artículo 9 del Decreto Distrital 472 del 23 de diciembre de 2003 determina lo pertinente al salvoconducto de movilización, norma que al tenor literal dice: *"La movilización de todo producto forestal primario resultado de aprovechamiento o tala del arbolado requiere el correspondiente salvoconducto de movilización..... El concepto técnico que evalúe la solicitud de permiso o autorización de tala o aprovechamiento, indicará la necesidad o no de obtener salvoconducto de movilización"*.

Que de acuerdo con lo anterior el beneficiario deberá solicitar el salvoconducto de movilización, toda vez que la viabilidad para la tala de estas especies si genera madera comercial, en las especies Cupressus Lusitanica VOLUMEN .01593, Fraxinus Chinensis VOLUMEN 1.1919, Pinus Radiata VOLUMEN .04986, Pinus Patula VOLUMEN 1.57145.

Que el literal a) del artículo 12 del Decreto 472 de 2003, que trata de la compensación por tala de arbolado urbano, dispone: *"a) El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, hará seguimiento y verificará el cumplimiento de las obligaciones de compensación señaladas en los permisos o autorizaciones de tala o aprovechamiento, la cuales se cumplirán de la siguiente manera: a) El DAMA definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicado el valor a pagar por este concepto"*.

Que para definir la compensación, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, emitió el Concepto Técnico 3675 de 22 de mayo de 2003, mediante el cual, se adopta la tabla de compensación por tala del arbolado urbano, circunstancia que permite garantizar la persistencia del recurso forestal talado.

Que con el ánimo de resarcir el impacto ambiental, que generan los tratamientos silviculturales y de acuerdo con las disposiciones anteriores esta debe realizarse por efecto de las talas o aprovechamientos, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, cuyo valor a pagar, quedará expresado en la parte resolutive del presente acto administrativo. Que la Resolución DAMA No. 2173 de 2003, fijó las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. Que para dar cumplimiento a la citada Resolución se debe exigir a la entidad autorizada (Consignar en el SUPERCADE de la carrera 30 con calle 26 en la



6

49

AW



Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudos conceptos varios, con el código **E-06-604 "Evaluación/ seguimiento/ tala "**), la suma de **\$496.900.00** de acuerdo con el No. **11004**, generado por Sistema de Información Ambiental - SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, para el caso de la Evaluación y Seguimiento.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 65 Ibídem contemplan lo relacionado con las Competencias de Grandes Centros Urbano, indicando entre ellas: *"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1'000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano"*.

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este Ente Administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que en virtud del Decreto 561 del 29 de diciembre de 2006, se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente. En virtud de lo anterior, mediante Resolución No. 110 del 31 de enero de 2007, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, delegó en el Director Legal Ambiental la expedición de entre otros, los pronunciamientos de fondo de todos aquellos actos administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales de competencia de la Secretaría.

En mérito de lo expuesto,



7
✓



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)**, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para efectuar la tala de doscientos setenta y un (271) individuos arbóreos, la conservación de ciento cuarenta y dos (142) individuos arbóreos y el traslado de ciento ochenta y cuatro (184) individuos arbóreos de las especies detalladas en el parágrafo del presente artículo, ubicados en espacio público en el costado Norte entre la Avenida Caracas y la carrera 10, costado Oriental carrera 3 entre calles 26 y 22, costado Sur calle 26 y 22, Barrio Macarena Localidad de Santa Fe del Distrito Capital.

PARÁGRAFO: Los anteriores tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a la siguiente tabla:

No. Arbol	Nombre del Arbol	DAP (cm)	Altura (m)	VOL APROV	ESTADO FITOSANITARIO			LOCALIZACIÓN EXACTA DEL ARBOL	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL TRATAMIENTO	CONCEPTO TÉCNICO
					B	R	M			
6986	Eucalyptus camaldulensis	33	15	35923	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6987	Eucalyptus globulus	8	5	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar



1004



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1135

No. Arbol	Nombre del Arbol	DAP (Cm)	Altura (m)	Vol. Aprob	Estado Fitosanitario			Localización Exacta del Arbol	Justificación Técnica	Concepto Técnico
					B	K	M			
6987-A	BORRACHERO	0	1	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6988	EUCALIPTO	9	8	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6988-A	EUCALIPTO CO	17	8	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6989	CABALLERO D	3	2	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6990	BORRACHERO	0	1	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6991	MONACA	0	2	0	X			ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Conservar



9

4p



						NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
6992	CANCHO GURR	10	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6993	EUCALIPTO PO	6	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6994	ACACIA MORA	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6995	ACACIA MORA	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
6996	ACACIA MORA	3	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO	Conservar



JLH



						QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
6997	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
6998	ACACIA JAPON	30	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
6999	ACACIA JAPON	22	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7000	ACACIA JAPON	21	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7002	ACACIA JAPON	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7003	URAPAN	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala





						TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7004	URAPAN	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7004-A	ACACIA JAPON	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7005	ACACIA JAPON	7	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7006	ACACIA JAPON	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7007	ACACIA JAPON	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7008	ACACIA JAPON	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE	Tala



ben



							INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	
7009	ACACIA JAPON	8	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7010	ACACIA JAPON	1	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7011	URAPAN	12	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7012	Palma Yuca	15	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7013	HAZMIN DEL CA	18	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL	Traslado



km



						LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.		
7014	Palma Yuca	12	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7015	Palma Yuca	10	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7016	AZMIN DEL CA	19	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7017	Palma Yuca	14	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7018	AZMIN DEL CA	13	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES	Tala



AB



1135

						QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7019	HAZMIN DEL CA	12	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7020	HAZMIN DEL CA	24	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7022	Palma Yuca	24	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7023	Palma Yuca	32	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7024	Palma Yuca	11	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL	Tala



15

49

AA



						EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7025	URAPAN	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7026	Palma Yuca	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7065	URAPAN	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7066	LAZMIN DEL CA	18	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7067	LAZMIN DEL CA	34	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO	Conservar



hny



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1135

					QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.			
7069	LAZMIN DEL CA	18	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7069	HOLLY ESPINO	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7070	LAZMIN DEL CA	9	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7071	SCHEFFLERA	11	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7072	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala



17
49

24



1135

7073	HOLLY ESPINO	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7074	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7075	CAUCHO SABA	50	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7076	EUCALIPTO PL	56	15	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7077	SAUCO	14	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala



7078	URAPAN	31	14	4	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7079	SAUCO	14	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7050	PALMA DE CER	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7031	Palma Yuca	18	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7092	Palma Yuca	13	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala

ANJ



7083	Palma Yuca	22	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7085	Palma Yuca	20	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7086	PALMA DE CER	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7087	SAUCO	8	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7088	SANGREGADO	37	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala



Handwritten mark



7089	ACACIA JAPON	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7090	PALMA DE CER	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7091	EUCALIPTO PO	26	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7092	ACACIA JAPON	15	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7093	ACACIA JAPON	19	12	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7094	SAUCO	22	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN.	Tala

APV



							DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7095	SAUCO	20	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7096	SAUCO	10	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7097	EUCALIPTOPO	26	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7098	SAUCO	50	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7099	LAZMIN DEL CA	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA	Conservar





						CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7100	AZMIN DEL CA	13	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7101	AZMIN DEL CA	26	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7102	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7103	HOLLY ESPINO	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7104	HOLLY ESPINO	3	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES	Tala



AA



							QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7105	HOLLY ESPINO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7107	HOLLY ESPINO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7108	HOLLY ESPINO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7109	URAPAN	23	14	3	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7110	CEREZO	32	12	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A	Conservar



10/14



						INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7111	PINO PATULA	34	12	4	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7112	HOLLY ESPINO	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7113	CEREZO	35	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7114	IAZMIN DEL CA	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7115	PALMA DE CER	0	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7116	IAZMIN DEL CA	20	8	0	X	ESPACIO	SE RECOMIENDA LA	Conservar



6/21



						VEHICULAR	CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7117	ALISO	24	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7118	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7119	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7120	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7121	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO	Traslado



Day



					VEHICULAR	Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7122	HOLLY ESPINO	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7123	HOLLY ESPINO	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7124	HOLLY ESPINO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7125	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7126	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA	Tala



Handwritten initials



						EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7127	HOLLY ESPINO	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7128	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7130	LAZMIN DEL CA	17	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7131	CHICALA	14	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7133	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL	Traslado



64



							DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7134	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7135	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7136	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7137	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7138	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y	Traslado



24



						LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.		
7139	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7140	HOLLY ESPINO	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7141	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7142	CAUCHO BENJA	8	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7142-A	EUGENIA	0	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. Y	Traslado



HP



1135

						LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7142-B	PINO LIBRO	0	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7143	URAPAN	67	21	4	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7144	PINO LIBRO	9	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7145	LLAMO DE LON	19	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7146	LLAMO DE LON	24	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL	Tala



31
29

244



						EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7147	PALMA DE CER	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7148	LLAMO DE LON	31	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7150	Palma Yuca	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7151	Palma Yuca	23	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7153	LLAMO DE LON	35	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar



Handwritten mark



1.135

7154	HAZMIN DEL CA	10	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7155	ACACIA JAPON	12	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7156	PALMA DE CER	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7157	URAPAN	71	24	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7158	EUCALIPTO PL	69	30	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7159	HAZMIN DEL CA	13	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN	Conservar



33
44

1244



						ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7161	LLAMO DE LON	29	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7162	ACACIA JAPON	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7163	GUAYACANDE	17	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7164	PALMA DE CER	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7165	PALMA DE CER	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y	Traslado





						LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7166	CAUCHO SABA	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7167	CEREZO	11	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7168	URAPAN	101	22	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7169	PINO	27	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7170	PALMA DE CER	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL	Traslado



AA



							ESPECIEMEN.	
7171	PALMA DE CER	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7172	DURAZNO	3	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7233	PINO	13	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7234	PINO	19	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7239	CEREZO	23	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala



ADP



							FISICO - SANITARIO.	
7240	SAUCO	17	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7242	PINO	23	7	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7243	CAUCHO SABA	58	16	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7244	EUCALIPTO DE	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7245	FALSO PIMEN	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO	Tala



all



							FISICO - SANITARIO.	
7246	CAUCHO SABA	43	20	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7247	CAUCHO SABA	34	21	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7249	URAPAN	13	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7250	FALSO PIMIENTA	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7252	URAPAN	9	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala

AK



7253	CEREZO	15	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7254	GUAYACANDE	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7255	CAUCHO TEQU	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7256	JAZMIN DE LA	8	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7257	CHICALA	8	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7259	ACACIA BRACA	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE	Tala



24

2011



1135

						INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7260	FALSO PIMIENTO	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7261	MIMBRE	3	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7262	CAUCHO TIQUI	3	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7263	EUCALIPTO DE	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7264	FALSO PIMIENTO	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON	Traslado



40
JP



							LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7264-A	MIMBRE	1	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7265	URAPAN	7	5	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7266	CAUCHO TEQU	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7267	EUCALIPTO DE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7268	CEREZO	10	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala



24



1135

							TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7269	SANGREGADO	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7270	CAUCHO SABA	11	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7272	FALSO PIMIEN	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7273	SANGREGADO	10	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7274	GUAYACANDE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO	Traslado



42

49



						PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.		
7275	CAUCHO SABA	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7276	ROBLE	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7277	URAPAN	59	20	3	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7279	SANGREGADO	15	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7281	GUAYACANDE	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL	Traslado



100



							ESPECIEMEN.	
7282	CEREZO	11	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7283	GUAYACANDE	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7284	SANGREGADO	6	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7285	PINO ROMERO	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7286	CAUCHO SABA	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7287	CEREZO	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE	Tala





						INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7288	LAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7289	CAUCHO BENJA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7290	LAZMIN DEL CA	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7291	LAZMIN DEL CA	6	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7292	LAZMIN DEL CA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN	Traslado



pat



							ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	
7293	CEREZO	9	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7294	LAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7295	LAZMIN DEL CA	6	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7296	LAZMIN DEL CA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7297	CEREZO	9	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN.	Tala



1001



						DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7298	MAZMIN DEL CA	7	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7299	MAZMIN DEL CA	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7300	MAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7301	MAZMIN DEL CA	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7303	MAZMIN DEL CA	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO	Traslado



2011



						PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7304	IAZMIN DEL CA	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7306	IAZMIN DEL CA	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7307	IAZMIN DEL CA	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7308	IAZMIN DEL CA	8	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7309	IAZMIN DEL CA	47	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado



AM



7310	AZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7311	AZMIN DEL CA	0	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7312	URAPAN	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7313	AZMIN DEL CA	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7314	AZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7315	AZMIN DEL CA	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE	Tala



h44



						INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.		
7316	IAZMIN DEL CA	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7317	IAZMIN DEL CA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7318	IAZMIN DEL CA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7319	IAZMIN DEL CA	6	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7320	IAZMIN DEL CA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL	Traslado



Handwritten initials



							ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	
7321	IAZMIN DEL CA	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7322	URAPAN	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7323	IAZMIN DEL CA	25	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7325	IAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7326	IAZMIN DEL CA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. Y	Traslado



244



						LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7327	HAZMIN DEL CA	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7328	HAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7329	HAZMIN DEL CA	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7330	CEREZO	11	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7331	HAZMIN DEL CA	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO	Tala



AW



FISICO - SANITARIO.								
7332	AZMIN DEL CA	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7333	AZMIN DEL CA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7334	AZMIN DEL CA	0	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7335	AZMIN DEL CA	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7336	AZMIN DEL CA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7337	AZMIN DEL CA	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL	Traslado



1135

							DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7338	URAPAN	72	32	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7339	LAZMIN DEL CA	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7340	ROBLE	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7341	LAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7343	URAPAN	3	4	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala



54

49

Handwritten initials



							TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7344	IAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7345	ROBLE	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7346	CAUCHO SABA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7347	IAZMIN DEL CA	6	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7348	IAZMIN DEL CA	10	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. Y	Traslado



JKU



						LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7349	IAZMIN DEL CA	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7350	IAZMIN DEL CA	5	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7351	CAUCHO SABA	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7352	ROBLE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7353	IAZMIN DEL CA	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE	Tala



44



							NO PRESENTA BUEN ESTADO FÍSICO - SANITARIO.	
7354	IAZMIN DEL CA	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7355	IAZMIN DEL CA	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7356	URAPAN	4	3	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7357	CAUCHO SABA	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FÍSICO - SANITARIO.	Tala
7358	ROBLE	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7359	CEDRILLO	7	5	0	X	ESPACIO	SE RECOMIENDA APLICAR	Tala



hm



					VEHICULAR	TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7360	AZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7361	AZMIN DEL CA	9	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7362	AZMIN DEL CA	6	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7363	ROBLE	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7364	CHIRRIADOR	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL	Traslado



ADU



							ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7365	LAZMIN DEL CA	11	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7366	LAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7367	LAZMIN DEL CA	6	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7368	Palma Yuca	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.	Tala
7369	ROBLE	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL	Traslado





						LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7370	CAUCHO SABA	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7371	ACACIA JAPON	15	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7373	LAZMIN DEL CA	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7374	URAPAN	4	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7375	LAZMIN DEL CA	9	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7376	ROBLE	7	6	0	X	ESPACIO	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO	Traslado



JAL



						VEHICULAR	Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	
7377	URAPAN	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7378	IAZMIN DEL CA	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7379	CEDRILLO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7380	URAPAN	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7381	EUCALIPTO PL	60	26	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA	Tala



DM



							EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7352	CEDRILLO	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7353	URAPAN	0	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7354	URAPAN	32	19	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7355	EUCALIPTO PL	57	19	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7357	URAPAN	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES	Tala



AAJ



							VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7388	URAPAN	8	5	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7389	URAPAN	6	5	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7390	URAPAN	3	2	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7391	URAPAN	3	3	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7392	EUCALIPTO PO	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES	Tala

204



							VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7393	URAPAN	62	25	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7394	PINO PATULA	62	25	4	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7395	PINO PATULA	23	10	3	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7396	PINO PATULA	64	23	4	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7397	FALSO PIMIEN	20	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL	Traslado



MAP



							ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	
7398	CEREZO	18	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7399	FALSO PIMEN	12	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7400	CEREZO	10	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7401	SAUCO	8	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7402	PINO PATULA	16	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala



APP



1135

							TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7403	URAPAN	32	24	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7404	FALSO PIMIEN	34	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7405	FALSO PIMIEN	16	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7406	FALSO PIMIEN	42	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7407	FALSO PIMIEN	46	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO	Conservar



66

40

Handwritten mark



1135

						QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA		
7466	URAPAN	10	8	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7467	URAPAN	34	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7468	URAPAN	25	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7469	URAPAN	38	15	5	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7470	Palma Yuca	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL	Tala



67

44

444



1135

						EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7472	URAPAN	41	18	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7473	HAZMIN DEL CA	18	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7474	EUCALIPTO DE	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7475	HAZMIN DEL CA	18	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7476	EUCALIPTO DE	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala



68

4

AKP



7477	IAZMIN DEL CA	10	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7478	FALSO PIMEN	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7479	IAZMIN DEL CA	24	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7480	IAZMIN DEL CA	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7481	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7482	HOLLY ESPINO	8	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL	Traslado



AA



1135

							DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7483	CHICALA	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7484	CHICALA	13	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7485	holly lino	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7486	SAZMIN DEL CA	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7604	HOLLY ESPINO	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES	Tala



70
H

111



							VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7605	PITOSPORO	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7606	EUCALIPTO DE	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7607	SAZMIN DEL CA	11	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7608	ALCAPARROD	8	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7610	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL	Traslado



Handwritten mark

Handwritten mark



							ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7611	ALCAPARROD	8	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7612	holly liso	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7613	EUCALIPTO DE	5	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7614	ACACIA NEGR	29	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7615	LAZAHN DEL CA	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO	Traslado



Handwritten mark



						PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.		
7616	ABUTILONBLA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7617	EUCALIPTO DE	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7618	ALCAPARROD	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7619	EUCALIPTO DE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7620	holly liso	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL	Traslado



AA



							ESPECIEMEN.	
7621	holly liso	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7622	ACACIA NEGR	4	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7623	ABUTILON BLA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7624	ABUTILON BLA	5	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7625	ACACIA NEGR	43	18	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7626	LAZMIN DEL CA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN	Traslado



244



1135

						ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7627	PITOSPORO	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7628	holly liso	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7629	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7630	holly liso	3	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7631	ALCAPARRO D	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE	Tala



75

HP

2011



							NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7632	EUCALIPTO DE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7633	holly liso	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7634	LAZMIN DEL CA	11	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7635	holly liso	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7636	HOLLY ESPINO	7	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7637	ALCAPARRO D	3	2	0	X	ESPACIO	SE RECOMIENDA APLICAR	Tala



AA



					VEHICULAR	TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7638	ACACIA BRACA	18	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7639	CEDRILLO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7640	ABUTILON BLA	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7641	holly liso	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7642	holly liso	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON	Traslado





							LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE ENPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7643	ALCAPARROD	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7644	holly liso	21	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7645	holly liso	19	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7646	ABUTILON BLA	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7647	CEREZO	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala



JP

AK



1135

							TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7649	ACACIA NEGR	17	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7652	URAPAN	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7653	ACACIA NEGR	10	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7654	holly liso	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7655	EUCALIPTO DE	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL	Traslado



79

JP

JP



1135

							ESPECIEMEN.	
7657	CHICALA	8	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7658	ACACIA NEGR	53	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO Y SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN ZONA DE PENDIENTE.	Tala
7659	HAZMIN DEL CA	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7660	HOLLY ESPINO	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7661	ALCAPARROD	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7662	holly liso	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Conservar



80

2

AA



1135

							NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7663	ARRAYAN	5	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7664	AZMIN DEL CA	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7665	AZMIN DEL CA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7666	ALCAPARROD	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7667	PITOSPORO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO	Conservar



81
49

100



						QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7668	PITOSPORO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7669	ROBLE	20	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7670	ALCAPARROD	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7671	ALCAPARROD	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7671-A	CORAZONDEP	0	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7672	CHICALA	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL.	Conservar



Handwritten initials or mark.



1135

							DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7673	ALCAPARROD	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7674	holly lino	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7675	LAZMIN DEL CA	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7676	LAZMIN DEL CA	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7677	PITOSPORO	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala



83

JP



1135

						TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7679	ALCAPARROD	6	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7679	HOLLY ESPINO	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7690	CAUCHO COMU	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7681	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7682	FALSO PIMIEN	5	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA	Conservar



84

84



						CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7683	HOLLY ESPINO	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7684	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7685	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7686	FALSO PIMIEN	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7687	EUCALIPTO DE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA	Conservar



MAN



						INTERFERENCIA CON LA OBRA		
7699	HOLLY ESPINO	7	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7691	ARRAYAN	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7693	CEREZO	11	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7694	URAPAN	4	4	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7695	GUAMO SANTA	9	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7696	ARRAYAN	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN	Conservar



244

24



							ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7695	LAUREL DE CE	8	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7700	GUAMO SANTA	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7701	ABUTILON BLA	2	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7702	CIPRES	34	14	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7703	GUAMO SANTA	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A	Conservar





					INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.			
7704	ACACIA NEGR	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7705	ACACIA NEGR	41	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7706	ARRAYAN	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7707	ARRAYAN	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7708	AZAMIN DEL CA	11	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar





7709	CAJETO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7710	CAJETO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7711	ARRAYAN	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7712	LAZMIN DEL CA	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7713	holly liso	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7714	ABUTILON BLA	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO,	Conservar



8244



1135

							NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7715	PINO	46	18	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7716	CAJETO	6	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7717	ALCAPARROE	2	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7718	GUAYACANDE	2	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7719	GUAMO SANTA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO	Conservar



90

99

ALL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1135

						QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7721	PINO	51	17	2	X	ESPACIO VEHICULAR SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7722	holly liso	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7723	CHUSQUE	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7723-A	GUAMO SANTA	2	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7724	ACACIA NEGR	19	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7724-A	CHICALA	3	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL,	Conservar



91

JP

JP



1135

							DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7726	ARRAYAN	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7727	ACACIA.NEGR	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7729	ABUTILON.BLA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7730	LAZMIN DEL CA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7731	ACACIA.NEGR	36	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA	Tala



92

49

444



1135

						DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7732	GUAYACANDE	5	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7733	ACACIA NEGR	30	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7734	ACACIA NEGR	16	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7735	ACACIA NEGR	12	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7736	ACACIA NEGR	31	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA	Tala



93

49



1135

						DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7737	ACACIA NEGR	11	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7738	ACACIA NEGR	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7739	ACACIA NEGR	10	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7740	holly liso	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7741	CAUCHO SABA	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA	Conservar



94
27



1135

7747	EUCALIPTO DE	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7748	SIN IDENTIFICA	10	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7749	EUCALIPTO DE	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7750	EUCALIPTO DE	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7751	EUCALIPTO DE	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7752	SANGREGADO	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL,	Conservar



JP

del



1135

							DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7753	holly liso	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7754	HOLLY ESPINO	9	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7755	holly liso	32	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7756	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7757	IAZMIN DEL CA	12	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y	Traslado



48



							DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7753	holly liso	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7754	HOLLY ESPINO	9	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7755	holly liso	32	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7756	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7757	HAZMIN DEL CA	12	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y	Traslado





1135

						LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7758	HOLLY ESPINO	7	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7759	EUCALIPTO DE	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7760	LAZMIN DEL CA	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7761	LAZMIN DEL CA	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7762	ACACIA NEGR	12	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA	Tala



98
48



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

=- 1135

						MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7763	ACACIA NEGR	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7764	ACACIA NEGR	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7765	ACACIA NEGR	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7766	ACACIA NEGR	6	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7767	ACACIA NEGR	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE	Tala



99
49



						AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7765	ACACIA NEGR	24	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7769	ACACIA NEGR	18	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7770	ACACIA NEGR	18	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7771	ACACIA NEGR	13	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7772	ACACIA NEGR	27	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE	Tala



JAP



						A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7773	ACACIA NEGR	10	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7774	ACACIA NEGR	42	15	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7775	ACACIA NEGR	10	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7776	EUCALIPTO DE	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7777	HOLLY ESPINO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL	Traslado



Handwritten mark



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1135

					LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.			
7779	ACACIA NEGR	57	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7780	ACACIA NEGR	30	12	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7781	EUCALIPTO DE	5	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7782	ARRAYAN	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7783	ACACIA NEGR	37	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE	Tala



102

49



1135

							NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7784	URAPAN	17	10	1	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7785	URAPAN	24	11	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7786	ACACIA NEGR	15	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7787	ACACIA NEGR	26	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7788	ACACIA NEGR	18	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE	Tala



103
40

220



1135

						AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7789	IAZAMIN DEL CA	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7790	ACACIA NEGR	8	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7791	ACACIA NEGR	33	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7793	ACACIA NEGR	22	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7794	ACACIA NEGR	20	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL	Tala



JP

RFP



1135

						EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7795	ACACIA NEGR	30	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7796	ACACIA NEGR	14	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7797	ACACIA NEGR	32	12	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7798	EUCALIPTO DE	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7799	ACACIA NEGR	20	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE	Tala



40

AN



						AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7799-A	ABUTILON BLA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7801	ACACIA NEGR	25	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7803	PINO PATULA	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA RIESGO DE CAIDA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE NO APTA PARA EL LUGAR DE SIEMBRA, SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7804	ACACIA NEGR	11	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7805	PINO PATULA	13	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A	Conservar



124



						INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7806	HOLLY ESPINO	1	1	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7808	HOLLY ESPINO	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7809	HOLLY ESPINO	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7811	CIPRES	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA RIESGO DE CAIDA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE NO APTA PARA EL LUGAR DE SIEMBRA, SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7812	HOLLY ESPINO	4	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA	Conservar



Jan



1135

						INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7813	ACACLA NEGR	17	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7814	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7815	ABUTILON BLA	2	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7816	HOLLY ESPINO	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7817	ABUTILON BLA	2	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7818	CHICALA	8	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL,	Conservar



Handwritten initials



1135

							DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7819	MERMELADA	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7820	CIPRES	13	9	2	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA RIESGO DE CAIDA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE NO APTA PARA EL LUGAR DE SIEMBRA, SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7821	URAPAN	0	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7822	holly liso	14	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7823	HOLLY ESPINO	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO,	Conservar



109
49



							NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	
7824	URAPAN	5	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7824-A	CHICALA	1	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7825	HOLLY ESPINO	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.	Conservar
7827	ACACIA NEGR	22	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7828	HOLLY ESPINO	0	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL ARBOL, DEBIDO A QUE PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, NO PRESENTA INTERFERENCIA CON REDES, NO ESTA GENERANDO DETERIORO A	Conservar



Handwritten signature

Handwritten signature



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1135

						INFRAESTRUCTURA, Y DADO QUE NO PRESENTA INTERFERENCIA CON LA OBRA.		
7829	ACACIANEGR	12	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7830	ACACIANEGR	9	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7831	ACACIANEGR	8	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7832	ACACIANEGR	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7833	ACACIANEGR	14	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE	Tala



111

24



						A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7834	ACACIA NEGR	35	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7835	ACACIA NEGR	20	15	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7836	ACACIA NEGR	24	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7837	ACACIA NEGR	9	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7838	ACACIA NEGR	18	8	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA	Tala





						DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.		
7839	ACACIA NEGR	12	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7840	ACACIA NEGR	23	13	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7841	ACACIA NEGR	1	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE SE PUEDE DESESTABILIZAR Y CAER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA DE PENDIENTE, CORRESPONDE A UNA ESPECIE SUSCEPTIBLE AL VOLCAMIENTO, PRESENTA MAL ANCLAJE Y SE ENCUENTRA INCLINADO.	Tala
7842	ACACIA NEGR	32	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7843	ACACIA NEGR	7	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y	Tala



						TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7844	ACACIA NEGR	23	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7845	ACACIA NEGR	7	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7846	ACACIA NEGR	7	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7847	ACACIA NEGR	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7848	ACACIA NEGR	15	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES	Tala



114
SEP



							VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	
7849	ACACIA NEGR	37	19	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7850	ACACIA NEGR	25	18	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7851	CEREZO	5	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7926	holly liso	40	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7927	EUCALIPTO DE	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL	Traslado



222



1135

							ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	
7928	ARRAYAN	5	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7929	EUCALIPTO DE	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7930	HOLLY ESPINO	8	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7931	ALCAPARROD	14	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIEMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7932	EUCALIPTO DE	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL	Traslado

1044

49



					LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.		
7933	HOLLY ESPINO	5	2	0	X	<p>ESPACIO VEHICULAR</p> <p>SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.</p>	Traslado
7934	EUCALIPTO DE	2	1	0	X	<p>ESPACIO VEHICULAR</p> <p>SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.</p>	Traslado
7935	LAZMIN DEL CA	5	2	0	X	<p>ESPACIO VEHICULAR</p> <p>SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.</p>	Traslado
7936	ACACIA NEGR	50	13	0	X	<p>ESPACIO VEHICULAR</p> <p>SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO-SANITARIO.</p>	Tala
7937	ACACIA NEGR	27	17	0	X	<p>ESPACIO VEHICULAR</p> <p>SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO</p>	Tala



AN



1135

						FISICO - SANITARIO.		
7938	ABUTILON BLA	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7939	LAZMIN DEL CA	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7940	EUCALIPTO DE	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7941	ALCAPARRO D	18	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7942	HOLLY ESPINO	6	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado



118

49



1135

7943	EUCALIPTO DE	7	6	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7944	EUCALIPTO DE	4	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7945	ARRAYAN	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7946	EUCALIPTO DE	10	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7947	HOLLY ESPINO	27	4	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7948	EUCALIPTO DE	4	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON	Traslado



119

44



LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.								
7949	EUCALIPTO DE	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7950	EUCALIPTO DE	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7951	LAZMIN DEL CA	15	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIEMEN.	Traslado
7952	ARRAYAN	6	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7953	holly liso	3	3	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN.	Tala



JP

BM



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1135

						DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7954	ARRAYAN	10	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7955	IAZMIN DEL CA	20	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7956	ARRAYAN	3	2	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7957	IAZMIN DEL CA	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7958	IAZMIN DEL CA	8	5	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL	Traslado



121

49



1135

						LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.		
7959	LAZMIN DEL CA	15	7	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ARBOL DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. EL ARBOL PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO, Y LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO PERMITEN EL BLOQUEO DEL ESPECIMEN.	Traslado
7960	ACACIA NEGR	29	15	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANTARIO.	Tala
7961	ACACIA NEGR	18	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANTARIO.	Tala
7962	ACACIA NEGR	27	14	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANTARIO.	Tala
7963	ACACIA NEGR	19	10	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCINA EL	Tala



of

AN



						EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.		
7964	ACACIA NEGR	19	11	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala
7965	ACACIA NEGR	13	9	0	X	ESPACIO VEHICULAR	SE RECOMIENDA APLICAR TALA AL ARBOL, DEBIDO A QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA. NO ES VIABLE EL BLOQUEO Y TRASLADO DEL ESPECIMEN, DEBIDO A LAS LIMITACIONES QUE PROPORCIONA EL EMPLAZAMIENTO Y DADO QUE NO PRESENTA BUEN ESTADO FISICO - SANITARIO.	Tala

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acto Administrativo tiene una vigencia de un (1) año, contados a partir de su ejecutoria, cualquier solicitud de prórroga, ampliación o variación de este término estará sujeto a la acreditación previa del pago por concepto de evaluación y compensación total o parcial de acuerdo a lo ejecutado en el proyecto.

ARTÍCULO TERCERO.- El beneficiario del presente Acto Administrativo requiere tramitar ante la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, salvoconducto para la movilización de los productos objeto de tala, dado que si genera madera comercial, ESPECIES Cupressus Lusitanica VOLUMEN .01593, Fraxinus Chinensis VOLUMEN 1.1919, Pinus Radiata VOLUMEN .04986, Pinus Patula VOLUMEN 1.57145.

ARTÍCULO CUARTO.- EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), deberá garantizar la persistencia del recurso forestal autorizado para tala, mediante arborización para lo cual deberá **CONSIGNAR** en un equivalente a 461.6 IVPs, correspondientes a la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES QUINIETOS CUARENTA Y DOSMIL OCHENTA Y UN PESO CON TREINTA CENTAVOS (\$63.542.081.30) MCTE**, la cual deberá ser cancelada dentro del término de vigencia del presente Acto Administrativo, y remitir copia a esta Secretaría con destino al expediente **SDA-03-2009-375**.





1135

ARTÍCULO SEXTO.- EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), deberá **CONSIGNAR** en el SUPERCARDE de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudo conceptos varios, con el código **E – 06 – 604 (Evaluación / Seguimiento / Tala)**, la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$496.900.00) MCTE**, de acuerdo con el No. **11004**, generado por el Sistema de Información Ambiental - SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario para el caso de Evaluación y Seguimiento, cuya copia debe ser remitida con destino al expediente **SDA-03-2009-375**.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, realizará el control y seguimiento del presente Acto Administrativo, durante todas las etapas del proceso, para lo cual el autorizado debe aportar con quince (15) días hábiles de anticipación a la implementación, el cronograma de labores silviculturales y mantenimiento de los árboles intervenidos.

ARTÍCULO OCTAVO.- Los tratamientos silviculturales, especialmente bloqueo, traslado y reubicación, así como el cierre de actividades deben estar ajustados a las indicaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. La reubicación de los árboles se ejecutará de acuerdo con el "Registro de Ubicación de los Árboles Bloqueados en el Proyecto Transmilenio Fase III, costado Norte entre la Avenida Caracas y la Carrera 10, costado Oriental carrera 3 entre calles 26 y 22, costado Sur calle 27 y 22", el anterior documento será elaborado en forma técnica atendiendo las recomendaciones dadas, y se informará a la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, y al Jardín Botánico José Celestino Mutis la ubicación de los árboles a trasladar, con actualización del censo del arbolado urbano, en relación con los árboles determinados en este Acto Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO.- La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, supervisará la ejecución de los tratamientos autorizados y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 99 de 1993.



[Firma manuscrita]



ARTÍCULO DÉCIMO.- Publicar el presente Acto Administrativo en la Gaceta Ambiental de la entidad dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993, remitir copia a la Alcaldía Local de Santa Fe, para que se surta el mismo trámite.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Enviar copia de la presente Resolución a la Oficina de Flora y Fauna de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y a la Oficina Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la Doctora **CARMEN HELENA CABRERA SAAVEDRA**, en calidad de Jefe Oficina de Gestión Ambiental del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)** o quién haga sus veces, en la calle 22 No. 6- 27 teléfono 3386660, de esta Ciudad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante el Despacho de la Secretaría dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación en los términos del artículo 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los 03 MAR 2009

ALEXANDRA LOZANO VERGARA
Directora Legal Ambiental

PROYECTÓ: ISABEL TRUJILLO SARMIENTO.
REVISÓ: DRA. SANDRA SILVA.
EXPEDIENTE: SDA - 03 - 2009 - 375
CONCEPTO TÉCNICO: 2009GTS182 del 29-01-2009



del