



SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 3 Anexos: 0
Proc. # 6981169 Radicado # 2026EE105627 Fecha: 2026-05-21
Tercero: ATM006643 - ANONIMO
Dep.: SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO SUELO
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Bogotá D.C.

Señor (a)
zulayruiz14@gmail.com

Referencia: Respuesta al derecho de petición bajo radicado SDA **2026ER90902** del 05/05/2026.

Cordial saludo,

La Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital en cumplimiento de su misión, según lo estipulado en el Decreto 646 de 2025 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Ambiente", el cual compila y deroga el Decreto 509 de 2025 "Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente", en atención al radicado de la referencia donde se solicita:

"(...)

QUISIEERA PONER EN CON CONOMIENTO UNA OBRA EN EL BARRIO 20 DE JULIO MAS EXACTAMENTE DIAGONAL AL CAI DEL 20 DE JULIO, LA OBRA NO TIENE SEÑALIZACION, MONTAN UNA VOLQUETA EN EL ANDEN Y ADEMAS EL CAI ESTA AL FRENTE Y NO INTERVINEN NI HACEN DA, LA CALLE LA DEJAN LLENA DE TIERRA Y ESCOMBROS Y NADIEHACE NADA, LA CASA ES ESQUINERA ESTA EN LA CARRERA 6 22 A 05 POR FAVOR NECESITO QUE HAGAN ALGO, PORQUE NADIE INTERVIENE, YO NO TENGO PROBLEMA CON QUE HAGAN SUS ARREGLOS, PERO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NO INCOMODEN A LAS DEMAS PERSONAS (...)"

Informa que el pasado 13 de mayo de 2026, un profesional de esta Subdirección realizó visita al sector mencionado en su petición, a continuación, se relaciona la localización, lo encontrado en el punto mencionado y el registro fotográfico obtenido:

Tabla 1: Relación de direcciones con evidencias encontradas en visita de inspección visual

ID	TIPO DE SUELO	LOCALIDAD	OBSERVACIÓN	CHIP CATASTRAL	COORDENADAS
1	Suelo Urbano	San Cristóbal	Remodelación de vivienda de dos pisos en la Calle 22A Sur 6A 05	AAA0007UREA	4.5722494 -74.0925711

Fuente: Subdirección del Recurso Suelo, 2026


Tabla 2: Registro fotográfico obtenido:

Fotografía 1. Se identifica predio esquinero de la Calle 22A Sur 6A 05.	Fotografía 2. Se identifica predio esquinero de la Calle 22A Sur 6A 05.
--	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: XXXX. Anexos: XX.
Radicación #: XXXXXXXXX Proc #: XXXXXX Fecha: XXXX-XX-XX XX:XX
Tercero: XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dep Radicadora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clase Doc: XXXXXXXX Tipo Doc: XXXXXXXX



Fuente: Subdirección del Recurso Suelo, 2026

Con base en lo identificado durante la visita de inspección mediante el proceso SDA No. 6981169 se requirió al propietario el cumplimiento en materia de Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

Adicionalmente, se realizó el traslado a la Alcaldía Local de San Cristóbal, como primera autoridad del territorio, para que adelante las actuaciones correspondientes tendientes a garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la problemática denunciada, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Finalmente, se aprovecha la oportunidad para reiterar nuestro compromiso en los casos en los cuales se requiera de nuestra intervención. Cualquier inquietud al respecto, podrá ser atendida ya sea directamente en la ventanilla de atención al público de la entidad, ubicada en la Avenida Caracas No. 54 - 38 o a través de la línea telefónica 3778904.

Cordialmente,

**DIANA MILENA RINCON DAVILA
FUNCIONARIO**

Elaboró:

MANUEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ CPS: SDA-CPS-20260498 FECHA EJECUCIÓN: 20/05/2026

Revisó:

CARMEN ANDREA UPEGUI VELEZ CPS: SDA-CPS-20260518 FECHA EJECUCIÓN: 20/05/2026

DIEGO ALEJANDRO PADILLA MORENO CPS: SDA-CPS-20260520 FECHA EJECUCIÓN: 20/05/2026

Aprobó:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

