SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 3 Anexos: 0
Proc. # 7157194 Radicado # 2026EE270398 Fecha: 2026-11-18
Tercero: ATM006643 - ANONIMO
Dep.: SUBDIRECCION DEL RECURSO HIDRICO
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

Referencia: Respuesta al radicado 2026ER245008

Cordial Saludo,

En atención la solicitud realizada por un usuario anónimo, donde solicita una visita de inspección a un establecimiento industrial donde realizan la elaboración de hornos para restaurante, identificado con nomenclatura urbana Carrera 80 H No. 57 A - 35 Sur de la localidad de Kennedy, requiriendo lo siguiente:

"(…) El ciudadano comenta que al frente de la dirección Carrera 80 H # 57 A – 35 Sur de la localidad de Kennedy, se encuentra un establecimiento el cual se encarga del lavado y mantenimiento de hornos para pollos, el cual trabaja desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde de lunes a viernes, comenta que cuando lavan estos hornos el agua sale hacia la calle dejando mucha suciedad y olor a grasa, afectando directamente a los residentes del sector. Por lo anterior el ciudadano solicita una visita técnica a este establecimiento para evaluar la problemática mencionada y que se proceda con la intervención correspondiente. (…)"

La Subdirección del Recurso Hídrico – SRH de acuerdo con su competencia y en cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia en materia de vertimientos establecidas en el Artículo 23 del Decreto Distrital 646 de 2025, informa que realizó desplazamiento el 11 de noviembre de 2026 al predio identificado con nomenclatura urbana Carrera 80 H No. 57 A - 35 Sur, correspondiente a una institución educativa (vinculada al Bienestar Familiar), tras realizar un recorrido por el sector se identificó en la dirección Carrera 80 H No. 57 A - 24 SUR una fábrica de hornos para restaurante, la cual cumple con la descripción dada por el usuario, no obstante, el establecimiento se encontraba cerrado y la visita no fue atendida (ver Fotografías 1 y 2).

Fotografía 1. Fachada del predio



Fuente: Tomada en visita el 09/11/2026

Fotografía 2. Nomenclatura



Fuente: Tomada en visita el 09/11/2026

Cabe informar que, el día de la visita se observaron indicios de vertimientos de aguas residuales al espacio público con posibles afectaciones al sistema de alcantarillado local (ver Fotografía 3).

Fotografía 3. Vertimientos de aguas residuales



Fuente: Tomada en visita el 09/11/2026

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del **Comunicado SDA No. 7182148**, se requirió al propietario del predio, información sobre las actividades de cumplimiento a la normativa ambiental vigente, relacionadas con la generación, manejo y disposición de vertimientos.

De esta manera, la Subdirección del Recurso Hídrico atiende la solicitud dentro del marco de sus competencias. Para la Secretaría Distrital de Ambiente es muy importante la participación ciudadana en pro del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Por tanto, estará atenta a cualquier observación o aclaración, la cual podrá ser comunicada a través de los canales oficiales, radicando sus solicitudes en las instalaciones de esta Entidad, en los SuperCades o demás centros de atención disponibles para consulta en la página web www.ambientebogota.gov.co, en las ventanillas de atención al ciudadano ubicadas igualmente en los puntos descritos, comunicándose al teléfono de esta secretaría (601) 377 8899, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones www.bogota.gov.co/sdqs o en la línea de atención (601) 195.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO ALVAREZ MONSALVE
SUBDIRECTOR DEL RECURSO HÍDRICO

Elaboró:

CATALINA PARDO MARTINEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	16/11/2026

Revisó:

JUAN CARLOS ARIZA PORRAS	CPS:	SDA-CPS-20260756	FECHA EJECUCIÓN:	17/11/2026
FREDY LEANDRO MONROY POLANIA	CPS:	SDA-CPS-20260759	FECHA EJECUCIÓN:	17/11/2026

Aprobó: