SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 2 Anexos: 0
Proc. # 7163463 Radicado # 2026EE274581 Fecha: 2026-11-23
Tercero: ATM006643 - ANONIMO
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

**Referencia:** Respuesta al radicado SDA **2026ER250434** del 29 de octubre de 2026

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual se informa: *"… NECESITAMOS LA INTERVENCION DE UDS EN LOS BOSQUES QUE ESTAN UBICADOS EN HAYUELOS, POR LA CARRERA 91 # 20A, ESTAN ABANDONADOS POR UDS, HAY UNA SEÑORA QUE HA SEMBRADO PLANTAS QUE NO CORRESPONDEN A ESTOS DE BOSQUES (…) SE VE MUY FEO Y SIN MANTENIMIENTO ALGUNO …"*, la Subdirección de Silvicultura de la Secretaría Distrital de Ambiente se permite informar lo siguiente:

Revisados los antecedentes y las bases de datos de la Entidad, se evidencia que esta Secretaría ha realizado varias visitas técnicas al sector de Hayuelos, localidad de Fontibón, en el corredor ambiental asociado al Canal Hayuelos. Este corredor hace parte de la zona de ronda hídrica del sector y corresponde a espacio público.

El día 3 de junio de 2026, una ingeniera forestal adscrita a la Subdirección de Silvicultura realizó visita técnica a la zona correspondiente a la Transversal 88 entre Calles 19, 19A y 20A, barrio Hayuelos, localidad de Fontibón, en espacio público. Durante el recorrido se evaluaron los individuos arbóreos presentes en el corredor, de especies como sauce (*Salix humboldtiana*), sauco (*Sambucus nigra*), chicalá o flor amarillo (*Tecoma stans*) y eucalipto (*Eucalyptus globulus*), entre otros individuos vegetales asociados al corredor ambiental. Los individuos evaluados se encuentran estables en pie y presentan buenas condiciones físicas, sanitarias y mecánicas, sin situaciones de riesgo asociadas a su estado estructural o fitosanitario. Así mismo, el área presentaba condiciones generales de orden y limpieza, sin novedades relevantes relacionadas con afecciones al arbolado del sector.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la información aportada en la petición es general, se le invita a que, si identifica una situación puntual que afecte el arbolado o la vegetación del sector, solicite una nueva visita técnica a través de los canales oficiales de la Entidad. Para ello, se recomienda indicar la ubicación precisa (dirección o punto de referencia), describir la situación observada y, de ser posible, aportar registro fotográfico, con el fin de programar la evaluación correspondiente.

Se informa que los eventos asociados a emergencias por riesgo inminente de caída de árboles, volcamiento, desprendimiento de ramas de gran magnitud o situaciones que representen peligro inmediato para la comunidad pueden ser reportados a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de activar la atención interinstitucional correspondiente mediante el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.

Para cualquier inquietud adicional, puede dirigirse a la ventanilla de atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente, ubicada en la Avenida Caracas No. 54–38, comunicarse

**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE** **Folios**: XXXX. **Anexos**: XX.
**Radicación #**: XXXXXXXXX **Proc #**: XXXXXX **Fecha**: XXXX-XX-XX XX:XX
**Tercero:** XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
**Dep Radicadora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
**Clase Doc**: XXXXXXXX **Tipo Doc**: XXXXXXXX

al teléfono 601 377 8899, o utilizar los canales virtuales de la Entidad: Ventanilla Virtual y el correo electrónico atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co.

Atentamente,



**DORA MARCELA ABELLO TOVAR**
**SUBDIRECTORA DE SILVICULTURA**

**Elaboró:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALENTINA PEREZ ALZATE | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 19/11/2026 |

**Revisó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDY NATHALY BENAVIDES MANRIQUE | CPS: | SDA-CPS-20260480 | FECHA EJECUCIÓN: | 22/11/2026 |

**Aprobó:**